阜新蒙古族自治县阜新万事达化工（集团）有限公司“7·31”一般物体打击事故调查报告

阜新蒙古族自治县政府事故调查组

2025 年 11 月 21 日

目录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位概况 1
（二）运输车辆情况 2
（三）事故发生单位安全管理情况 2
（四）事故发生经过 3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报及响应情况 5
（二） 事故现场应急处置情况 5
（三）医疗救治和善后情况 5
（四）事故应急处置评估情况 6
三、事故原因分析 6
（一）直接原因 6
四、 事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况 6
（一）事故单位存在的主要问题 6
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议 7
（一）免予追究责任人员 7
（二）建议给予行政处罚人员 7
（四）建议给予行政处罚单位 7
六、事故防范措施建议 8

2025年7月31日11时许，阜新蒙古族自治县大固本镇阜新万事达化工（集团）有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失83.016万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规的规定，2025年7月31日，阜新蒙古族自治县人民政府批准成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会组成的阜新蒙古族自治县阜新万事达化工（集团）有限公司“7·31”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委介入调查。同时，聘请专家参与事故调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家分析论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置情况、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，阜新蒙古族自治县阜新万事达化工（集团）有限公司“7·31”一般物体打击事故是一起在装卸过程中未进行安全检查，而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

阜新万事达化工（集团）有限公司。统一社会信用代码为912109216994******；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：袁*学，注册地址：阜蒙县大固本镇平安地村，成立日期：2010年1月12日。注册资本：人民币三百五十万元整。经营范围：糠醛的生产；复合肥的生产、销售；玉米芯收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。危险化学品登记证书编号为2100******；登记品种：糠醛；有效期：2019年11月21日至2022年11月20日。安全生产许可证编号为（辽）WH安许字证〔2018〕****；有效期：2018年5月3日至2021年5月2日。

该企业自2021年5月起全面停产，所有生产经营活动全部终止，厂区无在职及值守人员，公司营业执照仍处于存续状态。

（二）运输车辆情况

辽AFN2**东风牌DVF31******重型自卸货车，所有人为沈阳市沈北新区杨*个体运输户，使用性质：货运，注册日期为2024年12月5日，检验有效期至2025年12月。车辆证照齐全，标准核载总质量限值为36吨。

持有沈阳市沈北新区核发的道路运输证，经营许可证号为210109******，经营范围：道路货物运输，有效期：2024年12月10日至2027年9月25日。

（三）事故发生单位安全管理情况

阜新万事达化工（集团）有限公司已于2021年5月全

面停产至今，无安全管理，法定代表人袁*学为安全生产第一责任人。

（四）事故发生经过

2025 年 7 月 30 日下午，袁*学雇佣程*远驾驶车牌号为辽 AFN2**的自卸卡车运输一批废弃铁管，运费为 1000 元，运输路线从于寺镇杨家村阜新毅丰化工有限公司到大固本镇平安地村阜新万事达化工（集团）有限公司，并口头约定由袁*学负责装车，程*远负责运输和卸车。

2025 年 7 月 31 日 8 时许，程*远、袁*学到达阜新毅丰化工有限公司进行装车，8 时 45 分装车完毕后，离开阜新毅丰化工有限公司。7 月 31 日 11 时许，程*远驾车到达阜新万事达化工（集团）有限公司，将车停到糠醛装卸平台上开始卸车。此时，袁*学以及司机张*明在糠醛装卸平台下方交谈，程*远独自一人先解开车辆外侧的绳子，在解车内侧的绳子时，两根铁管从车厢上滚落，其中一根铁管[1]砸中程*远，导致程*远死亡。

[1] 铁管形状为两端粗中间窄，总长度为 430cm，两端直径约为 70cm，中段直径约为 50cm。





－事故现场照片－

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，事故造成直接经济损失83.016万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，袁*学于11时31分拨打120急救电话、11时37分拨打119救援电话。11时50分许，大固本派出所接到120急救平台通报后，于11时57分打电话询问袁*学事故情况并赶往现场。12时02分，大固本派出所将事故情况报告大固本镇人民政府。12时15分，大固本镇政府工作人员到达现场确认情况后向县政府、县应急管理局上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，袁*学、张*明（袁*学司机）以及附近商混站的工人一起进行救援，众人合力将一根铁管移走，另一根铁管仍压在程*远身上，鉴于担心对程*远造成二次伤害，故而未对其进行挪动。12时15分许大固本派出所民警、消防救援人员以及镇政府工作人员到达现场后，将压在程*远身上的铁管移走。

（三）医疗救治和善后情况

12时15分，120急救到达现场后，经现场检查确认，程*远已经死亡。

2025年7月31日15时许，殡仪馆车辆到达现场，将程

*远的遗体运送至泡子殡仪馆。

2025年8月8日，经大固本镇人民政府调解，阜新万事达化工（集团）有限公司与死者家属签订了赔偿协议书，一次性向程*远家属支付了抚恤金、丧葬补助金等费用，完成了善后处置等各项工作。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，袁*学及时拨打119、120进行救援，大固本镇人民政府工作人员、大固本镇派出所民警到达现场确认事故后立即向县政府、县应急管理局进行上报，应急处置措施得当，未造成次生事故。

县应急管理局接到事故报告后，立即按照规定向市应急管理局、县人民政府报告事故，并组织相关单位人员赶赴事故现场。县应急局领导带领相关人员赶到事故现场后，全面开展事故调查工作，全力安抚家属、做好善后相关工作。政府层面应急响应及时、处置措施得当，事故舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因

铁管装车时放置不牢固，程*远、袁*学在铁管装卸时未进行安全检查，也未对车上铁管的状态进行确认。导致在卸车时解开固定绳时铁管掉落，是造成此次事故的直接原因。

四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

阜新万事达化工（集团）有限公司。安全生产主体责任落实不到位，袁*学在铁管装车时未进行安全检查；在卸车

过程中未对程*远进行安全提醒和现场监督。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.程*远，男，司机。在铁管装卸时未进行安全检查，未对车上铁管的状态进行确认。卸车前，未对运输过程中铁管是否有倾斜、位移等情况进行确认，卸车时对解开固定绳后铁管掉落的风险认识不足。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定[2]。对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

2.袁*学，男，阜新万事达化工（集团）有限公司法定代表人。袁*学安全意识淡薄，在铁管装卸时未进行安全检查；在卸车过程中未对程*远进行提醒和监督。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项的规定[4]。建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）建议给予行政处罚单位

3.阜新万事达化工（集团）有限公司。未认真落实安全生产主体责任，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，风险管控不到位，未及时发现和消除事故隐患。以上行

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第一款第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定[6]，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

阜新万事达化工（集团）有限公司。要认真落实企业安全生产主体责任，切实加强企业停产期间的安全管理，要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除安全隐患。复工前要向属地政府和应急管理部门进行书面申请，经审查合格后方可恢复生产；临时性生产经营活动要向属地镇政府报备。

阜新蒙古族自治县大固本镇人民政府。要严格落实属地安全监管责任，举一反三，加强对辖区内企业，尤其是停产企业的巡查、检查，督促企业落实安全生产主体责任，严防同类事故再次发生。要加强对辖区内企业的动态监管，要建立停产企业临时性生产经营活动报备机制，明确报备流程和现场监管责任。发现停产企业未经审查合格恢复生产的，要及时书面通报相关行业安全监管部门，确保企业安全发展。

阜新蒙古族自治县政府事故调查组

2025 年 11 月 21 日

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；