

大塘至浦北高速公路项目一分部“10•12”高处坠落死亡事故调查报告

发布时间：2020-12-29 10:07 来源：良庆应急局 字体+

2020年10月12日下午15点15左右，在南宁市良庆区大塘镇南荣村大塘至浦北高速公路项目一分部工地，1名工人在高架桥上搭设预事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由应急管理局局长颜志环任雪生任副组长，应急管理局、住建局、人社局、总工会、大塘镇、良庆公安分局等单位抽调人员组成的大塘至浦北高速公路项目调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。

一、 基本情况

（一）工程概况

项目名称：大塘至浦北高速公路项目一分部。

项目地址：大塘至浦北高速公路起于南宁市良庆区大塘镇，止于钦州市浦北县。

建设单位：广西大浦高速公路有限公司。

监理单位：长沙华南土木工程监理有限公司。

施工单位：中建交通建设集团有限公司。

劳务单位：广西晟达公路工程有限公司（以下简称晟达公司）。

（二）事故单位情况

公司名称：广西晟达公路工程有限公司。

营业执照（副本）统一社会信用代码：91450*****5K9FX391。

类型：有限责任公司（自然人独资）。

住所：南宁市白沙大道35号南国花园商城C4栋C4-18号房。

法定代表人：段*明。

注册资本：伍佰万圆整。

成立日期：2015年10月19日。

营业期限：长期。

经营范围：公路工程、建筑劳务分包、桥梁工程（以上项目凭资质证经营）；机械设备租赁;道路货物运输（凭许可证在有效期内经营的为准，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：南宁市工商行政管理局经济技术开发分局。

发证日期：2016年06月28日。

二、事故经过及救援情况

2020年10月12日下午15点15左右，南宁市良庆区大塘镇大塘至浦北高速公路项目一分部工地，在安装高架桥预制T梁过程中，晟达梁钢丝绳时，预制T梁发生侧滑掉落致其本人连同T梁一起从高处坠落，事故发生后，项目安全员张俊华立刻拨打120急救电话况，按照应急救援程序启动了应急事故应急救援预案。120救护车到达后，经现场医护人员确认潘汉明死亡。

事故发生后，良庆区应急管理局、大塘镇人民政府、大塘派出所等单位领导立即赶赴现场。同时组织建设单位、施工单位、监理单位研究事故善后处理工作，截至目前所有事故善后工作已处理完毕。

三、事故死亡人员基本情况

潘*明，男，身份证号码450122********1095，钢筋工，广西南宁市武鸣区太平镇新联村岜猪屯32号，2020年9月12日与晟达公司签

四、事故勘验情况

广西大塘至浦北高速公路起于南宁市良庆区大塘镇，止于钦州市浦北县,与在建的贵港至合浦高速公路相交。大塘至浦北高速公路项目00～K13+900，有54座涵洞，8座桥，12.5km路基。事故发生地位于大塘镇南荣村山口坡，桥墩高度约20米，宽约12.5米；预制T梁的米。

五、事故原因

（一）直接原因

钢筋工潘*明安全意识不强，未遵守高空作业操作规程，未佩戴好安全绳，导致事故发生。

（二）间接原因

晟达公司公司安全主体责任落实不到位，未能有效督促从业人员严格执行本公司的安全生产规章制度和安全操作规程；主要负责人督作不到位，未能及时发现和消除高空作业存在的安全隐患。

六、事故性质

经调查认定，大塘至浦北高速公路项目一分部“10•12”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

黄汐，晟达公司任命的大塘至浦北高速公路项目一分部项目执行经理，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及时发现、消除的发生负有领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议

晟达公司安全生产管理不到位，未能有效督促从业人员严格执行本公司的安全生产规章制度和安全操作规程，主要负责人督促、检查位，未能及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）晟达公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产“红线意识”，坚持以业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督促从业人员严格按照施工高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）中建交通建设集团有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取强有力措施，加业人员安全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开展安全题，要落实整改人员、措施、责任，制订整改责任清单。

（三）长沙华南土木工程监理有限公司要认真履行监理职责，按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的度、教育培训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大的部分工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理。

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工工地的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，

大塘至浦北高速公路项目一分部

“10•12”高处坠落死亡事故调查组

2020年12月10日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号