南宁市良庆区平乐大道“6•11”道路交通事故调查报告

发布时间：2020-01-08 15:35 来源：良庆应急局

2019年6月11日9时5分许，在南宁市良庆区平乐大道合景天汇广场路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）等有关规定，良庆区人民政府授权应急局区应急局局长颜志环任组长、副局长李辉任副组长，应急局、人社局、交通局、总工会、良庆镇政府、良庆公安分局、交警六大道“6·11”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区监察委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则依法开展了调查工作。经过调查取证、查阅论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人员和责措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况

桂AM8680号重型自卸货车，车辆所有人为广西泰汇福土石方工程有限公司，注册日期为2017年10月13日，品牌型号为红岩牌CQ5质为货运，持有《机动车行驶证》。持有《道路运输证》。车辆投保公司：太平阳财产保险股份有限公司，强制保险单号：ANAN03TC单号：ANAN03IY1418B006416H。经查，桂AM8680号重型自卸货车安装了卫星定位装置。

桂AM8680号重型自卸货车实际车主为蒙*龙，蒙旭龙与广西泰汇福土石方工程有限公司签订了《车辆委托服务合同》。

（二）驾驶人基本情况

蒙*龙，桂AM8680号重型自卸货车驾驶员，男，壮族，居民身份证号码：452123********3458，身份证住址：广西宾阳县中华镇育
《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：A1A2，有效期：2012年12月30日至2022年12月30日，持有《中华人民共和国道路运输

（三）事故单位情况

广西泰汇福土石方工程有限公司，营业执照统一社会信用代码：91450*****5L6U9J28(1-1)，成立日期：2017年6月6日，注册地址
村古藏坡墓兰国位置（昆仑大道三棵树对面），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：农建发，注册资本：壹仟万元
范围：土石方工程，地基与基础工程，土石方工程专业承包，建筑工程（以上项目凭有效资质证营），建筑工程信息咨询，酒店管理信息
项目以审批部门批准的为准），国内货运代理，工程机械设备租赁，机动车登记代理业务；销售：建筑装饰材料（除危险化学品）、建筑
车、二手汽车、汽车配件、润滑油、农副土特产品、五金交电、机电产品、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
输经营许可证》，证号：桂交运管许可南字450102102598号，有效期至2021年6月25日，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式、
生产管理机构，副总经理韦耀辉是安全生产负责人，配备有5名安全员。现有车辆277辆，经公司核准备案的驾驶员有277名。公司与广西
《货运车辆北斗动态监控服务协议》，建立企业监控平台对所属车辆运行过程进行实时监控和管理。

二、事故发生经过

2019年6月11日9时5分许，蒙*龙驾驶桂AM8680号重型自卸货车沿南宁市良庆区平乐大道由北往南方向行驶，在合景天汇广场路段
0号重型自卸货车右侧行驶由曾*梅驾驶的两轮电动车，造成曾*梅倒地后遭到桂AM8680号重型自卸货车右侧轮胎碾压当场死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死者曾*梅（女，汉族，身份证住址广西横县平朗乡南乐村委会南乐村1队12号，身份证号码452129********2042），经南宁市公安
细梅死亡原因进行鉴定，鉴定意见为曾*梅系因道路交通事故致颅脑、胸部损伤严重而死亡。

（二）直接经济损失情况

直接经济损失约80万元。

四、事故道路状况

事故发生地点位于南宁市良庆区平乐大道合景天汇广场路段。平乐大道为南北走向，南往那马方向，北往南宁大桥方向，该路段为普
青路面，施工路面，无影响视线或行驶的障碍物，有中央隔离绿化带，有限速标志牌，无道路交通标线，无路侧防护设施。

事故发生时为白天，天气为晴天，视线良好；路表潮湿。

五、检测检验及鉴定情况

（一）事故车辆检验鉴定情况

经南宁狮山机动车检测有限公司对事故车辆进行动态安全技术性能检验，鉴定意见：桂AM8680重型自卸货车行车制动性能合格，驻
合格，信号装置不合格，反光标识不合格，尾部标志板不合格，防护装置不合格，行驶系不合格。

（二）当事驾驶人血液乙醇含量检验情况

经广西金桂司法鉴定中心进行血液乙醇定性定量检验，鉴定意见：送检的蒙旭龙静脉血液样品中未检出乙醇。

六、事故原因

蒙旭龙驾驶机动车遇到因非机动车道被占用无法在本车道内行驶的非机动车在受阻路段借用相邻的机动车道行驶时没有减速让行是
因。

七、事故性质

经调查认定，南宁市良庆区平乐大道“6·11”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

八、对事故相关人员及单位的责任认定和处理建议

（一）建议移送司法机关人员

蒙*龙，驾驶桂AM8680号重型自卸货车遇到因非机动车道被占用无法在本车道内行驶的非机动车在受阻路段借用相邻的机动车道
行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条第二款“因非机动车道被占用无法在本车道内行驶的非机动车，可以在受阻路
驶……机动车遇此情况应当减速让行”之规定，单方过错造成事故，根据《交通事故处理程序规定》第六十条第一项的规定，承担本次事
肇事罪，建议移送司法机关进行处理。

（二）对事故单位的责任认定及处理建议

经调查，广西泰汇福土石方工程有限公司企业安全生产主体责任落实较好，对本次事故的发生不负有责任。建议不予追究其安全生

九、事故防范措施建议

（一）广西泰汇福土石方工程有限公司要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对公司车辆、驾驶员的
员聘用和安全培训教育制度；要采取技术、管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不
行为，对屡次违反法律法规的驾驶员，坚决采取行之有效的管理措施。

（二）道路运输管理部门要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次；要针对企业车辆管理不严、
全隐患排查治理不到位等问题，开展专项整治。

（三）公安交警部门要加强路面执法管控，严厉打击疲劳驾驶、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为；要加强信息互通互报，
辆、同一驾驶员重复发生违法行为的，及时将违法行为信息通报交通运输部门和企业。

南宁市良庆区平乐大道“6·11”

道路交通事故调查组

2019年12月28日

主办：南宁市良庆区人民政府　承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号　邮编：530022　电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号　网站标识码 ：4501080001　桂公网安备45010802000047号