南宁市良庆区平乐大道“6·20”道路交通事故调查报告

发布时间：2018-11-12 10:24 来源：良庆区 字体+

2018年6月20日7时40分许，在南宁市良庆区平乐大道古摄影婚纱对面路段发生一起道路交通事故，造成1名环卫工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《南宁市人民政府办公厅关于
查处理权限的通知》（南府办〔2014〕49号）和《南宁市良庆区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办
定，良庆区政府成立了由安监局牵头，安监局局长颜志环任组长，安监局、人社局、交通运输局、总工会、良庆镇政府、良庆公安分局、
的南宁市良庆区平乐大道“6·20”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），良庆区监察委应邀派员参加事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则依法开展了调查工作。经过调查取
论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人员和责
措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况

桂AF3588大型普通客车，车辆所有人为南宁白马公共交通有限公司，注册日期为2015年9月24日，品牌型号为申龙牌SLK6119US
运，持有《机动车行驶证》，有效期至2018年9月。车辆投保公司：中国平安财产保险股份有限公司，保险单号：1143005390029042
普通客车安装了卫星定位装置，纳入公司动态监控范围。

（二）驾驶人基本情况

张*咸，桂AF3588大型普通客车驾驶员，男，28岁，壮族，1990年5月11日出生，身份证住址：南宁市江南区苏圩镇佳棉村段伐坡
和国机动车驾驶证》，准驾车型：A3，有效期：2013年7月18日至2019年7月18日。张猛咸与南宁白马公共交通有限公司签订《劳动合
年10月1日起至2022年9月30日止。

（三）事故道路状况

事故发生地点位于南宁市良庆区平乐大道古摄影婚纱对面路段。事发路段道路为直道，无上下坡，呈南北走向，往南为凤凰路方向，
城市道路，宽15.10m，沥青路面，路面完好，无影响视线或行驶的障碍物，有绿化带中央隔离设施，无道路交通标志，有车道分界线。

事故发生时为白天，天气为晴天，路表干燥。

（四）事故单位情况

南宁白马公共交通有限公司，公司成立日期为2002年12月23日，注册地址为南宁市星湖路38号。持《营业执照》，统一社会信用
B，为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人：范健威，注册资本：118370693元。经营范围：公共交通客运（城市客
号），自有车辆及自有场站的租赁业务，汽车零配件批发，汽车的维修及保养服务（仅限分支机构经营）；充电桩服务。（依法须经批
方可开展经营活动）。公司设置有安全工作部，黄斌任安全工作部经理，配备有6名安全管理员。拥有的7个营运车场和1个修理厂均配
77辆，经公司核准备案的驾驶员有1681名。公司使用智能调度系统对所属车辆运行过程进行实时监控和管理。

二、事故发生经过

2018年6月20日6时45分，张猛咸驾驶桂AF3588号12路公交车从南宁市青秀区葛村路广电中心始发站发车开往南宁市良庆区平乐玉
许，张猛咸驾驶桂AF3588大型普通客车，沿南宁市良庆区平乐大道由南往北方向行驶，行驶至南宁市良庆区平乐大道古摄影婚纱对面路
业的环卫工人潘月英（女，56岁，壮族，1962年7月5日出生，身份证住址：南宁市良庆区大沙田平乐村龚屋坡47队62号，系良庆区环
车，下车查看，并马上拨打120、110。后经120救护车送医院抢救无效死亡。

三、检测检验及鉴定情况

（一）事故车辆检验鉴定情况

1. 经南宁狮山机动车检测有限公司对事故车辆进行动态安全技术性能检验，检验结果：桂AF3588大型普通客车行车制动性能合格；
远光光束发光强度合格；照明及信号装置功能有效。

2. 经广西正廉司法鉴定中心对车辆行驶速度进行鉴定，鉴定结果：桂AF3588大型普通客车在事故发生时的行驶车速约为34㎞/h-36

（二）当事驾驶人血液乙醇含量检验情况

经南宁市金盾司法鉴定所进行血液中乙醇定量检验，检验结果：被鉴定人张猛咸的静脉血液乙醇浓度0.0mg/100ml。

四、事故造成人员死亡原因和直接经济损失

（一）事故造成人员死亡原因

经广西正廉司法鉴定中心对潘月英死亡原因进行鉴定，鉴定结论：潘月英因道路交通事故造成左下肢损伤血管破裂大出血而休克死

（二）直接经济损失

直接经济损失约70万元。

五、事故发生的直接原因及事故单位存在问题

（一）事故直接原因

张猛咸驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶是造成事故发生的直接原因。

（二）事故单位存在的问题

南宁白马公共交通有限公司安全生产管理不到位，未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规
作规范安全驾驶的问题整治不力。

六、事故性质

经调查认定，南宁市良庆区平乐大道“6·20”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

七、对事故相关人员及单位的处理建议

（一）建议移送司法机关人员

张猛咸，事故车辆驾驶员，驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶，其交通行为违反了《道路交通安全法》第二十二条第一款“机动
全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，单方过错造成事故，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十
的过错导致交通事故的……”的规定，张猛咸应承担本事故的全部责任。其涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关进行处理。

（二）对事故单位责任人员的处理建议

1.范*威，南宁白马公共交通有限公司法定代表人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对
安全驾驶的问题整治不力，对事故的发生负有主要领导责任。建议由良庆区安监局依法给予行政处罚。

2.黄*，南宁白马公共交通有限公司安全工作部经理，履行安全生产管理职责不到位，未能及时组织排查生产安全事故隐患，对本公
驾驶的问题整治不力，对事故的发生负有重要领导责任。建议由南宁白马公共交通有限公司依规处理。

（三）对事故责任单位的处理建议

南宁白马公共交通有限公司安全生产管理不到位，未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规
作规范安全驾驶的问题整治不力。对事故的发生负有责任。建议由良庆区安监局依法给予行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）南宁白马公共交通有限公司要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对公司车辆、驾驶员的日常
用和安全培训教育制度；要采取技术、管理措施，加强对所属线路公交车运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和
法行为，对屡次违反法律法规的驾驶员，坚决采取行之有效的管理措施。

（二）道路运输管理部门要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次；要针对企业车辆管理不严、
全隐患排查治理不到位等问题，开展专项整治。

（三）公安交警部门要加强路面执法管控，严厉打击疲劳驾驶、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为；要加强信息互通互报，
辆、同一驾驶员重复发生违法行为的，及时将违法行为信息通报交通运输部门和企业。

南宁市良庆区平乐大道“6·20”

道路交通事故调查组

2018年10月16日