您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

南宁艾格菲饲料有限公司“6•6”触电死亡事故调查报告

发布时间：2018-07-20 16:31　来源：良庆区　　字体+

2018年6月6日15时20分左右，在南宁艾格菲饲料有限公司发生一起触电死亡事故，该公司电工黄永在检查配电柜时不慎触电，经
亡，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《南宁市良庆区人民政府办
调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由城区安监局局长颜志环任组长，城区安监局副局长石雪生任副
会、人社局、经信局、工商质监局、良庆经济开发区管委会、良庆公安分局组成的南宁艾格菲饲料有限公司“6.6”触电死亡事故调查组

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅
问笔录等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质。现将调查情况报告如下：

一、公司基本情况

南宁艾格菲饲料有限公司成立于2010年7月23日，公司地址：南宁市良庆区亮岭一街5号，公司工商营业执照号：统一社会信用代码9
人代表：李*斌（男，汉族，岁，籍贯：武汉市洪山区）。公司经营范围：添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的生产、销售、研发

二、事故发生经过和事故救援情况

2018年6月6日15时20分左右，在南宁艾格菲饲料有限公司（良庆区亮岭一街5号）发生一起触电死亡1人的事故。事故当天下午约1
有限公司二楼化验室的通风橱因电线老化，引起短路冒烟，公司化验员肖飞月发现后立刻用干粉灭火瓶进行灭火处置，随后向公司生产
公司电工黄永到达化验室，黄永采取断电处理后，把烧毁的面板拆下，并排查出连接面板的故障线路作绝缘处理（待后续购买通风柜配
黄永恢复化验室供电后，发现化验室的空调不通电，于是再次断电排查二楼线路，初步判断二楼供电线路正常后，为找出化验室空调不
返回中控室取工具到一楼配电房检查，生产经理钟巡便回到一楼办公室正常办公，化验员肖飞月留在二楼化验室等待辅助操作，黄永携
配电房进行线路排查时，不慎触电。在此过程中，化验员肖飞月下楼查看是否需要协助时，发现黄永已触电倒在配电柜内，当时心里害
公室告知，钟巡到现场后先通知机修人员袁敏国去中控室断电，之后马上用竹竿把黄永拉出来，组织在现场的生物安全经理赵海渊对黄

时，钟巡拨打120电话求救，并将事故情况报告公司领导。15时45分左右，120救护车赶到现场，立即将黄永送往五象医院抢救，17时1
死亡。

接到事故报告后，城区安监局、良庆经济开发区管委会、良庆公安分局、金象派出所等部门领导先后前往事故现场了解情况和善后
一时间赴事故现场依法进行了勘验笔录，按规定时限及时将事故基本情况整理形成《关于南宁艾格菲饲料有限公司“6·6”触电死亡事故
安全生产监督管理局和城区政府。

同时，工作人员了解到，此次事故公司与死者家属已达成赔偿协议。目前，该起事故善后处理工作已进行完毕。

三、死者基本情况

黄永，男，34岁，壮族，籍贯：广西都安瑶族自治县电工证号：T452730198*****5614，家庭地址：广西都安瑶族自治县龙湾乡高怀

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1. 事故直接原因：

经现场勘查并结合相关知情人员的询问笔录及提取相关材料，认定事故直接原因为：黄永未穿戴绝缘手套、绝缘鞋靴违规在配电柜内
生。

2. 事故间接原因：

一是企业安全生产主体责任落实不到位，未及时消除生产安全事故隐患；二是维修操作现场监管不到位，员工安全意识淡薄、违章

（二）事故性质

经综合调查取证，南宁艾格菲饲料有限公司“6·6”触电死亡事故，是一起生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及人员处理建议

（一）对事故单位的处理建议

南宁艾格菲饲料有限公司安全生产主体责任落实不到位，对现场监管不力，未能及时消除安全事故隐患。建议由南宁市良庆区安全生

（二）对事故责任人员处理建议

1、黄*，男，34岁，壮族，南宁艾格菲饲料有限公司电工，电工证号：T452730******205614，安全意识淡薄，违反公司安全生产
生，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究安全生产责任。

2、莫*榛，女，46岁，汉族，南宁艾格菲饲料有限公司总经理助理，负责安全生产和产品质量工作，开展安全管理工作不到位，制止违
故的发生负有主要管理责任，建议由南宁艾格菲饲料有限公司依规处理。

3、李*斌，男，汉族，47岁，南宁艾格菲饲料有限公司法定代表人，负责公司的全面工作，由于监督管理不到位，对事故的发生负有领
安全生产监督管理局依法处理。

六、事故防范措施及整改建议

针对事故暴露出来的问题，为了深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少工贸企业事故的发生，提出以下建议：

（一）认真落实企业安全生产主体责任。

根据相关法律法规规定，安全生产主体责任必须由企业负责落实，城区安监局将联合良庆经开区安监局对落实安全生产主体责任不
任的企业法定代表人李双斌进行约谈，诫勉警示其认真落实安全生产主体责任，健全规章制度，规范企业安全标准化管理工作的落实，
洞，夯实企业安全生产基础，确保生产安全。

（二）加强安全教育和培训，提升企业全员安全意识。

此次触电事故，南宁艾格菲饲料有限公司暴露出员工存在安全意识淡薄和违规操作的现象，企业要认真排查用电线路和设备，及时
和培训，并就现场安全管理、岗位安全操作规程等内容作重点警示教育，牢固树立“安全第一、生命至上”的理念，规范员工严格按章
识，着力提高安全管理水平，为企业安全生产奠定坚实基础。

（三）进一步加大企业安全生产监管工作力度。

良庆经济开发区安监局作为城区规模以上工业企业及银海大道西片区在建工业项目的监管部门，要认真汲取事故教训，举一反三，
促企业严格落实企业安全生产主体责任。同时，加强对企业检查的频次和执法力度，狠抓安全生产隐患排查及治理工作，杜绝生产安全

南宁艾格菲饲料有限公司“6·6”

触电死亡事故调查组（代）

2018年7月12日

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号