南宁五象新区天誉城“10•23”物体打击死亡事故调查报告

发布时间：2018-01-15 10:35 来源：安全生产监督管理局 字体+

2017年10月23日下午14时30分许，南宁五象新区天誉城西地块12号楼（地址：五象新区滨堤路南侧与阳峰路交汇处）发生一起物
故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[2014
区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区副区长江新贵
任副组长，安监局、监察局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成的南宁五象新区天誉城“
邀请良庆区检察院派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、 事故单位的基本情况

（一）广西二剑建设工程劳务有限公司，营业执照注册号（副本）（5-1）：914501003159973514；公司地址：南宁市青秀区民
四楼402室；法人代表：陈著锋；注册资本为陆佰零捌万零陆佰零捌圆整；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：
限：长期；经营范围：建筑劳务分包等；登记机关：南宁市工商行政管理局，登记日期：2016年03月10日。安全生产许可证，编号：（
11（4--1），许可范围：建筑施工；有效期：2015年03月12日至2018年03月12日；发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅；发

（二）南宁五象新区天誉城一组团建设项目位于南宁市五象新区（地址：五象新区滨堤路南侧与阳峰路交汇处），于2016年5月21
积为276759.4平方米，1-5#楼38层；1-6#楼38层；1-7#楼47层；1-8#楼1单元为29层，2单元为32层；1-9#楼61层；1-10#楼65层；
层；1-13#楼45层；1-15#楼45层；1-16#楼61层。业主是南宁天誉巨荣置业有限公司，广西建荣工程项目管理有限公司监理，天祥建
剑建设工程劳务有限公司承建。

二、事故发生经过及救援情况

2017年10月23日南宁五象新区天誉城项目工地处于党的十九大停工期间， 14时30分许，工地保安人员巡逻时发现，劳务工人廖国
不动，并用对讲机报告给项目部管理人员。项目安全员赶到现场后，发现廖国章头部受伤，即刻用车将受伤的廖国章送到南宁市邕宁区
剑建设工程劳务有限公司领导报告，由于伤势过重经邕宁区人民医院抢救无效死亡。接到事故报告后，天祥建设集团有限公司立即启动
所、良庆镇政府等部门立即派员赶赴现场救援。事故发生后，广西二剑建设工程劳务有限公司领导立即联系死者家属积极协商解决善后
所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

廖*章，男，汉族，43岁，公民身份证号码：430522********6077，湖南省新邵县人，住址：湖南省新邵县小塘镇桃林村4组19号。
剑建设工程劳务有限公司签订劳动合同，同年10月23日在项目停工期间私自进入工地，于当日14时30分左右被发现头部受伤躺在项目1
区人民医院抢救无效死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失122万元，其中一次性伤亡补助金672320元；供养直系亲属抚恤金514567元；丧葬补偿金33113元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

廖*章安全防范意识较为淡薄；不遵守施工现场管理规定，在施工现场停工期间未经许可的情况下私自冒然进入工地，在没有其他防
走员工安全通道，不注意周边环境安全，导致其被突然从12号楼上方坠落的方木条砸到头部，其因伤势严重而死亡。

2.间接原因：

广西二剑建设工程劳务有限公司安全生产管理工作不到位，施工现场管理混乱，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，未能
患，未能督促人员严格执行安全管理规程，工人缺乏安全意识是这起事故发生的诱因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因广西二剑建设工程劳务有限公司管理工作不到位，施工现场管理混乱，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，
一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1、廖*章，男，汉族，43岁，公民身份证号码：430522********6077，湖南省新邵县人，住址：湖南省新邵县小塘镇桃林村4组19
务有限公司雇用工人，安全意识淡薄，自我保护意识不强，在施工现场停工期间未经许可的情况下私自冒然进入工地，在没有其他防护
工安全通道，不注意周边安全环境，对这起事故负有直接责任。鉴于廖国章在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2、李*荣，男，汉族，32岁，公民身份证号码：450111********3055，住址：南宁市西乡塘区金光实业总公司罗阳分场9号，目
元小区F3栋603房，广西二剑建设工程劳务有限公司工程项目部负责人，未依法履行安全生产工作职责，管理工作混乱，未能及时发现
起事故负主要领导责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

3、田*华，男，汉族，52岁，公民身份证号码：321088********3995，住址：江苏省江都市宜陵镇沙王村蔡平组1-1号，广西二剑
项目部安全主管，未依法履行安全员工作职责，现场管理、监督和检查不到位，未能及时发现消除安全生产事故隐患，对这起事故负直
由广西二剑建设工程劳务有限公司依规处理。

4、李*，男，汉族，23岁，公民身份证号码：450521********4830，住址：广西合浦县公馆镇乘马村委会下乘马村59号，广西二
项目部安全员，未依法履行安全员工作职责，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，对这起事故负有直接主管人员责任。建议由广
依规处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

广西二剑建设工程劳务有限公司安全生产管理工作不到位，现场监管不力，施工现场管理混乱，履行督促、检查安全生产工作职责
安全事故隐患，未能督促人员严格执行安全生产管理规程及工作纪律，安全防护措施不到位而造成人员死亡，对这起事故负有责任。建
督管理局依法处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）全面贯彻落实安全生产主体责任。广西二剑建设工程劳务有限公司要依照安全生产法律法规建章立制，完善各项管理制度，
明确安全管理职责，加强安全生产管理工作，保证生产安全事故应急救援预案的可靠性，有效预防、及时控制和消除各类不安全因素，
针政策和法律规定，加强施工现场安全监管, 提高现场监管能力，对发现的安全隐患及时整改。

（二）加强对从业人员安全教育培训工作。广西二剑建设工程劳务有限公司要加强对从业人员进行安全生产知识、安全生产规章制
培训，组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定为主要内容的三级安全教育培训和考核，使安全生产规章
行为习惯。

（三）认真排查，消除隐患。广西二剑建设工程劳务有限公司要认真反思事故深刻教训，对存在的问题立即整改，同时要举一反三，
时消除安全隐患，建立健全安全生产管理长效机制，防止安全生产事故再次发生。

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单
施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。