墨玉县“2.27”一般车辆碰撞
事故调查报告

墨玉县“2.27”一般车辆碰撞事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
1.事故发生单位基本情况.....1
（二）事故相关人员情况.....2
（四）事故车辆活动轨迹.....3
（五）事故发生经过.....3
二、事故应急处置情况.....3
（一）事故现场应急处置情况.....3
四、事故原因分析.....4
（一）直接原因.....4
（二）间接原因.....4
五、事故性质认定.....4
六、事故反思和整改措施.....5

墨玉县“2.27”一般车辆碰撞事故调查报告

2024年2月27日6时30分许，墨玉县沿吐和高速1796公里350米处，发生一起一般车辆碰撞交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经墨玉县人民政府同意，成立由墨玉县应急管理局、墨玉县公安局、新疆交通运输综合行政执法局和田执法支队墨玉执法大队大队长、墨玉县总工会等单位组成的事故调查组，展开事故调查处理工作，同时邀请墨玉县人民检察院全程参与监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质以及事故企业和相关人员的责任，并针对事故暴露出的问题，总结分析事故主要教训，提出防范整改的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生单位基本情况

喀什新松物流有限公司，统一社会信用代码：91653101MA776H7Q2R，企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人，阿某，成立日期：2016年7月13日。

经核查，喀什新松物流有限公司取得《道路运输经营许可证》，证书编号：新交运管许可和字653200000701号，经营范围：道路普通货物运输，取证日期：2022年04月22日，证件有效期至：2026年04月23日。

（二）事故相关人员情况

1. 陈某，男，汉族，1971年05月29日出生，54岁，身份证号：612322******，户籍地址：陕西省汉中市城固县原公镇***村*组*号，现住址：喀什市疏勒县香逸四季小区，乘坐新QCM6**小型车，死亡人员。

2. 陈某，男，汉族，1999年7月30日出生，26岁，身份证号码：612322******，驾驶证档案号：653110316****，准驾车型：C1，户口所在地：陕西省汉中市城固县原公镇***村**组**号，喀什市疏勒县香逸四季小区，新QCM6**小型车驾驶员。

3. 阿某、男、维吾尔族、1986年12月14日出生、居民身份证：65310119*****，C1驾照， 现住址，喀什市疏勒县香逸四季小区、户籍所在地，陕西省汉中市城固县原公镇***村**组**号，保险：人寿保险，联系电话157*****。

（三）事故车辆情况

1.陈G****驾驶车辆。车牌号：新QCM6**。车型：小型汽车。

2.喀什新松物流有限公司车辆。车牌号：新Q563**。车型，重型半挂牵引车（拖车新BN419挂车）。

（五）事故车辆活动轨迹

陈**驾驶新QCM6**号牌车辆从陕西方向行驶至喀什疏勒县方向行驶至吐和高速1795KM+350路段处位置时，与阿某驾驶的新Q563**号牌重型半挂牵引车发生碰撞事故。

（五）事故发生经过

陈**驾驶新QCM6**号牌车辆从陕西方向行驶至喀什疏勒县方向，2024年2月27日6时30分许，当行驶至吐和高速1795KM+350路段处位置时，与阿某驾驶的新Q563**号牌重型半挂牵引车发生碰撞事故。事故造成与陈**、同乘人李少娟、马会敏受伤，陈建新一人死亡，重型半挂牵引车阿某未受伤。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

2024年2月27日6时30分许，事故发生后，阿某将驾驶的Q563**号牌重型半挂牵引车停靠在高速路边，并立即拨打122事故救援电话，并打开双闪、将三脚架放置车尾。2024年2月27日6时50分许，墨玉县交警大队、120急救车辆相继达到事故现场，120急救车辆到现场后发现陈建新当场死亡，陈**、同乘人李某、马某等3人受伤，随即送到墨玉县人民医院进行治疗。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.私家车驾驶员陈**，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第43条之规定，同车行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离之规定，负主要责任。

（二）间接原因

2.重型半挂牵引车阿某,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第78条之规定，“高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过120公里每小时，最低车速不得低于每小时60公里”。负次要责任。

五、事故性质认定

事故调查组通过现场勘察、调取相关资料、询问相关当事人等，综合分析认为：事故发生当天，阿某驾驶的Q563**号牌重型半挂牵引车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第78条之规定，“高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过120公里每小时，最低车速不得低于每小时60公里”，负次要责任；私家车驾驶员陈**，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第43条之规定，同车行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离之规定，负主要责任。依据《道路交通事故处理办法》第十八条规定，交通肇事罪分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任。第十九条规定，一方当事人的违章行为造成交通事故的，有违章行为的一方应当负全部责任，其他方不负交通事故责任。两方当事

人违章共同造成交通事故的，违章行为在交通事故中作用大的一方负主要责任，另一方负次要责任；违章行为在交通事故中作用基本相当的，两方负同等责任；上述法律法规都确定了责任、分担损失的制度，对认定不同过错对促成事故作用力的大小，也就是当事人违法行为的“过错系数”进行了明确的界定。由此可见，只有生产单位对事故发生承担主要责任或同等责任时，才具有处罚的必要性，而且在相关法律法规中也做了相应的规定，综上所述，调查组认为该事故是一起**非生产安全事故。**

六、事故反思和整改措施

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施:

一是提高思想认识。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆在突出位置，切实维护人民群众生命财产安全。要加强组织领导，强化属地管理，完善体制机制，抓好本系统安全监管责任落实，有效防范生产安全事故发生。

二是企业落实安全生产主体责任。喀什新松物流有限公司应认真汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强对企业的规范管理，严格落实企业安全生产管理制度，车辆管理

制度，做好从业人员的安全生产教育和培训。

三是严格落实属地监管责任。喀什市人民政府应落实属地责任，采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强群众的安全生产意识，加强对运营车辆的管理，确保人民群众生命财产安全。

四是严格落实行业监管责任。墨玉县公安局交通警察大队要充分汲取各类事故教训，贯彻落实道路交通安全各项管理措施，切实加强道路交通安全管控，多措并举，保障道路交通安全有序和人民生命财产安全。

墨玉县吐和高速“2.27”一般车辆碰撞事故

事故调查组

2025 年 8 月 25 日