洪湖市学府苑东区3期项目“12·24”一般起重伤害事故调查

发布时间：2022-03-16 00:00

2021年12月24日15时44分，在洪湖市新堤街道学府苑东区3期工地施工发生一起起重伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和洪湖市人民政府办公室《关于授权洪湖市应急管理局组织事故调查组11号）等有关法律法规及文件的规定，市政府成立了由市应急局牵头，市纪委监委、市总工会、市公安局、市住建局组成的“12·24”联合事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

建设单位（甲方）：洪湖市洪鹏飞置业有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：詹镇辉，注册资本：壹亿圆整，成立日可项目：）房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品律法规非禁止或限制的项目），住所：洪湖市茅江大道特1号（洪湖职院内，登记机关：洪湖市市场监督管理局，核准日期：2020年12月10日，统一社会信用

项目监理单位：湖北华茂建设监理有限责任公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：赵良新 注册资本：300万元人民币，成立日围：（许可项目：）建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，住所：武昌区友谊大道371号V+合伙人大厦塔楼12层、14层小样孵化器141-2021年09月22日，统一社会信用代码：91420500179121987C。

承建单位（乙方）：湖北东鹏建筑工程有限公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：陈林，注册资本：14800万元人民币，成立日记机关：洪湖市市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册）住所：湖北省洪湖市燕窝镇新新路，经营范围：（许可项目：）房屋建筑和市政基础设施筑智能化工程施工；消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工（除目），核准日期：2021年01月05日，统一社会信用代码：91421083795900976F。

分包单位：湖北华润建筑工程有限公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：黄楚河，注册资本：壹仟万元人民币，成立日期：围：房屋建筑工程、公路工程、水利工程、土石方施工；水电安装；沙石料销售；工程机械租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）鱼县市场监督管理局核准日期：2021年09月01日。统一社会信用代码：91421221MA487QAN2L。

租赁公司①：湖北建安机械建设有限公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：孔祥平，经营范围：建筑机械设备租赁，起重设筑材料的销售；机械设备生产、加工、销售；钢管租赁；装卸、搬运服务。（涉及许可证经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），注册资本：518万场监督管理局，发证日期：2019年03月15日，经营期限：长期，住所：荆州市荆监一级公路以西，统一社会信用代码：914210005627333458。安全生产许可筑施工，发证机关：湖北省住房和城乡建设厅，发证日期：2015年5月28日，有效期至2022年1月31日。

租赁公司②：武汉矗立脚手架租赁有限公司，类型：有限责任公司，住所：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区恒大名都84栋一单元19层4号，法定代表人：日，营业期限：2023年4月10日，登记机关：武汉市黄陂区工商行政管理局，登记时间：2016年3月22日，统一社会信用代码：91420116063047885。

（二）事故发生项目基本情况

1.事故发生工程概况

洪湖市学府苑东区3期建设项目地点：洪湖市文泉西路。建筑规模:总建筑面积148800㎡，其中地下室建筑面积20168㎡。承包范围:按施工蓝图范围内(室内安装工程项目中给水、强电均为表后工程);均属于乙方的总包范围。若图纸变更和甲方提出修改方案，乙方按照修改的图纸方案施工。

合同价款：约定每平方米暂定价（地下室正负零以下工程2000元，正负零以上工程1100 元，具体总价款按实际发生的工程量据实办理竣工结算为准。

湖北省固定资产投资项目备案登记表，建设地点：新堤办事处文泉西路以北、逸群路以南、虹雨路以西，建设性质：新建，计划开工时间：2019年3月案登记。

建设施工许可证：42108320******0201，2020年12月17日取证，发证机关：洪湖市住房和城乡建设局。

建设工程规划许可证：建字第A20203048号，2020年12月17日取证，发证机关：洪湖市自然资源和规划局。

建设用地规划许可证：地字第A20192024号，2019年5月9日取证，发证机关：洪湖市自然资源规划管理局。

建设用地规划许可证：地字第A20202084号，2020年12月15日取证，发证机关：洪湖市自然资源规划管理局。

湖北省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书，2019年5月7日取得，审查机构:武汉蕃华施工图设计审查有限公司，审查机构代表法人:叶天松。

安全生产许可证编号：（鄂）JZ安许证字[2005]000082,经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），许可范围：建筑施工，有效期至：2024年7月建设厅。

建筑业企业资质证书，证书编号：D242040578，有效期至：2021年12月31日，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑工程施工总承城乡建设厅。

（三）事故发生现场情况

事故现场位于洪湖市新堤街道学府苑东区3期8#楼北面底层门厅处。

（四）事故发生现场人员情况

现场作业人员共2人，一人为塔吊司机，一人为武汉矗立脚手架租赁有限公司临聘人员杨高双（死者）。

（五）事故发生当天天气情况

天气情况：洪湖当日降水量1.1毫米，平均气温 4.7℃，最高气温12℃，最低气温0.8℃，偏北风4-5级，相对湿度80.7%，不适合室外作业条件。

（六）死者基本情况

杨高双，男，56岁，住湖北省武汉市黄陂区祁家湾街朱店村大湖湾86号，系武汉矗立脚手架租赁有限公司临聘人员。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年12月24日15时44分，武汉矗立脚手架租赁公司杨高双，在学府苑东区3期工地利用塔吊转运脚手架钢管时，塔吊钢丝绳卡在吊钩滑轮处，起重吊丝绳，钢丝绳突然松动，起重吊钩猛然向下坠落，砸在杨高双左肩上，杨高双当场倒地，在附近的脚手架公司老板童九舟，还有另外2人跑过去，童九舟立即待120急救车。10分钟左右120急救车赶到了现场，医护人员现场进行了急救之后紧急送到了人民医院进行救治，在人民医院急诊室抢救，半小时后经医护人

（二）事故应急救援和善后处置情况

发生事故后，脚手架公司负责人童九舟拨打110、120进行紧急救援，组织人员将杨高双抬到模板上，送到路边等待。10分钟左右120急救车赶到了现送到了人民医院急诊室抢救，半小时后经医护人员抢救无效宣布死亡。市应急管理局和市住建局接到报告后立即派出执法人员和相关工作人员赶赴现场开展

市应急局立即启动事故调查程序开展事故调查工作，新堤街道、市住建局立即成立专班开展维稳善后处置工作，家属情绪平稳，善后工作已完成。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

武汉矗立脚手架租赁公司临聘人员杨高双未经过教育培训上岗从业,未辨识吊装作业现场的安全风险，在吊装施工现场无司索员，无专职安全管理人员

2.管理原因

（1）洪湖市洪鹏飞置业有限公司，未严格落实安全管理制度，聘请的监理公司监理人员履职不力，监理人员未及时对施工现场进行安全巡查，未发现

（2）湖北东鹏建筑工程有限公司，未严格落实安全管理制度：一是对吊装区域未设置安全警示标志及安全隔离带；二是事发当天施工现场安排的
场；三是对恶劣天气情况下吊装作业未进行制止。

（3）湖北华润建筑工程有限公司，未严格落实施工现场的安全管理制度，一是临聘人员杨高双未经过培训教育上岗从业，二是吊装作业现场未按规
安全管理。

（4）新堤街道办事处，未严格落实地方属地监管责任，未及时发现施工单位安全生产工作中存在的问题并督促其整改。

（5）洪湖市住建局，未严格落实部门行业监管责任，未及时发现施工单位安全生产工作中存在的问题并督促其整改。

（二）事故性质

经调查认定，洪湖市学府苑东区3期项目“12•24”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

杨高双，男，违章指挥塔吊司机进行吊装作业，在未识别施工现场的安全风险的情况下，拽扯吊钩总成卡在吊钩滑轮处的钢丝绳，导致塔吊的吊钩总
死亡，免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员

1.洪湖市洪鹏飞置业有限公司负责人聂平，未依法督促、检查本项目的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。责成洪

2.湖北东鹏建筑工程有限公司法人代表陈林，未依法督促、检查本项目的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，责成

3.湖北华润建筑工程有限公司项目负责人殷世勤，未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划，依法督促、检查本项目的安全生产工作，及时消
湖市应急管理局依据有关法律规定对其依法处理。

五、对事故有关责任单位的处理意见

（一）洪湖市洪鹏飞置业有限公司

企业主体责任落实不到位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对事故发生负有管理责任，责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定

（二）湖北东鹏建筑工程有限公司

企业主体责任落实不到位，对分包单位的安全生产工作未统一协调、管理到位，对事故发生负有管理责任，责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定对

（三）湖北华润建筑工程有限公司

企业主体责任落实不到位，对施工现场的安全生产工作管理不到位，对事故发生负有管理责任，责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定对其依法处

六、对相关政府及部门追责建议

（一）洪湖市新堤街道办事处

未严格落实安全生产属地监管责任。组织安全生产检查工作不扎实，隐患排查工作落实不力。责成洪湖市新堤办事处人民政府向洪湖市人民政府作出

（二）洪湖市住建局

未严格落实安全生产行业监管责任，对在建项目安全监管及隐患排查工作落实不力，责成洪湖市住建局向洪湖市人民政府做出书面检查。

七、事故防范及整改措施建议

近年来全国各地建筑领域事故频发，暴露出在工程建设领域安全生产方面存在一些突出的问题，为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患
格落实“安全生产专项整治三年行动”工作，促进安全健康发展，提出如下措施建议：

（一）牢固树立以人为本、安全发展的理念

要牢固树立和落实科学发展、安全发展的理念。充分认识加强建筑安全生产工作的重要性，正确处理安全与发展、安全与速度、安全与效率、安全与
全发展前提。

（二）加强安全教育培训工作

建设单位要认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律、法规要求，要针对建筑施工人员流动性大的特点，强化从业人员安全技术和操作技能
格实行施工作业人员必须经培训考核合格上岗制，做好施工过程安全交底，开展广泛的经常性的安全教育培训。

（三）加强建筑领域危险作业的安全监管

要重点加强对高空作业、吊装作业、脚手架安装及拆卸过程中的安全监管，加强现场监理、安全等岗位和人员的监督检查工作。

（四）严格落实部门行业监管责任

市住建局要严格落实行业安全生产监管责任。要加强对在建项目高空作业、吊装作业、脚手架安装及拆卸等危险作业的安全监管。严格落实《洪湖
生。

（五）针对本次事故现场，结合专家分析报告，提出以下

具体整改措施:

1、湖北东鹏建筑工程有限公司应深刻吸取“12·24” 一般起重伤害事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺，全面落实总包单位安全生
大排查，特别要督促涉及起重机械设备的相关人员做好安全技术交底及三级安全教育，应加强人员管理，全面落实特种作业人员持证上岗情况，加强管理人

2、湖北华润建筑工程有限公司要进一步完善管理制度，加强施工人员的监管，确保所有特种人员必须持证上岗，清除无证人员，并做好人员的安全教
全教育及应急演练。

3、湖北华茂建设监理有限责任公司应履行建筑工程安全管理职责，在履职中宜进一步提高、落实对施工现场安全的巡视、旁站，及时发现施工现场的
的管理，确保工地现场监理机构的正常运行；加强劳务分包单位及人员的审核，全面落实对整个工程“无死角”的监理。

4、洪湖市洪鹏飞置业有限公司为建设单位，是建设工程安全生产第一责任者，必须依法履行安全生产法律赋予的各项职责，懂得相应的安全生产管
工单位完善安全施工责任体系和制度，落实建筑施工安全标准化和事故零目标控制。

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002