中国广电甘肃网络股份有限公司
平凉市分公司“3·28”一般高处坠落
事故调查报告

2023年3月28日11时许，中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司员工范**在草峰镇张寨村维修广电线路登杆过程中，因黑色木质电杆从根部断裂，导致范**从高处坠落，经草峰镇卫生院120救护车现场急救后送往甘肃医学院平凉附属医院救治，经抢救无效死亡。

按照市安委会办公室《关于对崆峒区“3·28”事故挂牌督办的通知》（平安办督字〔2023〕4号）要求，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经平凉市崆峒区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区文旅局、区工信局、区总工会、草峰镇人民政府等相关单位组成的中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司“3·28”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区纪委、区检察院派员参加，依法对事故原因开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对相关责

任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司“3·28”一般高处坠落事故是一起因隐患排查治理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司(以下简称广电平凉市分公司)，**负责人：**段**；**类型：**股份有限公司分公司；**统一社会信用码：**9162080058593****；**住所地：**甘肃省平凉市崆峒区绿地广场西北侧新闻中心6楼；**成立日期：**2012年01月13日；**经营范围：**广播电视网络设计、建设、监理、开发、运营、管理和维护；视音频内容集成、制作、分发经营；利用有线电视网络资源开展数据信息、移动多媒体及“三网融合”国家允许的通信、互联网、比照电信基础业务管理的增值电信业务等新技术、新业务、新媒体的开发经营；设计、制作、发布广告；广播电视与信息网络的技术和产品研发、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；符合国家产业政策的其他领域项目如电子、软件、新材料、节能等（以上经营范围涉及行业许可的按许可证有效期限经营，国家有专项专营的按规定办理）。该公司内设综合办公室、资产财务部、技术支撑部、政企

事业部、网建运维部、市场发展部、导视频道节目部7个职能部门和崆峒营维公司1个经营单位，共有从业人数55人，事故发生部门为网建运维部，从业人员6人。

（二）事故发生单位安全管理情况

中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司能够传达学习党中央和省、市、区安全生产重大决策部署，建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，定期开展施工现场安全检查和隐患排查。但该公司全员安全生产责任制不健全，未严格执行本单位安全生产规章制度，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促、检查本单位的安全生产工作；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未扎实开展安全生产教育和培训，从业人员不熟悉安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未建立安全生产教育和培训档案。

（三）事故发生经过

2023年3月26日，中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司客服接到投诉电话说崆峒区草峰镇张寨村广电线路中断，要求处理。3月28日上午9时，网建运维部副经理史**安排薛**、范**、吴**、胡**4人前去处理故障。上午10时许，薛**、范**、吴**、胡**到达现场，看到路南侧有一根黑色木质线杆已

经倒在地上，部分电线挂在树上，路北侧黑色木质线杆（编号：草峰机房-张寨村 0074）为拼接杆直立无倾斜，与南侧线杆连接的线路已下垂，另一端电线与其他杆正常连接。薛**、范**、吴**、胡**现场进行分工，吴**和胡**在公路南侧整理线路，薛**和范**处理公路北侧黑色木质线杆（编号：草峰机房-张寨村 0074）下垂线路。11 时许，范**登杆后作业过程中，黑色木质线杆（编号：草峰机房-张寨村 0074）从基部断裂倒地，范**同时坠落，薛**解开范**身上安全带和脚扣，将人翻过来平躺在地上，掐人中穴位进行急救后，11 时 01 分拨打了 120 急救电话。约 10 分钟后，草峰镇卫生院 120 医护人员来到现场对范**进行了急救，发现右胳膊骨折做了简单固定，范**仍处于昏迷状态，随后救护车将范**送往甘肃医学院平凉附属医院进行进一步救治。当天中午 12 时许，范**经甘肃医学院平凉附属医院医护人员抢救无效死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 伤亡人员基本情况

范**，男，汉族，生于 1968 年 11 月 13 日，身份证号：622701196811113****，甘肃省平凉人，家住甘肃省平凉市崆峒区东瓜园，系中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司员工。

2.直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，造成直接经济损失**万元。

（五）事发现场外部环境

事故发生时，该地区天气晴转多云，无降水、大风等高影响天气。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司职工薛**及时拨打了120急救电话，并向单位主要负责人报告了事故。中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司及时向崆峒区应急管理局报告了事故。草峰镇人民政府分别向崆峒区委、区政府及时报告了事故，并抄报区应急管理局。区应急管理局向崆峒区委、区政府及时报告了事故，并抄报市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，崆峒区委、区政府主要领导对该起事故高度重视，立即做出批示，区政府迅速成立善后工作组，由区应急局牵头组织相关单位认真开展了善后处理工作。按照国家有关规定中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司与死者家属达成了赔偿协议，于2023年3月30日签订了《赔偿协议书》，由中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司向范**家属支付一次性赔偿金人民币**万元，并积极办理雇主责任险和工伤保险理赔

事宜。死者遗体于4月1日被送回香莲乡老家安葬。

（三）事故应急处置情况评估

事故发生后，涉事单位按相关规定及时、准确、如实上报了事故。各相关部门接到报告后立即到达事故现场，采取应急处置措施，积极协调妥善做好善后事宜。接到事故报告后，崆峒区委、区政府迅速组织开展应急救援行动，信息报送及时，事故应急处置快速、平稳，善后工作有序，无衍生、次生事故发生，死者家属平稳，未造成上访和社会舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司事故黑色木质线杆（编号：草峰机房-张寨村0074）长期埋于土壤中腐蚀，作业人员登杆受力断裂。

（二）间接原因分析

中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司未对木质杆长期埋于土壤之中可能造成的隐患进行风险辨识，未开展专业化隐患排查治理，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除木质杆倒杆事故隐患；未针对网建运维部从业人员岗位特点，进行安全操作规程和安全操作技能培训。

（三）其它可能因素排除

通过事故现场勘查、询问分析，排除人为故意刑事犯罪嫌疑，排除突发灾害因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司：经事故调查组调查发现，该公司未健全并督促落实全员安全生产责任制，未严格执行本单位安全生产规章制度，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促、检查本单位的安全生产工作；未建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未扎实开展安全生产教育和培训，从业人员不熟悉安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未建立安全生产教育和培训档案，以上行为分别反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[1]、第二十五条[2]、第二十八条[3]和第四十一条[4]的规定。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.范**，男，群众，中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司职工，安全生产意识淡薄，在登高作业前未对作业环境进行检查，违反通信建设工程安全生产操作规范（YD5201-2014）（登杆前应认真检查电杆完好情况，不得攀登有倒杆或折断危险的电杆），未对作业现场可能存在的危险因素和事故隐患进行作业前检查，对本次事故发生负有直接责任。因范**在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

2.段**，男，中共党员，中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司副总经理，主要负责人，主持该公司全面工作。履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[5]和第二十一条[6]，建议由平凉市崆峒区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位 的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

第九十五条第一项[7]之规定，给予其上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.孙**，男，中共党员，中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司二级高级业务经理、网建运维部经理。履行本部门安全生产管理职责不到位，对事故的发生负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款[8]和第五条[9]，建议由平凉市崆峒区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]之规定，给予其上年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司，未严格落实企业安全生产主体责任，未对企业存在的安全风险进行有效管控，对作业现场长期存在的安全隐患失察，导致事故发生。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十五条、第二十八条、第四十一条之规定，建议由平凉市崆峒区应急

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款：构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[11]之规定，对中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司处31万元罚款的行政处罚。

对此次事故涉及的公职人员移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

经调查，这次事故充分暴露出涉事企业贯彻落实安全发展理念不牢，落实安全生产主体责任不严不实，落实安全管理制度不深不细，对木质线杆长期埋于地下可能腐蚀的风险分析研判缺失，隐患排查治理不到位，安全投入不足，未按规定开展从业人员安全教育和培训。

七、事故整改和防范措施

为全面贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的十五条措施》和甘肃省委、省政府《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施意见》的要求，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任落

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

实，着力堵塞安全生产监督管理漏洞，着力解决生产经营单位不严格遵守法律法规的问题，提出以下要求:

（一)中国广电甘肃网络股份有限公司平凉市分公司要深刻吸取事故教训，亡羊补牢，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，全力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深入开展安全生产大排查、大整治。要进一步健全完善安全生产管理制度，层层落实安全生产责任，强化从业人员安全管理，严格考核奖罚兑现。要狠抓从业人员安全教育培训，结合各部门岗位工作实际，从管理人员到一线人员，全方位开展系统化、专业化安全教育培训。要加大隐患排查治理力度，克服麻痹思想和侥幸心理，对所有的木质线杆逐一检查，并建立落实长效检查制度。要对从事登高、电工等特种作业人员从严管理，对不符合岗位资质要求的调换岗位。要加强对作业现场安全管理，严格按照行业操作规范施工作业，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为，确保安全生产。

（二）平凉市文化广电和旅游局要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，按照“三管三必须”的原则，切实履行行业主管部门监管责任，深刻汲取本次事故教训，举一反三，扎实开展本行业领域安全生产风险隐患排查，强化对所管企业的

监督检查，督促企业及时消除事故隐患，有效预防和减少各类生产安全事故。