龙泉经济开发区浙江置信汽车部件有限公司“4·23”一般高处坠落事故调查报告

龙泉市人民政府事故调查组

2026年7月2日

目 录

一、事故基本情况 ---------- 3
（一）事故发生单位概况 ---------- 3
（二）事故发生单位安全管理情况 ---------- 4
（三）事故相关人员情况 ---------- 4
（四）事故发生经过 ---------- 4
（五）事故现场情况 ---------- 5
（六）事故造成人员伤亡 ---------- 5
（七）直接经济损失情况 ---------- 5
二、事故应急处置情况 ---------- 6
（一）事故信息接报及响应情况 ---------- 6
（二）事故现场应急处置情况 ---------- 6
（三）医疗救治和善后处理情况 ---------- 6
三、事故原因分析 ---------- 6
（一）直接原因分析 ---------- 6
（二）间接原因分析 ---------- 6
四、事故责任及处理意见 ---------- 7
（一）建议免于追究责任的人员 ---------- 7
（二）建议追究刑事责任的人员 ---------- 8
（三）建议给予行政处罚的单位和人员 ---------- 8
（四）责令企业内部处理的人员 ---------- 9
五、事故防范和整改措施 ---------- 9

龙泉经济开发区浙江置信汽车部件有限公司“4·23”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月23日下午15点20分，位于浙江省龙泉市***的浙江置信汽车部件有限公司2号厂房发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，龙泉市人民政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）规定，成立了由应急管理局、市纪委市监委、公安局、总工会、经济开发区管委会等单位组成事故调查组，并邀请人民检察院参加，开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了对事故责任单位和责任人的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。经调查认定，该起事故是一起作业人员自身安全生产意识淡薄，在未佩戴安全带的情况下进行高处作业，且作业现场未设置有效的安全防护措施造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江置信汽车部件有限公司，法定代表人：王**，统一社会信用代码：91331181MA28******，类型：有限责任公司（自然人独资），地址：浙江省丽水市龙泉市*****，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省龙泉市***）

（二）事故发生单位安全管理情况

浙江置信汽车部件有限公司法定代表人为王**；实际负责人为总经理张**，全面负责公司的安全生产等管理工作。浙江置信汽车部件有限公司无临时作业人员（季**、刘*、刘**）的安全技术交底以及安全生产教育培训相关台账资料。

（三）事故相关人员情况

1.季**，男，身份证号码：3325241968********，系临时作业人员，已取得特种作业操作证，本次事故死者。

2.刘*，男，身份证号码：3325021977********，已取得特种作业操作证，系临时作业人员。

3.刘**，男，身份证号码：3325021977********，系临时作业人员。

4.张**，男，身份证号码：3303211976********，浙江置信汽车部件有限公司采购经理。

5.张**，男，身份证号码：3303211974********，浙江置信汽车部件有限公司总经理，为公司实际主要负责人。

（四）事故发生经过

通过询问相关人员：浙江置信汽车部件有限公司采购经理张**，以280元/米的计价标准临时雇佣刘*开展2号厂房行车轨道拆除作业。随后刘俊组织季**、刘**一同进场施工。4月23日下午，刘*、季**、刘**三人在2号厂房开展拆除作业，由刘*、季**负责切割，刘**在脚手架上协助。当日15时20分许，季**在离地约6米的行车梁上进行切割作业时，因未佩戴安全带，不慎失足坠落至地面。

（五）事故现场情况

事故现场位于浙江省丽水市龙泉市**浙江置信汽车部件有限公司2号厂房，事发处离地高度约6米（见图1）。现场发现气瓶、焊枪、老虎钳、锤子等作业工具，未发现安全帽、安全带等劳动防护用品。



图1：事故现场

（六）事故造成人员伤亡

本起事故造成1人死亡。死者信息：季**，男，身份证号码：3325241968********，住址：浙江省龙泉市***。

（七）直接经济损失情况

截至目前，事故已造成直接经济损失约108万元人民币。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 4 月 23 日 15 时 28 分龙泉市应急管理局接 110 报送信息后快速响应，联合龙泉市公安局、龙泉经济开发区管委会等相关部门人员立即赶赴事故现场开展事故处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，工友刘**立即上前查看情况，发现季**已无意识，便立刻拨打了 120 和 110。15 时 30 分许，救护车到达现场，将季**送往龙泉市人民医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后处理情况

季**在被送往龙泉市人民医院抢救后，于 2026 年 4 月 23 日 16 时 39 分宣布死亡，死亡原因为呼吸心跳骤停。

2026 年 5 月 7 日，浙江置信汽车部件有限公司、刘*与死者家属达成调解协议，善后工作得到妥善处置。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

季**自身安全生产意识淡薄，在未佩戴安全带的情况下进行高处作业，且作业现场未设置有效的安全防护措施，是该起一般高处坠落事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.浙江置信汽车部件有限公司未全面依法履行企业安全生产主体责任，未严格落实全员安全生产责任制[1]；未为高

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

处作业人员提供安全带等劳动防护用品[2]；未督促高处作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程[3]；未对临时作业人员开展针对性的高处作业安全生产教育培训及安全技术交底[4]；未有效辨识并管控高处作业安全风险，未及时采取有效措施消除生产安全事故隐患[5]。

2.浙江置信汽车部件有限公司总经理张**未依法履行安全生产管理职责，未严格落实全员安全生产责任制[6]；未有效实施安全生产规章制度和操作规程[7]；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划[8]；未有效督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[9]。

四、事故责任及处理意见

（一）建议免于追究责任的人员

季**自身安全生产意识淡薄，在未佩戴安全带的情况下进行高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于季**已在事

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

该起事故是一起作业人员自身安全生产意识淡薄，在未佩戴安全带的情况下进行高处作业，且作业现场未设置有效的安全防护措施造成的一般生产安全责任事故。事发后，企业积极处置，妥善处理善后事宜，其情节显著轻微，建议不予追究相关人员刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.浙江置信汽车部件有限公司，未全面依法履行企业安全生产主体责任，未严格落实全员安全生产责任制；未为从业人员提供劳动防护用品；未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未及时发现并消除事故隐患，是该起事故的责任单位。建议应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”的相关规定给予行政处罚。

2.张**，男，浙江置信汽车部件有限公司总经理，未依法履行安全生产管理职责，未严格落实全员安全生产责任制；未有效实施安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故发生负

有领导责任。建议应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”的相关规定给予行政处罚。

（四）责令企业内部处理的人员

张**，男，群众，浙江置信汽车部件有限公司采购经理，未督促作业人员严格执行安全操作规程，未及时排查生产安全事故隐患，责成浙江置信汽车部件有限公司对其进行相应处理，处理结果报龙泉市应急管理局。

五、事故防范和整改措施

（一）责成浙江置信汽车部件有限公司深刻汲取“4·23”一般高处坠落事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实安全生产责任制、管理制度及岗位操作规程。常态化开展隐患排查治理，强化作业现场安全管控，抓实从业人员安全教育培训与岗前交底，切实提升作业人员安全防护意识和规范操作能力，规范所有临时用工、零星作业管理，严防生产安全事故再次发生。

（二）建议应急管理局按照“三管三必须”要求切实履行安全生产行业监管职责，加强对企业安全生产主体责任落实情况的执法检查。对执法检查中发现的安全生产违法违规行为坚持零容忍、依法从严处置，夯实安全生产基础，有效防范和遏制各类生产安全事故发生。

（三）建议经济开发区管委会要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，切实履行安全生产属地监管责任，持续加大对辖区内生产经营单位，特别是厂房拆除、设备检修等高风险施工作业的日常监督检查力度，同时加大对企业临时用工、零星高危作业的检查力度，从严督促企业压紧压实安全生产主体责任，坚决守住安全生产底线，确保辖区安全生产形势稳定。

龙泉经济开发区浙江置信汽车部件有限公司

“4·23”一般高处坠落事故调查组

2026 年 6 月 17 日