道滘镇“10·13”一般触电事故调查报告

2016年10月13日下午14:21时，位于道滘镇小河村的东莞市创艺工贸有限公司发生一起触电事故，事故造成1人死亡。为查清事故原因，根据国家有关法律法规规定，2016年10月18日，东莞市人民政府成立了道滘镇“10·13”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组邀请了东莞市第一市区人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人和责任单位的处理建议；并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、 事故单位概况

东莞市创艺工贸有限公司（以下简称“创艺公司”），注册号：441900000700956；住所：东莞市道滘镇小河大鳑涌工业区；法定代表人：严健方；企业类型：有限责任公司；经营范围：产销鞋材、专用机械配件及设备、五金电器、木器制品。成立日期：2009年12月18日；营业期限：长期。

二、事故发生的经过和事故救援情况

根据创艺公司车间现场监控录像以及创艺公司员工沈文华和潘木清陈述：2016年10月13日下午14:21时，刘孝银在车间2号熔铝炉工作，手抓该炉盖上方把手将炉盖移开，并用铁制长勺将炉内铝水搅动后随手将长勺放在该炉锅盖右下边缘，当刘孝银右手持勺，同时左手抓握炉盖上方把手时发生触电。在旁边工作的沈文华听到刘孝银倒地的响声，往后看，看到刘孝银倒在地上，他马上走近用力拉刘孝银的右手，把刘孝银的左手拖离2号熔铝炉盖子把手，当时刘孝银躺在地上不省人事，创艺公司法定代表人严健方开车送刘孝银到东莞市人民医院抢救，10月13日下午15:49时，刘孝银经抢救无效证实死亡。

三、事故人员伤亡情况和直接经济损失

1、人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡,死者刘孝银，男，汉族，29岁， 1987年1月20日出生，重庆市巫山县人，2016年8月入职创艺公司，负责熔铝炉熔浇工作。

2、直接经济损失

据统计，直接经济损失约人民币65万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）调查情况

1、现场检查情况。接到事故报告以后，安监部门执法人员对事故现场进行了检查，发现车间现场电线乱拉乱接，线路的铺设不符合国家行业标准，作业人员未佩戴、使用劳动防护用品绝缘手套、劳动防护服装等劳动防护用品。

2、询问情况。经询问创艺公司工作人员沈文华和潘木清，事发时刘孝银只穿着一双拖鞋，没有佩戴手套等劳动防护用品。创艺公司未监督、检查从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品等。

（二）事故原因

1、直接原因

刘孝银安全意识淡薄，工作期间未佩戴、使用劳动防护用品（绝缘手套）、劳动防护服装等劳动防护用品。

2、间接原因

一是创艺公司未监督、检查刘孝银按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

二是创艺公司未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

三是创艺公司主要负责人严健方未履行安全生产有关法律法规，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，道滘镇“10·13”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及对事故责任者的处理意见

（一）责任认定

1、刘孝银安全意识淡薄，工作期间没有佩戴劳动防护用品（绝缘手套），导致事故的发生。因此，刘孝银本人应对事故负有责任。

2、创艺公司未监督、教育刘孝银按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，导致事故的发生。因此，创艺公司应对事故负有责任。

3、创艺公司主要负责人严健方未履行安全生产有关法律法规，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生。因此，创艺公司主要负责人严健方应对事故负有责任。

（二）处理意见

一是刘孝银安全意识淡薄，工作期间没有佩戴劳动防护用品（绝缘手套），直接导致事故发生。因刘孝银本人在事故中死亡，建议免于追究其责任。

二是创艺公司未监督、教育刘孝银按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，间接导致事故的发生。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，建议由安监部门依法对创艺公司实施行政处罚。

三是创艺公司主要负责人严健方未履行安全生产有关法律法规，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，间接导致事故的发生。依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议由安监部门依法对创艺公司主要负责人严健方实施行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）为防范类似事故再次发生，建议道滘安全监管分局督促事故单位创艺公司应明确生产经营单位及其主要负责人的职责，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，吸取道滘镇“10·13”一般触电事故教训。在今后的生产经营活动中，必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章的规定，落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。为防范和杜绝生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施:

1、必须认真吸取事故教训，加强安全管理，全面履行企业安全生产主体责任;

2、必须健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取各种有效措施及时发现并消除事故隐患;

3、必须认真执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准;

4、必须对外来从业人员加强安全生产教育和培训，提高从业人员安全意识和操作技能。

（二）小河村委会应进一步加强对辖区企业安全生产检查工作，进一步强化和落实企业安全生产主体责任，及时消除安全生产事故隐患，提高安全生产水平，确保安全生产。

道滘镇“10·13” 触电事故

市政府调查组

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-