清城区“5·20”一般触电事故调查报告

2019年5月20日10时许，石角镇辖区内的清远市永裕实业有限公司第三车间，一名工人在维修电气设备时触电死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于5月27日成立由区应急管理局、区公安分局、区人社局、区总工会、区供电局、石角镇政府等有关单位人员组成清城区“5·20”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。经调查，事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

清远市永裕实业有限公司（以下简称永裕公司）统一社会信用代码：91441802618063329C，法人代表：赵同法，注册资金：壹佰捌拾万元人民币，企业类型：有限责任公司，成立日期：1996年7月26日，营业期限：长期，经营范围销售：生产、加工、销售五金制品，铝着色，模具，电子产品生产。地址：石角镇塘基白沙。

（二）事故车间情况

永裕公司厂区内总有5个车间，分别出租给一间公司和两

个个体工商户。发生事故车间为第三车间，该车间主要是生产铝配件氧化和抛光工艺，没有办理相关营业执照，对外称金叶公司，产品销售以永裕公司名义开具发票。

（三）事故相关人员情况

1、死者李隆文，男，身份证号：432822197412047443 4，住址：湖南省桂阳市四里乡芙塘村5组。2018年11月3日开始在永裕公司第三车间工作，每月工资4500元。2019年2月26日接受永裕公司用电、用气、用火安全知识培训教育。

2、赵圣德，男，身份证号：510107197406300030，住址：广东省珠海市香洲区翠微东路459号1栋2单元701房。永裕公司总经理、实际控制人。

3、刘金镇，男，身份证号：362221197411113818，住址：江西省丰城市董家镇田塘村刘家组19号。永裕公司第三车间承租者、主要负责人。

4、雷银元，男，身份证号：431021197709127557，住址：湖南省桂阳县四里乡石盘村4组。永裕公司第三车间主管，由刘金镇雇佣，2017年2月入职。

（四）相关合同签订情况

永裕公司与刘金镇签订《租赁合同》，租赁期由2019年5月1日到2021年4月30日。

（五）事故经过及应急救援情况

5月20日6时20分许，永裕公司的门卫告诉永裕公司第三

车间主管雷银元，第三车间的隔离电闸刀烧了，于是雷银元就叫工人把车间电闸刀关掉，并找来第三车间的四个工人来维修。维修时，其中三名工人穿着胶鞋站在胶槽上面，把电线用压线钳接驳在一起，而李隆文则站在地面上用手把电线递给接线工人，进行低压线路的驳接。期间，已接好的两根导线在接第三根导线过程中，因有剪线钳的螺丝掉落在地上，于是李隆文就弯下腰去捡掉落的螺丝。就在李隆文在捡螺丝时，身体触碰到第三根导线的裸露部分（这根导线从其他电源串接过来带电）。这时，李隆文跳了起来，并喊到“有电”，紧接着就倒在地上。

事故发生后，雷银元立即跑到配电房关掉厂区电源总开关，并拨打120电话，接着用车载李隆文去医院抢救，大约10时左右在途中遇见120车辆，经医护人员抢救，李隆文抢救无效死亡。

（六）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失为119万元。死者李隆文善后工作已处理完毕。

二、事故原因和性质

（一）直接原因

死者李隆文安全意识淡薄，对作业环境的危险性认识不够，在不具备特种作业人员（电工）资格的情况下，冒险作业，导致身体遭受电击死亡。

（二）间接原因

永裕公司第三车间作为独立的生产经营单位，安全生产主体责任落实不够，现场安全生产管理不够严格，没有制定相关的岗位操作规程，对工作人员安全生产教育培训不足，安排不具备特种作业人员（电工）资格的工人进行电气设备维修作业。

（三）事故性质

经调查认定，2019 年 5 月 20 日永裕公司发生的事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故责任认定和处理意见

（一）死者李隆文安全意识淡薄，对作业环境的危险性认识不够，在不具备特种作业人员（电工）资格的情况下，冒险作业，是造成本次事故的主要责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）永裕公司第三车间作为独立的生产经营单位，安全生产主体责任落实不够，现场安全生产管理不够严格，没有制定相关的岗位操作规程，对工作人员安全生产教育培训不足，安排不具备特种作业人员（电工）资格的工人进行电气设备维修作业，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（三）刘金镇作为永裕公司第三车间承租者、主要负责人，未认真履行安全生产职责，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（四）雷银元作为永裕公司第三车间主管，未认真履行安全生产职责，安全意识淡薄，安排不具备特种作业人员（电工）资格的工人进行电气设备维修作业，对本次事故负有责任。建议由永裕公司第三车间对其作出处理。

四、事故教训和防范措施

永裕公司及各车间承租生产经营单位必须严格落实企业安全生产主体责任，要经常开展安全生产检查，认真排查事故隐患，堵住安全管理漏洞，完善安全管理措施，加强现场安全管理；要完善安全生产管理机构，明确各岗位安全生产工作职责；要建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度和各岗位操作规程，并保证落实；制定生产安全事故应急救援预案并组织演练，做好应急准备；要加强岗位和设备、设施及其运行的安全检查，发现隐患应当停止操作并采取有效措施解决，坚决防范违章指挥、违规作业。对相关特种设备的安装、维修等工作，必须要由有特种作业人员资格的人员操作。要把安全生产“一岗双责”制度落实到生产、经营、管理的全过程，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。