“4·30”狮山江南物体打击事故调查报告

2019年4月30日下午17时30分左右，位于狮山镇大圃社会管理处兴贤社区有色金属产业园（二期）的广东江南铝业有限公司发生一起物体打击事故，工人周某喜在工作过程中，被挤压机的挤压杆飞出击断小腿，随后送往罗村医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“4·30”狮山江南物体打击事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“4·30”狮山江南物体打击事故。

（二）事故发生时间:2019年4月30日下午17时30分左右。

（三）事故发生地点:佛山市南海区狮山镇大圃社会管理处兴贤社区有色金属产业园（二期）的广东江南铝业有限公司。

（四）事故单位（个人）:广东江南铝业有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：95万元。

调查组认定，“4·30”狮山江南物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

广东江南铝业有限公司（以下简称江南公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605568201382Q；住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园（二期）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：黄某伟；注册资本：人民币壹仟万元；成立日期：2011年1月5日；营业期限：长期；经营范围：加工、产销：铝型材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者周某喜，男，汉族，1977年3月出生，住址：贵州省平塘县鼠场乡******。

（三）其他情况

事发设备叫挤压机，江南公司不能提供该设备合格证书、使用说明书，挤压机正常压力为210kg以下，可通过四个压力表进行监测。周某喜是江南公司的工人，是4号挤压机（事发挤压机）的操作机手。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019 年 4 月 30 日下午 17 时 30 分左右，江南公司员工周某喜与潘某森两人交接完工作后，周某喜根据工作安排进行 4 号挤压机操作工作。突然，4 号挤压机挤压杆飞出，击中了周某喜的左腿（左下肢完全断离），现场人员发现后立即拨打了 120，随后 120 救护车将周某喜送至罗村医院进行抢救。周某喜于当晚 22 时 32 分左右经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

周某喜违反公司操作规程，未对挤压机进行检查即启动进行生产，因挤饼偏离轴孔挤压机不能正常出产品，导致挤压机压力超过正常值，挤压杆受力过大而断裂飞出，击中其本人的左腿，后经抢救无效死亡。

（三）事故间接原因

江南公司对员工安全操作规程培训不到位，没有有效督促员工遵守公司的安全规章制度，未能及时排查安全隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇安监、公安等部门到场处理，立即采取如下应急处置措施：1、对事故现场进行警戒，防止无关人员进入，防止次生事件发生。2、责令事故企业立即停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。3、做好死者家属安抚和事故善后处理工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府组织江南公司、死者周某喜家属进行赔偿事宜协商，双方签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一） 周某喜违反公司操作规程，未对挤压机进行检查即启动进行生产，因挤饼偏离轴孔挤压机不能正常出产品，导致挤压机压力超过正常值，挤压杆受力过大而断裂飞出，击中其本人的左腿，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）江南公司对员工安全操作规程培训不到位，没有有效督促员工遵守公司的安全规章制度，未能及时排查安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）周某喜，因周某喜在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）江南公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。同时对涉及较大危险性的检修作业制订安全保障制度，及时自查自改机械设备的安全隐患。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“4·30”狮山江南物体打击事故调查组

2019年6月6日