大良街道璧珑花园“1·17”高处坠落事故调查报告

2019年1月17日14时50分左右，位于大良街道南区水一方地块（锦兴路以南、大良河以西地块）的璧珑花园项目施工现场，发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，区委、区政府和大良街道高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了由顺德区安委办副主任林贵有任组长，由机构改革前的区安全生产监督管理局、区国土城建和水利局、区监察局、区总工会、区公安局、区民政和人力资源社会保障局、大良街道办事处派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）璧珑花园项目概况

璧珑花园项目位于佛山市顺德区大良街道南区水一方地块(锦兴路以南、大良河以西地块)，总建筑面积为158217.68平方米，地上层数为22层，地下2层，框架剪力墙结构，设计建筑高度74.4米。该项目于2017年6月12日申请办理了建设工程质量安全监督注册手续，并于2017年6月22日领取建筑工程施工许可证（证号：4406062017**0301）。本次事故发生在该项目3栋，主体已经封顶，处于装饰阶段，外脚手架拆至2层。

（二）相关单位及死者情况

1.佛山市熙腾房地产有限公司：为璧珑花园项目的建设单位。企业统一社会信用代码:G10440606***5000H,法定代表人:崔金兆，类型:有限责任公司，住所:佛山市顺德区大良街道办事处近良社区居民***号，经营范围:房地产开发。项目负责人为左***（男，**岁，汉族，身份证号码43062419801***413）。

2.广东东远建设工程管理有限公司：为璧珑花园项目监理单位。企业统一社会信用代码：72380546-X，法定代表人：廖**，类型：有限责任公司，住所：东莞市南城区鸿福路2***1107，经营范围：工程监理房屋建筑工程专业甲级，工程监理市政公用工程专业甲级。璧珑花园项目总监理工程师为张**(男，**岁，汉族，身份证号码432502196***055)，监理员

三人，分别为彭***（男，**岁，汉族，身份证号码460033197***1177）、谢*（男，**岁，汉族，身份证号码4307221993***1639)和罗**（男，**岁，汉族，身份证号码44142519***43338）。其中彭**负责3栋的安全监理工作。

3.国安建设有限公司：为璧珑花园项目的施工总承包单位。企业统一社会信用代码：911401007***6288，法定代表人：宋浩 ，类型：有限责任公司，住所：太原市杏花岭区旱西关街***房，经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，机电安装工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，土石方工程专业承包，消防设施工程专业承包，地基与基础工程专业承包，钢结构工程专业承包，公路工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，电力工程施工总承包，机电工程施工总承包，消防设施工程专业承包，桥梁工程专业承包，隧道工程专业承包，园林绿化工程施工，绿化养护，建材的销售，建筑工程咨询。璧珑花园项目负责人为代**（女，**岁，汉族，身份证号码1401211981***46），专职安全员三人，分别为温**（男，**岁，汉族，身份证号码4452811989****73）、高**（男，**岁，汉族，身份证号码44522419****152）和李**（男，**岁，汉族，身份证号码4452811988****4059）。其中专职安全员温**负责3栋安全管理工作。

4.死者**：女，**岁，身份证号：5129231968***647，四川省岳池县****号人。为国安建设有限公司泥工班组泥工，于

2019年1月12日来到璧珑花园项目工作。经公安部门出具的居民死亡医学证明（推断）书的死亡原因是高处坠落。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2019年1月17日下午，张**与其丈夫董**在璧珑花园项目3栋2层外脚手架位置进行外墙瓷砖张贴作业。董**在3栋2层外脚手架顶部架体上(高约7米)进行空调板瓷砖铺贴工作，张**在3栋2层外脚手架底部架体上(高约5米)上清洗瓷砖。14时50分左右，张**完成下面外墙瓷砖清洗工作后，准备上到其丈夫的工作面作业。为贪图方便，张**擅自撕开外架二层外侧的安全防护网，并钻出防护网，沿外脚手架向上攀爬，在攀爬过程中不慎坠落至地面。

（二）救援情况

事故发生后，现场施工人员马上报警，经赶赴现场的120医护人员抢救无效死亡。接报后，公安、安监、市监等部门迅速赶往现场并开展事故处理工作。

（三）事故善后处置情况

在相关部门协调下，国安建设有限公司与死者张**家属于2019年1月21日达成了赔偿协议。死者遗体于2019年1月23日在佛山市顺德区殡仪馆进行火化，各项协议内容均履行完毕。

三、事故调查具体情况

1.经调查，国安建设有限公司为新入职工人（包括张**及其丈夫董**)进行三级安全教育及安全技术交底，安全教育及技术交底有高处作业要求和应该注意事宜。该公司有按照公司安全管理制度对工地安全情况进行检查，事故发生前，事故部位外脚手架安全网防护完好。

2.广东东远建设工程管理有限公司有督促项目施工单位制定和落实各项安全生产管理制度，跟踪安全隐患排查治理工作，并对工人高处作业情况开展核查。

四、事故发生原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的原因是:

张**安全意识极差，违规作业，是造成本次事故最主要原因。张**不遵守遵章作业，为了贪图方便，擅自撕开外脚手架外侧防护安全网，冒险在外脚手架上向上攀爬，在攀爬过程中不慎坠落死亡，导致事故发生。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起由违规作业引发的一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下:

（一）免于追究事故责任人员

张**，国安建设有限公司泥工班组泥工，安全意识薄弱，自我保护意识极差，违规作业，导致本次事故发生，对本次事故发生负全部责任。鉴于张**在本次事故中死亡，建议不予追究张**的责任。

（二）免于追究事故责任单位

1.广东东远建设工程管理有限公司，该工程现场的安全监管的监理单位，负责督促项目施工单位落实各项安全生产管理制度和跟踪安全隐患治理工作。该公司有督促项目施工单位制定和落实各项安全生产管理制度，跟踪安全隐患排查治理工作，并对工人高处作业情况开展核查。该公司基本能够按照监理规划和监理实施细则开展安全监理工作，建议不予追究公司责任。

2.国安建设有限公司为该工程施工总承包单位，负责施工期间现场的安全管理工作。经调查，国安建设有限公司为新入职工人（包括张**及其丈夫董**）进行三级安全教育及安全技术交底，安全教育及技术交底有高处作业要求和应该注意事宜。该公司有按照公司安全管理制度对工地安全情况进行检查，事故发生前，事故部位外脚手架安全网防护完好。该公司基本能够按照规范及方案落实安全管理，建议不予追究公司责任。

七、事故防范和整改措施建议

（一）国安建设有限公司应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，要按照“四不放过”原则落实事故处理各项工作，按“三定”原则制定整改方案，落实责任人，在限定时间内完成整改并进行全面复查，并把处理情况和整改措施及时上报项目监督管理机构。同时，要及时组织部门人员开展安全教育培训活动和落实现场安全技术交底工作，并对在区内承建的建设项目进行彻底有效全面的安全生产大检查和隐患治理活动，及时排查和消除存在的隐患。

（二）广东东远建设工程管理有限公司要应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，全面履行监理职责。对本单位承接的监理项目进行全面自查自纠隐患排查，督促责任单位及时有效地消除各类隐患，确保安全。

（三）区国土城建和水利局要继续加强建设领域违规违法行为的监管，进一步强化打击各类安全生产违法违规行为的力度。督促各镇（街道）国土城建和水利局继续加强对建设项目责任单位的安全知识宣传及教育培训，加大项目现场从业人员安全教育和技术交底落实情况的检查及执法，促使施工企业加强安全管理，提高安全生产意识。

顺德区大良街道璧珑花园“1·17”高处坠落事故调查组

2019 年 5 月 20 日