“11·14”桂城美伦高处坠落事故调查报告

2018年11月14日上午8时12分左右，位于南海区桂城街道岗北路15号的佛山市南海区美伦国际教育中心发生一起高处坠落事故，清洁工孟祥珍在该校5号楼（教学培训楼）五层的玻璃窗间隔口外进行清洁作业时不慎坠落地面，经送广东省人民医院南海医院抢救无效死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“11·14”桂城美伦高处坠落事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、桂城街道办事处等单位人员组成，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“11·14”桂城美伦高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2018年11月14日上午8时12分左右。

（三）事故发生地点：南海区桂城街道岗北路15号。

（四）事故单位（个人）：佛山市思威特物业管理有限公司。

（五）事故相关单位（个人）：佛山市南海区美伦国际教育

中心。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约70万元。

调查组认定，“11·14”桂城美伦高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市思威特物业管理有限公司（以下简称思威特公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4X8QBRXA；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区桂城街道岗北路15号自编101房；法定代表人：吴向泉；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2017年10月24日；营业期限：长期；经营范围：物业管理；房地产中介服务（房地产经纪服务）；房地产租赁经营；洗染服务；建筑物清洁服务；百货零售；便利店零售；糕点、面包零售；酒、饮料及茶叶零售；化妆品及卫生用品零售；果品、蔬菜零售；肉、禽、蛋、奶及水产品零售（熟食专门零售服务）；其他食品零售；烟草制品零售；快餐服务；正餐服务；小吃服务；其他饮料及冷饮服务；其他未列明餐饮业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位基本情况

佛山市南海区美伦国际教育中心（以下简称美伦教育中心），《民办非企业单位登记证书（法人）》统一社会信用代码：

52440605MJL62630XU；住所：南海区桂城街道岗北路15号；法定代表人：冯显彬；开办资金：人民币壹佰万元整；业务主管单位：佛山市南海区教育局；业务范围：开展各类国内、国际教育交流与合作项目，组织教师及相关人员国内外培训等。

（三）死者的基本情况

死者孟祥珍，女，汉族，1963年8月5日出生，住址：湖北省石首市高陵镇王家岗村11-23。

（四）事故单位（个人）的关系情况

2017年10月28日美伦教育中心与思威特公司签订物业服务合同，将其主体及室外运动场交于思威特公司进行物业管理服务，并专门签订了安全生产协议书。孟祥珍是思威特公司的保洁员，负责美伦教育中心5、6号楼（均为教学培训楼）第5层的清洁工作。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018年11月14日上午7时30分，孟祥珍根据工作安排，照常开展美伦教育中心5、6号楼第5层楼清洁工作。当天上午8时12分左右，孟祥珍从5号楼5503教室门外走廊的窗户爬出，站在外窗台上进行清洁作业，不慎失足坠落至4号楼与5号楼之间的地面。保洁主管邓家亮发现后，立即拨打120急救电话。随后，孟祥珍被救护车送至广东省人民医院南海医院进行抢救，于当天上午9时21分经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

孟祥珍违反操作规程，擅自爬出装有限位器的窗台，站在外窗台进行清洁作业，不慎失足坠落至地面，造成孟祥珍死亡。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

南海区安监局11月14日上午10时35分接到桂城安监局报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，11时5分到达现场处置。

事故发生后，桂城公安、安监、教育、林岳社区工作人员到场处理，严格要求事故单位按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监部门已经到现场进行事故调查、取证工作，要求事故单位思威特公司一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道办事处启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道组织思威特公司与死者家属进行赔偿事宜协商，思威特公司与死者家属签订《工伤死亡赔偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）孟祥珍违反操作规程，擅自爬出装有限位器的窗台，站在外窗台进行清洁作业，不慎失足坠落至地面，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）思威特公司未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；对员工进行安全生产教育培训不足；未根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条、第四十三条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）孟祥珍，因孟祥珍在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）思威特公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，不能严格督促员工执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，落实安全生产主体责任。根据本单位的生产经营特点，

对安全生产状况进行经常性检查，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）政府各相关部门应加强巡查，对在巡查中发现的企业安全生产主体责任不落实、安全措施不到位、隐患整改不及时、违反劳动纪律的行为要按照相关法律法规的及时处理。同时继续督促企业加强安全管理人员、从业人员的安全生产法规知识的教育培训，及时消除各类隐患，防止事故再次发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“11·14”桂城美伦高处坠落事故调查组

2018 年 11 月 30 日