“4·13”

2020年4月13日19时左右，位于南海区狮山镇大榄工业区的广东宏陶陶瓷有限公司球磨车间发生一起死亡事故，工人许期全在更换完球磨机人孔后，被员工发现其躺在球磨车间1#球磨机底部，经120确认当场死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号)的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2019〕200号)的文件要求，成立了“4·13”狮山宏陶死亡事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，死亡事故原因已基本查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故名称:“4·13”狮山宏陶死亡事故。

(二)事故发生时间:2020年4月13日19时左右。

(三)事故发生地点:南海区狮山镇大榄工业区的广东宏陶陶瓷有限公司球磨车间。

(四)事故涉及单位:广东宏陶陶瓷有限公司。

(五)事故伤亡人数:1人死亡。

（六）直接经济损失：约 85 万元。

调查组认定，“4·13”狮山宏陶死亡事故是一起非生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

广东宏陶陶瓷有限公司（以下简称宏陶陶瓷公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605708119875N；住所：佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：庞永红；注册资本：人民币贰亿陆仟万元；成立日期：1999 年 3 月 3 日；营业期限：长期；经营范围：生产经营各种高档环保型建筑陶瓷装饰砖，卫生洁具，玻化砖，陶瓷颜料，内、外墙砖，地砖，广场砖；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者许期全，男，汉族，1966 年 6 月 28 日出生，住址：四川省仪陇县日兴镇峨山村三组 38 号。许期全是宏陶陶瓷公司的职工，持有焊接与热切割作业证，证书有效期至 2023 年 7 月 4 日。

根据 2019 年 4 月 12 日《南海经济开发区人民医院职业健康检查报告》结果显示，许期全血压：收缩压偏高（188mmHg），舒张压偏高（121mmHg）。

（三）事故现场勘验情况


事故发生后，应急管理部门组织专家到现场进行勘验，情况如下：

1.当天19时左右，许期全被发现躺在原料3车间水磨浆组1#球磨机下方球磨机旁边地面，身穿米白色上衣，暗色裤子，身体处于仰卧状态。许期全全身衣服整洁、干净，右手握拳放在胸口位置上，身上未见外伤痕迹，上半身在处于卷筒皮带投影下方位置，1#球磨机滚筒表面未见人员滑出落下的痕迹，皮带等传动部位未见异常夹痕、压痕。

2.当天下午，许期全对1#球磨机进行球磨机盖维修作业，作业现场由车间主任李健明进行监护。经勘查，球磨机顶部高度约4米，电焊机处于关闭状态，氧气与乙炔瓶在地上相距约1.5米，气管从球磨机操作平台护栏上方垂下，从上方的焊接与切割器具显示已处于非工作状态。

3.经调查，当天下午17点15分左右，球磨机盖维修作业已完成，许期全已从球磨机顶部下来走到地面，在现场的车间主任李健明就离开了现场，由许期全留下负责收尾工作（收拾工具）。当晚19时左右，上夜班的工人发现许期全躺在1#球磨机旁边地面，证实已经死亡。

事发现场平面示意图如下：



三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2020 年 4 月 13 日下午，许期全对 1#球磨机进行球磨机盖维修作业，车间主任李健明进行现场监护，当天下午 17 点 15 分左右，许期全完成了球磨机机盖维修作业后，许期全从球磨机顶部下来走到地面，李健明随后不久离开现场，并告知许期全做好收尾工作（收拾工具）。当晚 19 时左右，杜军来到原料 3 车间进行交接班时，发现许期全躺在 1#球磨机旁边地面上，后经 120 救护医生现场确诊许期全已死亡。

（二）死亡事故发生原因

许期全被发现时，躺在地面上，已经死亡。经查，1#球磨机滚筒表面未见人员滑出落下的痕迹，皮带等传动部位未见异常夹痕、压痕，可排除死者是从球磨机顶部摔下导致死亡。经函询区卫生健康局和南海公安分局，均未能提供死者具体死亡原因。据

现有证据材料分析，许期全因患有较严重高血压病症，存在死者在清理收尾工作时突发疾病，周边没有其他工友在现场，导致抢救不及时病发死亡的可能性，无充分证据证明本起死亡事故是在生产过程中发生的生产安全事故。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，该公司上夜班工人杜军最先发现许期全躺在地面，第一时间拨打120急救电话，同时保护了事故现场，防止次生灾害的发生。狮山安监、派出所等工作人员到场处理，对事故现场进行警戒，防止无关人员进入。责令宏陶陶瓷公司停止施工作业，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生；五要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇组织宏陶陶瓷公司、死者许期全家属进行赔偿事宜协商，双方达成了相关协议。

五、事故有关单位存在的问题及处理意见

宏陶陶瓷公司虽对职工安排了职业健康体检，但在掌握职工健康状况的情况下，未能根据职工健康状况安排工作或安排高危职工独自完成工作，加大了职工因自身状况而导致的隐患风险。

建议宏陶陶瓷公司继续做好职工职业健康体检工作，并根据每位职工的健康状况合理安排工作，防止因职工健康问题而导致的安全事故。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）生产安全意识薄弱，不重视职工身体健康安全，加大了生产经营中安全隐患。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，并加强对职工健康保护工作，定期开展职工体检活动，及时发现职工身体状况，保障职工的身体健康，消除职业性危害及因职工健康状况导致存在的安全隐患，预防因身体状况而导致的生产安全事故。同时各生产经营单位（个人）应根据职工健康状况，合理安排工作，提高劳动效率。

（二）卫生健康部门应加强职业健康检查工作，对从事接触职业病危害作业的劳动者进行的上岗前、在岗期间、离岗时的健

康检查，保护劳动者健康权益。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“4·13”狮山宏陶死亡事故调查组

2020年5月29日