茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区茂名市骏宏房地产开发有限公司“9·11”建筑施工行业物体打击一般事故调查报告

2020年9月11日6时许，位于茂名市茂南区镇盛镇供销社大厦，发生一起施工人员物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失118万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，迅速开展事故调查处理工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区政府批准同意，成立由区府办副主任任组长，区应急管理局、区纪委监委、镇盛镇负责同志任副组长，区司法局、区公安分局治安大队、镇盛派出所、区自然资源局、区住房和城乡建设局、茂南城乡规划办公室、区总工会、区供销社等单位有关人员组成的茂名市茂南区茂名市骏宏房地产开发有限公司“9·11”建筑施工行业物体打击一般事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

工程发包方：茂名市茂南区镇盛供销社（以下简称镇盛供销社）；统一社会信用代码：91440902895026729 7；负责人：梁华国；成立日期：1990 年 6 月 4 日；类型：集体所有制；经营场所：茂名市茂南区镇盛镇；经营范围：农业生产资料、百货、副食品、五金交电、针棉织品、化工产品（不含易燃易爆及有毒物品）、烟、糖、酒、日杂、农副产品（不含棉花）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

工程承包方：茂名市骏宏房地产开发有限公司（以下简称骏宏公司）；统一社会信用代码：91440902MA520NPC88；法定代表人：李路芝；成立日期：2018 年 7 月 16 日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营场所：茂名市茂南区镇盛镇博郡村民委员会一楼 3 号（茂名市茂南区镇盛镇博郡村民委员会房屋）；经营范围：房地产开发经营、物业管理、室内外装潢装饰工程、公路工程、市政工程、园林绿化工程、土石方工程、水电安装工程、防水堵漏工程、安装

维修空调工程、基础工程、建筑工程。建筑脚手架搭设、租赁。桩机及建筑机械租赁，装卸服务。销售：建筑材料、五金交电、电子产品、家私家具、机械设备、建筑脚手架。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）工程承揽情况

镇盛供销社原副食楼和办公楼因存在严重的安全隐患，需要拆旧建新，拟合作升级改造为商住用途的综合楼。于2018年7月24日公开竞标，经过综合评比，后由茂名市骏宏房地产开发有限公司中标，2018年8月10日双方签订合作协议，合同签订后于2019年5月21日开始动工建设，拟定18个月竣工。

（三）事故现场有关人员情况

1.李某英（死者），女，汉族，47岁，骏宏公司员工。

2.苏某永，男，汉族，42岁，骏宏公司员工。

3.陈某蓓，男，汉族，28岁，镇盛供销社大厦保安。

4.郭某菱，女，汉族，38岁，镇盛供销社大厦升降机操作人员。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年9月10日，茂名市骏宏房地产开发有限公司员工李某英，在镇盛供销社大厦拆旧建新施工作业期间，不慎遗失个人物件金链一条，为避免次日上午上班时间金链被他人先行拾取，李某英于2020年9月11日凌晨5时20分许，

叫上施工队友苏某永、升降机司机郭某菱一同进入供销社大厦寻找金链。三人经保管工地锁匙的陈某蓓开门进入供销社大厦后，由施工升降机起重司机郭某菱负责开启升降机将李某英、苏某永送至14楼，随即郭某菱自行返回宿舍继续休息。李某英、苏某永上到14楼后，两人分头行动，李某英负责在14楼进行寻找，苏某永负责在楼顶寻找。苏某永在楼顶搜寻约十几分钟后，未果，于是返回14楼找李某英。当其从楼顶回到14楼时发现李某英已倒在了升降架旁，左侧身夹在升降机与护栏之间，处于昏迷状态。6时15分左右，120医务人员到达现场对李某英进行抢救，但李某英终因抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，镇政府组织安监所、规划建设、派出所等相关部门工作人员赶赴现场，开展事故应急救援和善后工作，并对该施工项目采取停工整改措施。区应急管理局在接报后立即向市应急管理局、区委总值班室上报了事故信息。

（三）事故善后处理情况

2020年9月21日，在镇盛镇政府的牵头协调下，事故单位骏宏公司与死者李某英的家属进行协商并签订调解协议书，由骏宏公司一次性赔偿死者家属人民币118万元。目前，事故善后处理和赔偿工作已全部完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失情况

该起事故造成1人死亡，死者李某英，身份证号码：440821　　；直接经济损失118万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

死者李某英身前经诊断患有高血压性心脏病、心肌梗塞等疾病，事发当日（2020年9月11日），其为了寻找前一日（即2020年9月10日）施工作业时不慎遗漏在供销社大厦的私人物件，于是选择在凌晨5时20分许，尚未有相关人员上班的非工作时间，叫上施工升降机起重司机兼舍友的郭某菱、工友苏某永一同前往供销社大厦，并在保管工地锁匙陈某蓓的开门帮助下，顺利进入供销社大厦。郭某菱应李某英要求，在进入大厦后，开启升降机将李某英和苏某永送至供销社大厦14楼后，即离开工地返回宿舍休息，留下李某英、苏某永两人在14楼继续搜寻李某英遗失的物件。李某英在寻找物件期间，因突发心肌梗塞，跌倒在升降机旁，左侧身夹在升降架与护栏之间，是导致事故发生的原因。

（二）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区茂名市骏宏房地产开发有限公司“9·11”建筑施工行业物体打击一般事故是一起意外死亡事故。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）加强施工场地现场管理。事故单位要加强施工现场人员进出入登记检查工作、加强施工现场的安保巡查工作，发现人身意外时要及时进行处置。

（二）继续加强施工现场安全管理工作。加强对存在的安全风险隐患进行排查整治，确保排查到位，整改到位，保证施工现场安全。

茂名市茂南区茂名市骏宏房地产开发有限公司“9.11”建筑施工行业物体打击调查组（代章）

2022年5月24日