[redacted]及产业化项目工地“11.12”事故调查报告

2021年11月12日上午6时40分左右，金平区鲊江街道[redacted]及产业化项目工地发生一起1名工人从高处坠落，经120救护人员到场后确认死亡的事故。事故造成一人死亡，直接经济损失人民币约160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2021年11月16日，金平区人民政府成立了由区政府分管领导任组长，区应急管理局主要领导担任副组长，由区应急管理局、金平公安分局、区住建局、区总工会、区工业园区办派员组成“[redacted]及产业化项目工地‘11.12’事故金平区政府调查组”（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组聘请了市安全生产专家、区住建局聘请有关专家参与调查，对事故发生原因进行分析。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查取证、询问笔录、专家鉴定论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，

并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故处理以及防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目工程名称为[redacted]及产业化项目（通用厂房B、C栋），位于汕头市金平区鮀江街道[redacted]，建设单位：汕头市[redacted]模具有限公司；施工单位：汕头市[redacted]建筑总公司；施工单位项目负责人：张静侠；监理单位：广东[redacted]工程项目管理有限公司；总监理工程师：李美九；合同工期：400个日历天；建设规模：总建筑面积为36179.18平方米；该项目2021年2月7日取得汕头市金平区住建局《建筑工程施工许可证》，编号[redacted]。

（二）事发涉及单位概况

1.建设单位情况。汕头市[redacted]模具有限公司，位于汕头市金平区[redacted]左侧，法定代表人：张汉森；注册资金：人民币壹仟伍佰万元；成立时间：2004年08月02日；统一社会信用代码为：[redacted]经营范围包括汽车配件，模具，金属制品，普通机械，电子产品，塑料制品，机械装备的加工、制造；电子信息、电子商务的服务；节能环保产品及新能源材料的生产、销售；航空零配件的研发、制造；3D打印设计及制作；物流配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。汕头市[redacted]模具有限公司与汕头市[redacted]建筑总公司签订《广东省建设工程标准施工合同》，将[redacted]及产业化项目（通用厂房B、C栋）发包给汕头市[redacted]建筑总公司进行施工建设，并在合同中约定双方安全生产责任。

2.施工单位情况。汕头市[redacted]建筑总公司，位于汕头市金平区[redacted]，法定代表人：[redacted] 注册资金：人民币叁仟肆佰贰拾陆万柒仟元；成立时间：1992年02月02日；统一社会信用代码为：[redacted]。经营范围包括房屋建筑工程施工，建筑装修装饰工程，市政公用工程，机电工程施工，园林绿化工程，钢结构工程，建筑幕墙工程，消防设施工程施工，环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。市政公用工程施工总承包三级，建筑业企业资质证书编号：[redacted]。安全生产许可证编号：粤JZ安许证字〔2020〕[redacted]延；许可范围：建筑施工；发证机关：广东省住房和城乡建设厅；有效期：2020年09月02日至2023年09月02日。为方便管理施工工地，汕头市[redacted]建筑总公司成立[redacted]及产业化项目（通用厂房B、C栋）（以下简称项目部），项目经理为张静侠，持有中华人民共和国一级建造师注册证书及广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证，负责[redacted]及产业化项目（通用厂房B、C栋）的全面工作。

3. **监理单位情况。**广东[redacted]工程项目管理有限公司，位于汕头市龙湖区[redacted]，法定代表人：[redacted]；注册资本：壹仟万元人民币；成立日期：2017年10月07日；营业期限：长期；统一社会信用代码：[redacted]；经营范围：工程项目管理服务，工程建设项目招标代理服务，工程监理服务，工程勘察设计，建筑工程施工，工程造价咨询，政府采购招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。资质等级：房屋建筑工程监理乙级；工程监理资质证书编号：[redacted]。

4. **劳务分包单位情况。**汕头市[redacted]建筑劳务有限公司，位于汕头市龙湖区新津街道[redacted]三，法定代表人：[redacted]；注册资本：壹佰万人民币；成立时间：2020年09月11日；统一社会信用代码为：[redacted]；经营范围包括劳务服务；建筑劳务分包；建筑工程施工；室内外装饰及设计；市政工程；水利工程；家政服务；物业管理；销售：建筑材料、装饰材料、水暖配件、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。汕头市[redacted]建筑总公司与汕头市[redacted]建筑劳务有限公司签订《[redacted]及产业化项目（通用厂房B、C栋）建设项目施工劳务分包合同（泥瓦工）》，将项目泥瓦工施工劳务分包给汕头市[redacted]建筑劳务有限公司，并在合同中约定双方安全生产责任，汕

头市[redacted]建筑劳务有限公司采用包工包机具不包料的形式进行承包。

（三）事发涉及的相关人员概况

死者占善浪，男，汉族，1985年6月10日生，江西省九江市都昌县人，身份证号[redacted]，系汕头市[redacted]建筑劳务有限公司劳务派遣到[redacted]及产业化项目（通用厂房B、C栋）工地的泥工。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。

因事故发生现场视频监控装置未能直接监控到事故发生现场情况，调查组通过察看现场状况、技术勘验及询问在场相关人员，对事故发生经过进行调查了解、充分讨论和综合分析，还原事故基本经过：

2021年11月12日早上6时许，[redacted]及产业化项目（通用厂房B、C栋）工地泥工班组工人占善浪在上班前独自前往B栋大楼第三层。据后期调查了解，占善浪当时前往B栋大楼第三层东北角钢管架上收拾自己个人物品。6时40分，同样提早到达工地的工人冯园珍突然听到B栋大楼第三层东北角传来一声“啊”的声音，跑过去发现占善浪已经摔在B栋楼下，严重受伤。

（二）事故救援情况

冯园珍发现占善浪坠落后，立即同附近工人舒大文跑到楼下，此时占善浪侧躺在地上抽搐，地上有很多血，舒大文

拨打120急救电话，但因为说不清楚出事地点遂挂断，冯园珍将现场情况报告给泥工班组组长邵同福，邵同福拨打120急救电话。约30多分钟后120救护人员到场，医生到场后抢救无效，确认占善浪已经死亡。

事发后，汕头市[redacted]建筑总公司立即对该区域进行停工，通知死者家属，做好死者来汕家属安置及其他员工情绪安抚工作。

接报后，区领导高度重视，区应急管理局、区住建局、派出所、区工业园区办立即赶赴事故现场进行调查了解，并督促汕头市[redacted]建筑总公司切实做好事故善后工作，防止引发其他不稳定因素，同时要求汕头市[redacted]建筑总公司主动积极配合有关部门开展事故调查处理工作。

（三）事故应急处置的评估意见

经评估，事发后各相关部门以及汕头市[redacted]建筑总公司及时、主动、有序开展应急救援工作，及时拨打120，全力对占善浪进行救治。事故现场应急救援处置及时、方法得当，救援过程中未发生次生事故，善后工作处置有力有效，未导致更大人员伤亡的财产损失，未引起不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成1人死亡，占善浪，男，汉族，1985年6月10日生，江西省九江市都昌县人，身份证号[redacted]，系汕头市[redacted]建筑劳务有限公司劳务

派遣到[redacted]及产业化项目（通用厂房B、C栋）工地泥工。

经汕头市金平区公安司法鉴定中心检验法医检验，其出具的《尸体检验报告》意见为：占善浪死因符合高坠致全身多处骨折，颅脑损伤死亡，若需明确死因，需进一步对尸体进行解剖、病理、毒化等检验。经公安部门询问家属，家属表示对鉴定结果没有异议，不同意解剖。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币160万元，主要用于对死者家属的经济赔偿和善后处理事项等。

四、事故发生原因和事故性质

根据《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）及《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），分别对事故相关的人为因素、物的因素、环境因素和管理因素等要素进行分析，依据《企业职工伤害事故分类》（GB6411）和公安司法鉴定部门的鉴定意见，综合考虑起因物，引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，其事故原因分析如下：

（一）发生事故相关要素的状况

1.发生事故时段天气情况


经查询汕头气象台发布的汕头气象信息，事故当天2021年11月12日天气：晴间多云，北到东北风3~4级，16~24℃；事故前12小时该区域无雨。事发时间为上午6时50

分左右，温度不是全天最高，对作业环境影响较小。

2. 事发场所情况

（1）事发地点为 [redacted] 及产业化项目（通用厂房 B、C 栋），项目从 2021 年 2 月开始施工，目前建筑主体已完成，C 栋已完成外墙面的施工，事发前正准备进行 B 栋外墙面的施工。

（2）施工现场有按要求搭设施工脚手架，死者坠落地点为 B 栋大楼第三层东北角钢管架，钢管架上铺设有供工人作业行走的钢筋网，钢管架外有搭设安全网。调查人员勘查现场时发现占善浪摔落处的安全网有一边缘整齐的破口，经了解工地人员，事发前并无该处破口，不排除过重外力作用所致。事故现场情况详见图 1：



事故现场情况图 1

（3）施工现场铺设的安全网于 2021 年 4 月 23 日送广

东[redacted]建设工程检测有限公司进行安全网性能检测，检测结果为耐冲击性能、耐贯穿性能、阻燃性能符合标准（GB5725-2009）要求。

（4）事发时段无雨，北到东北风3~4级，风力不大，脚手架平台没有湿滑的情况。

3.安全管理情况

（1）日常安全管理。经调查，汕头市[redacted]建筑总公司具备住房和城乡建设部门认定的市政公用工程施工总承包单位资质，有建立相关安全生产规章制度和操作规程、应急预案，日常安全管理过程中，该公司安全管理机构及管理制度健全，设立专职安全员，现场安全检查等制度均有落实。

（2）安全生产教育和培训。经调查，汕头市[redacted]建筑总公司、汕头市[redacted]建筑劳务有限公司有组织员工三级安全教育、安全技术交底，汕头市[redacted]建筑总公司档案资料中有对占善浪进行新工人入场三级安全教育及外墙装饰抹灰工程安全技术交底的记录。

（3）现场安全管理。经调查，汕头市[redacted]建筑总公司在该项目有建立安全生产管理机构并配备有两名安全管理人员，汕头市[redacted]建筑劳务有限公司有派驻该项目的负责人及安全管理人员。但事发时间6时40分非该工地规定的上班时间，现场安全管理人员未到岗到位。

4.安全防护情况

占善浪摔落点旁边有一顶安全帽。

（二）事故原因分析

事发现场没有视频监控，事发过程缺乏视频影像资料。事故调查组结合现场勘查、相关人员询问笔录及汕头市应急管理协会专家、区住建局专家《[redacted]及产业化项目工地“11.12”事故原因分析报告》等对事故原因分析论证，造成本次事故的直接原因分析如下：

1.根据事故现场人员笔录事故过程描述，并结合初步鉴定，占善浪死因符合高坠致全身多处骨折，颅脑损伤死亡，基本排除触电、其他机械伤害导致死亡的可能性。

2.经调查，工地上班时间是上午7时至11时，下午13时至17时，工地未要求工人提前上班或者赶工。11月11日晚上，泥工班组管理人员魏芳生口头交代占善浪、冯园珍12日开始到另一作业地点干活。

3.经调查，占善浪在事发前一天晚上与泥工班组邵同福一起喝酒，期间占善浪饮酒量较多。事发当天同样去收拾自己个人物品的工人冯园珍经过占善浪身旁时闻到他身上有较浓烈的酒味，事发时占善浪可能处于未完全醒酒的状态。

综上所述，事发当天早晨6时许，占善浪自行提前到工地，身上依然散发着较浓烈酒味。当天6时40分左右，占善浪在B栋大楼第三层东北角钢管架上收拾自己个人物品，不排除因酒后意识不清，肢体行动不协调致身体重心失稳或者脚被绊到，过重外力作用划破安全网，从而坠落至楼下，是造成事故的直接原因。

（三）事故性质

经调查分析，[redacted]及产业化项目工地“11.12”事故是一起工人在非施工作业时间由于酒后意识不清，肢体行动不协调致身体重心失稳或者脚被绊到坠落致死的一般事故。

五、事故责任的认定

（一）相关人员责任认定（1人）

占善浪，男，汉族，1985年6月10日生，江西省九江市都昌县人，身份证号[redacted]，系汕头市[redacted]建筑劳务有限公司劳务派遣到[redacted]及产业化项目（通用厂房B、C栋）工地泥工。在非施工作业时间由于酒后意识不清，肢体行动不协调致身体重心失稳或者脚被绊到坠落致死。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）相关单位责任认定（3家）

1.汕头市[redacted]建筑总公司。作为住房和城乡建设部门认定的市政公用工程施工总承包单位，安全管理机构及管理制度健全，专职安全员、三级安全教育、安全技术交底、现场安全检查及奖惩等制度落实，现场脚手架搭设规范，使用的安全网经检测合格。尚未发现其违反《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规章和标准规范行为。

2.广东[redacted]工程项目管理有限公司。作为[redacted]及产业化项目工地施工监理，能履行现场

监理职责，定期对工地进行巡视，及时排除隐患，资料完善、记录齐全。尚未发现违反《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规章和标准规范行为。

3. 汕头市[redacted]建筑劳务有限公司。作为[redacted]及产业化项目泥瓦工施工劳务分包公司，有组织员工三级安全教育、安全技术交底，有派驻该项目的负责人及安全管理人员。尚未发现违反《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规章和标准规范行为。

若发现该事故涉嫌违纪和职务违法的，由监察机关依规依纪依法调查处理；若发现该事故涉嫌犯罪的，由司法机关依法调查处理。

六、防范和整改措施

（一）汕头市[redacted]建筑总公司要深刻吸取事故教训，提高安全意识，切实履行安全生产管理职责。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》和其它法律法规、标准规范的要求，进一步落实安全生产主体责任；要加强员工教育培训，督促员工严格遵守国家法律法规、有关部门工作要求、公司规章制度和操作规程，提高员工安全意识；要加强工地门卫管理，进一步加强员工入场后的登记、管理；要采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，按照“一线三排”要求，按隐患等级进行登记，建立隐患信息档案，对事故隐患进行排查、排序、排除；要严格执行安全生产责任制、事故报告应急救援和调查处理等各项制度，做好相关安全工作，

有效防范安全事故发生。

（二）广东[redacted]工程项目管理有限公司要吸取事故教训，切实履行监理职责。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》和其它法律法规、标准规范的要求，进一步落实安全生产主体责任，明确安全监管人员职责，加强安全监管和日常的巡查检查，及时发现作业中存在的安全隐患并通报施工方，跟踪整改进展以确保安全；要严格执行安全生产责任制、事故报告应急救援和调查处理等各项制度，坚决杜绝安全生产重要岗位人员缺岗漏岗情况的发生，并落实专人监管制度，做好相关安全监管工作，保障监理工地的安全。

（三）汕头市[redacted]建筑劳务有限公司要深刻吸取事故教训，提高安全意识，切实履行安全生产管理职责。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》和其它法律法规、标准规范的要求，进一步落实安全生产主体责任；要加强员工教育培训，关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，督促员工严格遵守国家法律法规、有关部门工作要求、公司规章制度和操作规程，提高员工安全意识，防范从业人员行为异常导致事故发生；要加强日常安全巡视检查，及时发现并消除事故隐患。

（四）汕头市[redacted]模具有限公司要深刻吸取事故教训，要严格按照《中华人民共和国安全生产法》和其它法律法规、标准规范的要求，项目发包给其他单位的，应对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安

全问题的，应当及时督促整改，有效防范安全事故发生。

（五）区住建局应吸取事故教训，按照“一岗双责”、“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，进一步强化对建筑行业的监管，督促建设单位、施工单位、监理单位认真履行安全生产责任，消除安全隐患，夯实安全生产基础，从事后吸取事故教训向事前防范化解安全生产风险转变，确保辖区建筑行业生产安全。

（六）区工业园区办要按照“三管三必须”的要求，认真履行安全监管责任，举一反三，加大对工业园区内各类生产经营单位安全生产宣传力度，加强安全工作指导，督促各类生产经营单位严格落实安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位，确保安全。

附件：[redacted]及产业化项目工地“11.12”事故金平区政府调查组成员名单（签名）

[redacted]产业化项目工地

“11.12”事故金平区政府调查组

2022年2月28日