新丰丰城自建房“7·1”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：新丰县政府事故调查组

编制日期：2025年8月29日

目　录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位基本情况.....1

（二）有关人员基本概况.....2

（三）事故发生经过.....2

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

二、事故应急处置及评估情况.....4

（一）事故信息接报及响应情况.....4

（二）事故现场应急处置情况.....5

（三）医疗救治和善后情况.....5

（四）事故应急处置评估.....5

三、事故原因分析.....5

（一）事故直接原因.....5

（二）事故间接原因.....5

四、有关责任单位存在的主要问题.....6

（一）有关责任人.....6

（二）有关监管部门.....6

（三）地方党委政府.....7

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8

（一）建议免于追究责任的人员.....8

（二）建议给予追究责任的人员.....9

（三）建议给予追究责任的单位.....9

六、事故主要教训.....9

七、事故整改和防范措施.....10

2025年7月1日上午9时许，新丰县丰城街道河唇园巷15号旁一私人自建房发生一起高处坠落伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，新丰县政府高度重视，7月1日下午组织召开了“7·1”事故调查会议，县政府领导作出重要指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲取教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进一步落实企业主体责任，保障人民群众生命财产安全，保持全县安全生产工作的平稳态势。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以县委常委、常务副县长黄*为组长，县应急管理局、丰城街道办事处、县住建管理局、县自然资源局等单位人员组成的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

涉事自建房位于丰城街道河唇园巷，用地面积约67m²，是居民李**的私人自建房，房屋主体结构于2017年完工，共有四层建筑层。2025年6月，房主李**在未取得建设工程规划许可证的情况下，聘请无建筑施工资质的工程承包人胡**加建半层。

（二）有关人员基本概况

李**，男，61岁，身份证：44023319640315****，广东省新丰县人，居住在新丰县东明西路**号，联系电话1322939****，涉事自建房房主，工程发包人。

胡**，男，48岁，身份证：43062619770327****，湖南省平江县人，居住在新丰县丰城街道新建路7号，联系电话1343509**** ，工程承包人，私人包工头，在未取得建筑施工资质下承接涉事自建房施工项目建设。

青*，男，52岁，身份证：51292119730912****，四川省南充市嘉陵区人，居住在新丰县丰城街道西田路西源巷**号，是工程承包人聘用的散工。

任**（死者），男，67岁，身份证：51292119580320****，四川省南充市嘉陵区人，是工程承包人聘用的散工。

（三）事故发生经过

2025年7月1日，青*（报警人，同为涉事自建房施工人员）在李**自建房楼顶进行装模工作，任**（死者）在4楼至楼顶的楼梯间进行混凝土拆模工作。上午9时许，青*去寻找任**（死者）休息，发现任**（死者）不在楼梯间，

便向1楼望去，见1楼地上有人躺着，立刻打电话给胡**并下到1楼查看情况，发现躺在地上的人是任**（死者），见其仰面躺着，右手浮肿，未戴安全帽，呼叫两声无应答，随后青*拨打了120和110，并通知胡**。胡**接到电话后立即通知屋主李**，并从马头镇大席村赶往事故现场，到现场时（上午10时许）医护人员已结束抢救；李**接到胡**电话后（上午9点26分）立即赶往现场，到达后看到任**（死者）躺在1楼地上，尝试按了胸部几下无反应，大概2分钟后救护车到达现场并开始抢救；9点45分左右，丰城派出所出勤人员到达事故现场，调查事故相关情况并维持现场秩序。



图1 施工位置图片



图 2 坠落位置图片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查统计，事故造成 1 人死亡，造成直接经济损失约人民币 45 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 1 日 11 时 45 分许，新丰县应急管理局值班领导接到事故通知后，立即组织工作人员前往事故现场，开展相关调查工作，核实该事故应属生产安全事故后，新

丰县应急管理局立即启动紧急信息报送流程，在13时33分向新丰县人民政府和韶关市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故通知后，新丰县丰城街道办、县应急局、县住建局等部门执法人员先后在2025年7月1日12:00左右赶到现场，并向事故现场人员问询了解事故情况，公安局已在涉事自建房盖上封条，维持现场秩序。经公安机关调查，认定任**（死者）符合高处坠落致严重创伤导致死亡，排除他杀。

（三）医疗救治和善后情况

2025年7月1日9时28分左右，120救护车赶到现场，医护人员对任**（死者）进行现场抢救，后抢救无效当场宣布死亡。目前，李**、胡**与死者家属已达成赔偿协议，赔偿款已支付，共赔付45万元。死者遗体已火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况；事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

任**风险预判不足，违反岗位操作规程，在未佩戴安全防护装备的情况下，进行楼梯拆模作业不慎失足从4楼半楼梯高处坠落是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、李**私人自建房加建存在违法行为，未取得建设工程规划许可证[1]，聘请没有施工资质的施工队伍对自建房进行加建；在项目开展过程中，未督促胡**加强现场安全监督和做好安全生产管理工作。

2、胡**个体施工队在未取得建筑施工资质下承接涉事自建房加建施工项目，未认真履行安全生产主体责任，未监督、教育工人佩戴劳动防护用品；对工人进行安全教育培训不认真，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未采取技术管理措施及时发现并消除工人作业面操作不规范的事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关责任人

李：**涉事自建房房主，未与施工方签订安全管理协议，未核查施工队伍施工建设资质，未督促承包方落实施工人员安全教育培训和施工现场安全管理工作。

胡：**私人包工头，在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件情况下承接建筑工程；涉事工程未制定施工组织方案，施工作业无高处作业安全技术措施；未监督、教育工人佩戴劳动防护用品。

（二）有关监管部门

1.新丰县住房和城乡建设管理局：2025年以来，新丰县住房和城乡建设管理局开展县城在建自建房专项巡查3次，

[1] 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

不定期巡查日常检查自建房总计66栋，出动人次112人，发现隐患33处，累计发出了10份关于自建房的提醒函；提供《自建房安全隐患排查清单》给丰城街道办事处，由属地政府督促产权人或相关村委落实限额以下自建房隐患整改；该涉事自建房属于限额以下工程项目，无需办理施工许可相关手续。

在本次事故中，新丰县住房和城乡建设管理局存在未能有效督促镇（街）消除自建房项目隐患、落实属地监管职责的问题。

2.新丰县自然资源管理局：2024年11月起，新丰县自然资源局窗口单位暂停收取县城自建房项目的《建设工程规划许可》新增申请，2025年后，进一步冻结正在办理的自建房手续，目前已全面停止了自建房的报建申请，待新丰县自建房管控措施明确后再启动报建工作。今年以来，新丰县自然资源管理局共巡查“两违”（违法用地和违法建设行为）77次，出动人员约150人，会同各镇街拆除“两违”建筑6处，拆除面积约1200平方米。在该起事故中暂未发现新丰县自然资源局行业安全监管责任落实不到位的责任。

（三）地方党委政府

新丰县丰城街道办事处：今年以来，**一是**加强自建房在建工地日常巡查，对房主和施工人员针对人员施工安全进行提醒，对脚手架开展安全性检查等。共巡查在建工地300余处，发现并督促整改安全隐患164处。**二是**强降雨及台风

前，加强巡查、督促业主单位、施工单位做好脚手架检查，物料清理，及时停工，复工前先进行安全检查等。共开展汛前安全巡查8次，督促停工200余处，撤离作业人员800余人次。**三是**结合夏季高温天气，提醒自建房施工单位做好防暑措施，错开高温时段进行户外作业，避免工人中暑。共开展高温作业巡查6次，提醒作业人员50余人。**四是**将“两违”巡查与安全巡查相结合，每日开展“两违”执法巡查和安全巡查，形成日常巡查机制，主要针对在建动工项目和存量“两违”固化点进行监督巡查，对于存在安全隐患的现象及时制止并纠正，确保安全隐患得到整改。

2025年以来，丰城街道办事处对事故发生地共开展过1次安全生产检查（6月11日），由于涉事自建房大门紧锁，工作人员未能进入该房屋内部检查，也未发现该房屋存在施工活动，仅提醒周边屋主及施工队注意施工安全。丰城街道办事处对辖区内自建房建设施工安全巡查不够细致，未及时发现涉事自建房施工中存在隐患，属地监管职责落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

任，男，工程承包人聘用散工。风险预判不足，违反岗位操作规程，未做好安全防护措施开展高空作业，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予责任追究的人员

1.胡**，男，涉事自建房加建工程承包人，私人包工头。在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件情况下，违法承接建筑工程；涉事工程未制定施工组织方案，施工作业无高处作业安全技术措施；未监督、教育工人佩戴劳动防护用品。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项[2]之规定，对事故发生具有责任，建议新丰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]的规定对其进行行政处罚。

2.李，**男，涉事自建房房主。在未取得建设工程规划许可证情况下违法加建，并将房屋建设工程违法发包给不具备相应资质的个人，同时也未落实建设方的施工安全职责，统一协调、管理不到位，对事故发生具有责任。对于李**的房屋建设工程未取得规划许可，以及将房屋建设工程发包给不具备相应资质的个人施工的行为，建议由丰城街道办依法查处。

（三）建议给予追究责任的单位

1.丰城街道办事处：未认真落实属地监管职责，对本辖区居民自建房日常巡查监管和安全生产宣传不到位，未发现胡**的施工队伍未具有相关的施工资质，未发现涉事自建房存在违规施工行为。建议责成丰城街道办事处向新丰县人民政府作书面检讨。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.新丰县住建管理局：未认真按照《安全生产法》“三管三必须”的要求，自建房监管中存在不深入、不细致的问题，未能有效督促镇（街）履行安全生产监督管理职责。建议责成新丰县住房和城乡建设管理局向新丰县人民政府作书面检讨。

六、事故主要教训

（一）人员安全教育培训不到位。安全教育培训缺失，自身安全意识淡薄。施工人员在未经专业安全教育培训的前提下上岗作业，安全意识薄弱，没有设置安全防护装置，不佩戴安全防护用品，违规作业，自身安全意识极其缺乏。

（二）自建房建设施工监管不到位。对自建房施工违法发包等行为打击力度不够。该起事故中，自建房业主将工程项目违法发包给无资质的个人，承包方不满足资质条件而以个人名义承揽工程，导致“以包代管、包而不管”，安全责任不明晰，施工现场安全管理失管漏管。

（三）建设项目安全监管不到位。相关镇（街）和部门开展安全生产治本攻坚三年行动不深入，对安全生产工作落实情况监督指导不到位，在抓建设领域安全生产日常监督、教育培训方面存在短板。未对涉事自建房没有采取果断措施，未能制止违法建设行为，查处不彻底，管控不到位，未能及时消除隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）涉事自建房屋主要承担自建房质量安全管理的主体责任，对其建设行为和建设房屋的质量安全负总责加强

对承包单位的安全管理，督促承包单位严格遵守相应安全管理规定进行施工。

（二）新丰县丰城街道办事处应深刻吸取此次事故的教训，强化对自建房施工安全管理和安全生产宣传教育工作。对辖区内自建房施工进行全面摸底调查，积极开展安全生产隐患大排查大整治，加强辖区内居民自建房施工人员安全生产教育培训,提高从业人员安全意识和安全操作技能；及时发现并制止施工人员未采取安全措施冒险违章作业行为，及时发现和消除事故隐患，防范类似事故发生。

（三）新丰县住房和城乡建设管理局要加强对项目施工单位的安全管理，按照行业管理原则，加强对各镇（街）自建房施工安全管理监督指导工作，强化自建房施工人员安全生产教育培训,提高从业人员安全意识和安全操作技能，防范类似事故发生。