# 港口白沙万钦州市钦北区富宇酒店用品商行“10·10”一般触电死亡事故调查报告

港口白沙万钦州市钦北区富宇酒店用品商行

“10·10”一般触电死亡事故调查组

2025年12月16日

# 目 录

一、 事故基本情况.....1

（一）事故发生有关单位及相关人员概况.....1

1.事故发生单位情况.....2

2.相关单位情况.....2

3.相关人员情况.....4

（二）事故发生经过.....4

（三）事故现场情况.....5

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

二、事故应急处置情况.....7

（一）事故信息接报及响应情况.....7

（二）事故现场应急处置情况.....7

（三）医疗救治和善后情况.....7

三、事故原因分析.....8

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8

五、事故防范和整改措施.....8

2025年10月10日20时30分许，在中国检验认证集团广西有限公司防城港分公司食堂改造工程施工过程中发生一起触电事故。事故造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织公安、应急、街道办等部门领导赴现场积极救治伤者、协调处置善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，工信、应急、公安、卫健、工会、人社、街道办等部门为成员的港口白沙万钦州市钦北区富宇酒店用品商行“10·10”一般触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组认真贯彻落实港口区委、区政府主要领导的重要指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，**港口白沙万钦州市钦北区富宇酒店用品商行“10·10”一般触电死亡事故是一起因无特种作业操作资格证（电工作业）人员违规对电器设备进行测试维修，不慎触电死亡的一般生产安全责任事故。**

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生有关单位及相关人员概况

**1. 事故发生单位情况**

钦州市钦北区富宇酒店用品商行（以下简称“富宇商行”），成立于2015年12月08日，统一社会信用代码为92450703MA5M6DFL11，注册地址为钦州市钦北区钦州湾大道95号二楼，经营者为梅某鹏，企业类型为个体工商户，经营范围：一般项目：日用百货销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；金属材料销售；日用陶瓷制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；电气设备销售；日用品批发；卫生洁具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；环境保护专用设备销售；日用玻璃制品销售；木制容器销售；风机、风扇销售；非电力家用器具销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；竹制品销售；办公设备耗材销售；软件销售；制冷、空调设备销售；卫生陶瓷制品销售；日用杂品销售；办公用品销售；茶具销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；家具零配件销售；日用电器修理；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**2.相关单位情况**

**①钦州市诚信装饰设计有限公司**（以下简称“诚信公司”），成立于2023年11月21日，统一社会信用代码为91450703MAD519L41L,企业地址为钦州市蓬莱北大道158号人

和大地23号楼08号商铺，法定代表人为陈花平，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：专业设计服务；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家具销售；家具零配件销售；图文设计制作；广告设计、代理；平面设计；广告发布；广告制作；五金产品批发；门窗销售；家居用品销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；对外承包工程；电线、电缆经营；住宅水电安装维护服务；装卸搬运；信息技术咨询服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**②中国检验认证集团广西有限公司防城港分公司**（以下简称“中检防城港分公司”），成立于2014年10月27日，负责人为陈文生，类型为其他有限责任公司分公司，经营场所为港口区友谊路19号，综营范围：受母公司委托在防城港联系相关业务，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2025年08月14日，中检防城港分公司通过采购，确定诚信公司为中国中检广西公司防城港分公司食堂厨房设备采购及改造工程项目供应商，并于2025年09月06日签订《中国中检广西公司防城港分公司食堂厨房设备采购及改造工程合同》。

2025年09月18日，诚信公司与富宇商行签订《中国中检广西公

司防城港分公司食堂厨房设备采购及改造工程合同》，将食堂厨房设备采购安装发包给富宇商行。

**3.相关人员情况**

**1. 黄某生**，男，壮族，19**年**月**日出生，户籍地为广西防港市港口区东兴大道***号某某局宿舍，中检防城港分公司大院门卫。事故发生后第一个到达现场并拨打120、110电话。

**2. 崔某利，**男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为甘肃省正宁县西坡镇西坡行政村某组**号，受诚信公司委托协助督促中检防城港分公司食堂厨房改造进度。事故发生前在事故现场。

**3. 卢某生，**男，回族，19**年**月**日出生，户籍地为广西防城港市防城区扶隆镇某某农场某某队*号。富宇商行临时聘请的电工，事故发生前检查出发生触电事故的炉风机有故障，富宇商行经营者梅某鹏要求其第二天对有故障的设备进行检查维修。

**4. 梅某鹏（事故死者）**，男，19**年**月**日出生，户籍地为江西省抚州市临川区某某镇，富宇商行经营者。2025年10月10日，梅某鹏在中检防城港分公司食堂厨房改造工程对厨房设备进行测试维修时不慎触电死亡。

**（二）事故发生经过**

事故调查组查明，2025年09月06日，诚信公司与中检防城港分公司签订合同，承包中检防城港分公司食堂厨房设备采购及改造工程。2025年09月18日，诚信公司与富宇商行签订合同，将中检防城港分公司食堂厨房设备采购安装发包给富宇商行。

2025年10月10日14时许，梅某鹏委托亲戚骆文成临时聘请电工卢某生到中检防城港分公司食堂厨房对厨房设备进行接线安装。接线过程中，卢某生检查出厨房右边的炉风机、左边的抽油烟机无法正常工作，随即将检查情况告知骆文成。骆文成检查后于16时许离开现场，卢某生在关掉相应的设备电闸后也离开现场。

2025年10月10日18时许，梅某鹏来到中检防城港分公司食堂厨房对有故障的炉风机进行测试维修。18时22分许，梅某鹏电话通知卢某生第二天来帮忙检测维修有故障的设备。期间，崔某利也劝梅某鹏不要自己弄了，等第二天电工过来后再检测维修。19时30分许，崔某利等人离开中检防城港分公司，梅某鹏独自一人留在厨房施工现场。崔某利在20时26分至20时53分，多次通过微信、手机联系过梅某鹏，均无应答。

2025年10月10日21时30分许，中检防城港分公司大院门卫黄某生在巡查时，发生1人倒在食堂厨房的两个灶台中间，经呼喊倒地的人无应答后，随即电话报告公司领导，并相继拨打120、110电话呼救、报警。

**（三）事故现场情况**

经现场勘查，事故发生地点为中检防城港分公司食堂厨房右边灶台前（详见图1），炉灶的前护板已打开，炉灶内部电器、线路裸露可见（详见图2）。




图1：事故现场图



图2：打开前护板的炉灶

### （四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约100万元。

## 二、事故应急处置情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

2025年10月10日21时30分许，中检防城港分公司大院门卫黄某生巡查发现事故情况后立即电话向公司领导报告，21时49分许，拨打120电话求救，120救护车21时55分到达现场。医务人员到达现场后，黄某生又拨打110电话报警，随即警务人员到达现场进行处置。10月11日02时11分，白沙万街道办书面向港口区应急管理局报告事故信息；港口区应急管理局经现场核实后，于8时50分分别向港口区委办公室、区人民政府办公室、防城港市应急管理局书面上报事故信息。

**（二）事故现场应急处置情况**

2025年10月10日21时30分许，中检防城港分公司大院门卫黄某生巡查发现事故情况后立即电话向公司领导报告，随即拨打110、120电话。医务人员、警务人员先后抵达现场开展应急处置工作。

**（三）医疗救治和善后情况**

120医务人员抵达事故现场，立即对梅某鹏进行抢救，经抢救无效后，于10月10月22时46分宣告临床死亡。刑侦部门于10月10日23时30分许在现场对梅某鹏尸体进行尸表检验，“初步分析考虑死者梅某鹏为电击死亡”。

事故发生后，死者家属与中检防城港分公司协商签订《调解协议书》、与诚信公司就善后赔偿事宜在进一步协商中。

## 三、事故原因分析

事故原因为：梅某鹏身为富宇商行的经营者、中检防城港分公司食堂厨房设备采购安装组织人员，在自身没有特种作业操作资格证（电工作业）情况下，违规对有故障的炉风机进行测试维修，导致其在测试维修过程中不慎触电死亡。

## 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

梅某鹏，男，富宇商行经营者，在自身无特种作业操作资格证（电工作业）情况下，对有故障的炉风机进行测试维修，导致其在测试维修过程中不慎触电死亡。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条规定[1]，依法应当追究法律责任。鉴于富宇商行为个体工商户，商行经营者梅某鹏在事故中已死亡，建议免予追究富宇商行及梅某鹏责任。

## 五、事故防范和整改措施

（一）白沙万街道办事处要负起具体组织实施辖区内小散工程施工安全管理工作责任，落实辖区小散工程施工安全管理和常态化监管。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要遵循属地管理和行业指导相结合，全面纳管与分类纳管相结合的原则，按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁审批谁监管”的原则，根据各自职责分工，加强协调指导本部门监管范围内小散工程施工安全的监督管理及违法行为查处工作，防止类似事故发生。

---

1[?] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

港口白沙万钦州市钦北区富宇酒店用品商行

“10·10”一般触电死亡事故调查组

2025年12月16日

调查组组长：

副　组　长：

成　　员：