索 引 号	640421020/2026-00035	发文时间	2026-10-16
发布机构	原州区应急管理局	文 号	无
公开方式	主动公开	有效性	有效
标 题：	原州头营“7·23”宁夏xx 改扩建项目一般跌落事故调查报告		

原州头营“7•23”宁夏xx 改扩建项目一般跌落事故调查报告

原州头营“7·23”宁夏xx

改扩建项目一般跌落事故调查报告

编制单位:原州头营“7·23”宁夏xx改扩建项目

一般跌落事故调查组

2026年9月23日

目录

一、事故单位基本情况 2

（一）宁夏xx安装有限公司基本情况 2

（二）宁夏xx工程有限公司基本情况 3

（三）宁夏公路管理中心基本情况 4

（四）中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司基本情况 4

二、事故地点及相关情况 5

（一）事故发生地点 6

（二）项目招投标及中标企业情况 6

（三）施工监理情况 6

（四）项目分包情况 7

三、事故经过、应急处置和报告情况 7

（一）事故经过 7

（二）应急处置情况 8

（三）事故报告情况 8

（四）应急处置评估 9

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失及善后处理情况 9

（一）人员伤亡情况 9

（二）直接经济损失 10

（三）善后处理情况 10

五、事故原因、类别和性质 10

（一）直接原因 10

（二）间接原因 10

（三）事故类别 11

（四）事故性质 11

六、事故教训 11

七、事故责任认定及处理建议 12

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议 12

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议 14

八、事故整改和防范建议 16

（一）树牢安全底线思维，全面规范作业安全管理 16

（二）深化“打非治违”专项治理，压实全员岗位安全责任 16

（三）严格现场管控标准，刚性落实现场监护和隐患闭环治理 17

（四）强化教育培训与行业监管，构建长效安全生产防控体系 17

九、事故调查组成员签名 18

原州头营“7•23”宁夏xx

改扩建项目一般跌落事故调查报告

2026年7月23日15时许，原州区头营镇宁夏公路管理中心国道344头营至李旺段公路杨郎治超站厂区及房建设施改造工程（杨郎治超站）发生一起一般跌落生产安全事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，原州区政府于2026年7月24日成立了由政府分管领导任组长，政府办公室副主任、应急管理局副局长任副组长，应急管理局、住建交通局、公安分局、总工会、头营镇人民政府等部门（单位）组成的原州头营“7·23”宁夏公路管理中心改扩建项目一般跌落事故调查组（以下简称：事故调查组），同时邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加，对该起事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅有关资料和记录及综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议以及防范措施和整改建议。现报告如下：

调查认定，原州头营“7·23”宁夏公路管理中心国道344头营至李旺段公路杨郎治超站厂区及房建设施改造工程一般跌落事故系一起作业人员操作失误，施工现场安全管理不到位造成的生产安全责任事故。本次事故，宁夏xx建设工程有限公司安全员存在迟报行为。

一、事故单位基本情况

（一）宁夏xx安装有限公司基本情况

宁夏xx安装有限公司，成立于2018年01月03日，统一社会信用代码：91640100MA76xxxxxx；法定代表人：王xx；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；地址：宁夏银川市西夏区；经营范围：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程用机械销售；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；制冷、空调设备销售；五金产品零售；电气设备销售；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；风机、风扇销售；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属结构销售；特种设备销售；电线、电缆经营；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；日用百货销售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；水泥制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；金属切削加工服务；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；消防器材销售；消防技术服务；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）宁夏衡昌建设工程有限公司基本情况

宁夏xx建设工程有限公司，统一社会信用代码：916401003178xxxxxx；法定代表人：陈xx；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册地址：宁夏银川市兴庆区兴；经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；林木种子生产经营；肥料生产；燃气燃烧器具安装、维修；河道采砂；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；城市绿化管理；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；家用电器安装服务；市政设施管理；消防技术服务；农业园艺服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农业生产托管服务；肥料销售；农业机械销售；对外承包工程；金属门窗工程施工；水土流失防治服务；金属结构制造；普通机械设备安装服务；渔港渔船泊位建设；家具安装和维修服务；城市公园管理；林业有害生物防治服务；树木种植经营；林业产品销售；林业机械服务；食用农产品批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械租赁；农业机械服务；智能农业管理；水生植物种植；灌溉服务；木竹材加工机械销售；化肥销售；农业专业及辅助性活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）宁夏公路管理中心基本情况

宁夏公路管理中心，统一社会信用代码：126400004540xxxxxx；负责人：王xx；地址：宁夏银川市金凤区；内设机构：内设综合处、组织人事处、财务处、规划统计处、公路养护处、公路技术处、质量与安全处、科技信息处、建设协调处、建设一处、建设二处、纪检监察审计处等12个正处级机构。

（四）中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司基本情况

中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司（以下简称：中交宁夏公司），统一社会信用代码：916401002278xxxxxx；法定代表人：孟xx；企业类型：其他有限责任公司；注册地址：宁夏银川市西夏区；经营范围：许可项目：地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；测绘服务；建筑智能化系统设计；水运工程监理；水利工程建设监理；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程造价咨询业务；水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；环境保护监测；工程管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；环保咨询服务；城市绿化管理；招投标代理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；物业管理；市政设施管理；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；安全咨询服务；水利相关咨询服务；污水处理及其再生利用；承接总公司工程建设业务；五金产品零售；建筑材料销

售；电线、电缆经营；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品销售；会议及展览服务；机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

二、事故地点及相关情况

（一）事故发生地点

事故发生地点位于原州区头营镇杨郎治超站国道344头营至李旺段公路杨郎治超站厂区及房建设施改造工程附属用房东侧地下室生活水箱房间。

（二）项目招投标及中标企业情况

2024年6月，宁夏公路管理中心委托宁夏新联建设项目管理咨询有限公司进行《国道344头营至李旺段公路杨郎治超站厂区及房建设施改造工程（项目名称）施工招标》（招标编号：NXXL-[招]2024第01号）（以下简称：杨郎治超站项目）。2024年7月29日宁夏公路管理中心发布《中标通知书》（项目标段编号：A6400002024062000140010 01），宁夏xx建设工程有限公司中标，工期333日历天；建设地点：固原市杨郎治超站；中标价：11859625.48元；项目经理：辛xx。

（三）施工监理情况

2024年9月12日，宁夏公路管理中心委托中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司进行国道344头营至李旺段公路杨郎治超站厂区及房建设施改造项目（以下简称：中交宁夏公司）施工监理，主要包括：拆除杨郎治超站原有食堂、锅炉房等建筑物，重新规划治超站院落布局，改造原综合楼及给排水、采暖、电气等管网设施，硬化室外厂区，新建附属用房、司机之家、卸货棚等，新建建筑面积2026.23平方米。监理服务期限：自工程正式开工之日起至工程竣工验收之日至；合同价格为：13.2万元；项目监理机构负责人：杨xx。

（四）项目分包情况

2026年4月29日，宁夏xx建设工程有限公司与宁夏xx安装有限公司签订《杨郎治超站厂区及房建设施改造项目空气源热泵、光伏合同》（以下简称：空气能项目），合同价款：48万元；项目负责人：王xx。

（五）项目建设及完成情况

2024年10月26日，中交宁夏公司杨郎治超站项目总监办以《关于国道344头营至李旺段公路杨郎治超站厂区及房建设施改造项目施工组织设计的批复》（国道344线头李路

监发〔2024〕78号）、同月28日以《关于国道344头营至李旺段公路杨郎治超站厂区及房建设施改造工程开工令》（国道344线头李路监发〔2024〕83号）同意该工程开工建设。2026年6月29日，宁夏公路管理中心、宁夏衡昌建设工程有限公司、中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司向固原市原州区住房城乡建设和交通局提交《建筑工程完工申请书》。称杨郎治超站项目已完成全部施工内容，申请完工验收。固原市原州区住房城乡建设和交通局已收悉。

三、事故经过、应急处置和报告情况

（一）事故经过

2026年7月23日14时左右，xx公司员工王xx与顿xx前往杨郎治超站附属楼地下室生活水箱间内安装换气扇。王xx负责在脚手架上安装换气扇，顿xx负责给王xx递工具。大概15时左右，王xx让顿xx传递工具，在顿xx转身低头取东西时听到声响，回头就看见王xx已经从1.78米高脚手架跌落至地面。

（二）应急处置情况

事故发生后顿xx第一时间向xx公司空气能项目负责人王xx进行电话报告，王xx让顿xx拨打120急救电话并向杨郎治超站项目安全员贺xx及xx公司法人王xx告知有一工人从脚手架上跌落。王xx随后被紧急送往固原市人民医院进行抢救。但因伤势过重，经固原市人民医院全力抢救无效，于2026年7月23日19时18分宣布死亡。救援结束。

（三）事故报告情况

事故发生后，顿xx第一时间上前查看王xx身体情况，发现王xx陷入昏迷。

15时11分，顿小军向王xx微信视频汇报情况，随即就跑往地上（一楼）叫人救人。

15时12分，王xx给安全员贺xx及法人王xx打电话告知此事。

15时15分，贺xx跑向事发地点时发现顿xx在拨打120急救电话，贺xx接过电话催促120出车。

15时40分左右，120救护车到达事故现场，贺xx、陈xx、医生、护士4人一起把王xx抬到救护车上，紧急送往固原市人民医院进行抢救。

16时37分，贺xx向杨郎治超站项目负责人辛xx进行电话报告，辛xx立即向法人陈xx进行报告，随后又通过电话给项目总监杨xx、甲方代表丁xx、原州区住房城乡建设和交通局宋xx分别报告了事故情况。

19时18分，王xx经固原市人民医院抢救无效宣告临床死亡。

20时46分，原州区住房城乡建设和交通局向应急管理局电话报告此事故。

（四）应急处置评估

事故发生后，现场人员积极展开救援，顿xx及时向负责人报告事故发生情况，同时拨打救援电话，响应准确，应急救援符合要求，未产生次生事故。

本起事故存在迟报情形：事故发生于2026年7月23日15时11分许，宁夏xx公司安全员贺xx于16时37分通过电话报告项目负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第一款之规定（生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人）。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失及善后处理情况

（一）人员伤亡情况

本起事故造成一人死亡，死者：王xx，男，25岁，汉族，身份证号：642223200103xxxxxx，户籍地：宁夏吴忠市红寺堡区。

（二）直接经济损失

直接经济损失130万元(人民币大写：壹佰叁拾万元整)，其中包括但不限于丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神损害抚慰金、处理丧葬事宜指出的交通费、住宿费、误工费等所有相关费用。

（三）善后处理情况

2026年7月24日，xx公司与死者家属签订《死亡赔偿协议书》，与死者家属达成一次性赔偿协议，赔偿各项费用共计130万元（人民币大写：壹佰叁拾万元整），死者赔偿事宜得到妥善处置。死者于7月25日在固原市殡仪馆火化，社会舆情平稳。

五、事故原因、类别和性质

（一）直接原因

王xx安全意识淡薄，在安装换气扇过程中仅佩戴安全帽，未采取有效的跌落防护措施，自我风险防范能力不足，作业时站位不稳，不慎从脚手架跌落，是造成事故发生的主要原因。

通过现场的勘察、询问、和事故现场资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害等影响，排除了自杀、他杀等刑事案件的可能性。

（二）间接原因

1.宁夏xx安装有限公司：作为工程施工分包单位，安全生产主体责任落实不到位，安全操作规程不完善、风险隐患辨识不足，安全培训教育流于形式，未督促作业人员采取有效防护措施，对施工现场安全管理和隐患排查不严不细。

2.宁夏xx工程有限公司：作为工程施工总承包单位，对分包单位安全管理监督缺位，未严格督促翔明公司落实安全管理措施，未严格落实从业人员安全教育培训制度，未对作业人员开展岗前安全考核，现场安全隐患排查不彻底，未安排人员对作业现场进行安全管理。

（三）事故类别

经调查认定，本起事故类别为跌落事故。

（四）事故性质

经调查认定，本起事故是一起生产安全责任事故。

六、事故教训

该起事故暴露出相关建筑企业安全生产意识淡薄，施工行为不规范；对作业风险辨识不到位，安全管理各个环节存在明显漏洞，同时也反映出行业主管部门监管工作仍存在短板弱项。一是安全红线意识淡薄。翔明公司作为安全生产第一责任主体，应该慎始如终抓好安全生产工作，但该企业安全生产意识淡薄，放松安全标准、弱化现场管控，安全教育以口头培训代替规范培训。二是现场作业风险辨识、监护制度落实不到位。风险辨识不足，本次作业高度为1.78米，未达到《高处作业分级》规定的2米高处作业认定标准，但仍存在坠落风险。现场作业人员安全意识淡薄，安全员履职不实，开展现场安全巡查不及时，对作业人员未采取有效防护措施的问题没有及时发现和纠正。三是岗前安全教育培训时效性不足。项目日常安全教育培训、岗前安全交底流于形式，未结合地下室空间、设备安装作业的实际风险开展针对性培训，作业人员不熟悉作业风险，未掌握防护要点，未采取有效防护措施，缺乏应急处置意识，从业人员安全技能不足，自我保护意识差。四是行业主管部门风险监管存在短板。行业主管部门对项目常规主体工程监管较为重视，但对小型机械安装、临时改造等这类零星外包作业风险研判不足，监督检查存在监管盲区。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.宁夏xx安装有限公司：作为空气能改造项目的直接实施单位，安全生产主体责任缺位，未开展针对性风险辨识，岗前培训不到位，现场作业监护制度悬空，现场安全管理混乱，劳动防护用品配备不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项之规定，建议由区应急管理局对其处以行政处罚。

2.宁夏xx工程有限公司：安全生产主体责任落实不到位，对分包公司监督管理缺位，分包准入管控、安全教育交底流于形式，未督促分包落实现场监护等安全管控措施，隐患排查治理不彻底。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第三十七条第一项之规定，建议由固原市原州区应急管理局对其处以行政处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.王xx：个人安全防护意识不强，未采取有效的跌落防护措施，其不安全行为是导致本起事故发生的直接原因。鉴于其已在本起事故中死亡，建议免于追究责任。

2.王xx：宁夏xx安装有限公司项目负责人。全面负责现场施工质量安全管理监督工作，作为项目现场安全直接责任人，未组织开展作业风险辨识，未提醒作业人员系安全带，现场安全管理失控。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）（二）（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由原州区应急管理局对其处以行政处罚。

3.辛xx：宁夏xx工程有限公司项目负责人。作为项目安全生产直接管理责任人，未落实对分包公司的统一协调管理职责，对分包单位安装作业安全监管缺位，未督促分包公司落实安全防范措施，未对作业人员发放劳动防护用品，进场作业人员安全教育培训未落实到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项，第二十六条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由原州区应急管理局对其处以行政处罚。

4.贺xx：宁夏xx工程有限公司项目安全员。作为总包单位派驻项目专职安全员，未严格履行安全监督检查职责，对作业人员进行作业时未开展有效安全巡查，对作业人员未

采取有效防护措施的安全隐患未能及时发现、制止和督促整改。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（七）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由原州区应急管理局对其对其处以行政处罚。在知晓本单位发生生产安全事故后，未及时报告单位负责人，存在迟报行为，建议宁夏衡昌建设工程有限公司依照本单位规章制度对其作出处理，并将处理结果报事故调查组备案。

八、事故整改和防范建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，查找生产安全漏洞，完善相关管理措施，有效防范和遏制生产安全事故，提出如下措施和防范建议。

（一）树牢安全底线思维，全面规范作业安全管理

宁夏xx安装有限公司、宁夏xx工程有限公司要进一步落实安全生产主体责任，建立健全企业安全管理制度，加强作业现场监管，强化从业人员岗位安全教育，严格落实作业安全管理规定，并加强施工安全规范化建设，落实安全保障措施。安排安全管理人员在施工现场进行指挥或管理，按规定为作业人员配发劳动防护用品并监督规范佩戴使用，完善应急处置预案，常态化组织开展应急演练，提升从业人员应 急处置能力和协同配合水平，严格落实企业安全生产主体责任，全面排查整改各类安全隐患，坚决杜绝此类安全事故再次发生。

（二）深化“打非治违”专项治理，压实全员岗位安全责任

宁夏公路管理中心、原州区住房城乡建设和交通局要常态化开展建筑行业“打非治违”专项整治，严厉查处违法发包、违法分包、以包代管、无证作业、管理缺位等违法违规行为，严格分包单位准入、人员资质审查和全过程动态监管。持续深化“反三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）治理，对现场监护脱岗、不按规定佩戴防护用品、冒险作业等行为零容忍、严制止、快整改。企业要健全完善安全生产奖惩激励机制，建立岗位安全履职考评制度，对严格遵章守纪、及时排查隐患、制止违章行为的班组和个人予以表彰奖励；对履职不严、违规作业、造成隐患问题的从严追责处罚，通过奖罚分明、奖惩并举，倒逼全员自觉遵守安全规章制度，从根本上减少人为不安全因素。

（三）严格现场管控标准，刚性落实现场监护和隐患闭环治理

宁夏公路管理中心、原州区住房城乡建设和交通局要全面强化施工现场隐患排查治理体系建设，建立隐患台账、整改台账、复查销号台账，做到隐患动态清零、问题闭环

管理。总包单位安全员、项目管理人员、监理人员要加大巡查频次，对发现的违章行为立即叫停整改，坚决守住现场安全第一道防线。

（四）强化教育培训与行业监管，构建长效安全生产防控体系

宁夏公路管理中心、原州区住房城乡建设和交通局要督促各项目企业常态化开展安全警示教育和岗位实操培训，重点强化作业风险认知、高处作业防护规范、监护岗位职责、应急处置能力等内容，严格从业人员岗前培训、在岗考核制度，不合格人员坚决不予上岗，全面提升从业人员安全意识和自我防护能力。行业主管部门要严格落实“三管三必须”要求，补齐小微维修作业监管短板，将小型安装、临时改造作业纳入日常执法检查重点，持续深化“打非治违”专项行动，加大违法违规行为查处曝光力度，常态化开展举一反三专项排查，倒逼各参建单位健全管理制度、压实岗位责任、规范作业流程，全面提升辖区建筑施工安全生产综合治理能力，坚决防范遏制同类事故重复发生。

九、事故调查组成员签名

扫一扫在手机上查看当前页面