西乡塘高新大道家乐街路口“3·8”一般道路交通事故调查报告

西乡塘区政府事故调查组

2025 年 7 月

目 录

一、事故基本情况 ..... - 1 -
（一）事故概述 ..... - 1 -
（二）涉及单位基本情况 ..... - 2 -
（三）事故车辆情况 ..... - 3 -
（四）涉及相关人员情况 ..... - 4 -
（五）相关单位安全管理情况 ..... - 5 -
（六）事故发生经过 ..... - 6 -
（七）事故现场情况 ..... - 6 -
（八）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -
（九）事故车辆及驾驶人检测检验情况 ..... - 7 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 8 -
三、事故原因分析 ..... - 8 -
（一）事故发生的直接原因 ..... - 8 -
（二）其他可能因素排除 ..... - 9 -
（三）事故责任认定 ..... - 10 -
四、有关单位存在的主要问题 ..... - 10 -
（一）南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司 ..... - 10 -
（二）南宁城安市政工程有限公司 ..... - 11 -
（三）南宁冠通运输有限公司 ..... - 11 -
五、对有关责任人员和单位的处理建议 ..... - 11 -
（一）建议免于追究责任的人员 ..... - 11 -
（二）公安机关已处理人员 ..... - 11 -
（三）对有关企业的处理建议 ..... - 12 -
六、事故防范措施建议 ..... - 12 -

2025年3月8日0时3分许，在南宁市西乡塘区高新大道家乐街路口，一辆重型自卸货车与一辆二轮共享电动车发生碰撞，造成二轮共享电动车驾驶员当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等法律法规的有关规定，城区政府批准成立由应急管理局牵头，交通运输局、总工会、南宁市公安局西乡塘分局、南宁市公安局交通警察支队一大队、安吉街道办事处等部门和单位相关人员组成的西乡塘高新大道家乐街路口“3·8”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料和询问相关人员等方式，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故概述

1.事故发生时间：2025年3月8日0时3分许。

2.事故发生地点：南宁市西乡塘区高新大道家乐街路口。

3.事故涉及单位：南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司、南宁城安市政工程有限公司、南宁冠通运输有限公司。

4.伤亡人数：死亡 1 人。

（二）涉及单位基本情况

1.南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司，成立于 2008 年 11 月 21 日，注册地位于南宁市西乡塘区秀厢大道广西大学行健文理学院新教学楼东面辉滕办公楼 1-2 号，法定代表人为曾*，统一社会信用代码为 91450100682123138J,经营范围包括许可项目：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务等；持道路运输经营许可证（桂交运管许可南字 450107103646 号），证件有效期至 2026 年 4 月 11 日。

2.南宁城安市政工程有限公司，成立于 1999 年 12 月 13 日，注册地位于南宁市科园大道 25 号科园大厦 5 楼 516 号，法定代表人为罗*富，统一社会信用代码为 9145010071148598OP，经营范围包括，许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；交通设施维修；土地整治服务等。

持建筑业企业资质证书（证书编号：D245346396），证件有效期至2025年12月18日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级、环保工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级。持安全生产许可证，编号：（桂）JZ安许证字[2019]001210），证件有效期至2028年8月8日，许可范围：建筑施工。

3.南宁冠通运输有限公司，成立于2007年08月20日，注册地位于南宁市安吉大道（苏卢村）汽车市场旁，法定代表人为陈*徽，统一社会信用代码为91450107664843828 8，经营范围包括：道路货物运输，保险兼业代理（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；运输信息咨询服务，货物装卸服务（以上项目除国家有专项规定外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。持道路运输经营许可证(编号：桂交运管许可南字450107100898号），证件有效期至2028年2月4日。持南宁市城市建筑垃圾处置许可证(编号：建筑垃圾管字[2024]第20014号），证件有效期至2026年2月15日。

（三）事故车辆情况

1.桂AN5300号重型自卸货车，车辆所有人：南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司。注册日期：2018年6月19日，检验有效期至2025年6月，发动机号：180407067977,车辆识别代码：LZZ1ELSD3JM309723。持道路运输证（桂交运管南字

450107184384 号)，经营范围：普通货运；持《南宁市城市建筑垃圾运输证》，证号：建筑垃圾管字：20001—392，有效期：2024 年 10 月 30 日至 2026 年 11 月 8 日。经查，事故发生时，桂 AN5300 号重型自卸货车在年审的期限内。该车辆于 2020 年 4 月 13 日由李*锋购买，同日，李*锋与南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司签订《车辆委托管理服务合同书》，约定将该车辆入户登记于南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司，委托该公司进行管理。该车日常由李*锋驾驶和自主经营，自负盈亏。

2.南宁（新国标）MF252 号二轮共享电动车，车辆所有人：杭州青奇科技有限公司。

（四）涉及相关人员情况

1.李*锋：南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司桂 AN5300 号重型自卸货车驾驶人，男，46 岁，身份证号:452528********7758，户籍住址：广西博白县龙潭镇龙中路，准驾车型 B2 类，驾驶证号：452528********7758，有效期限：2025 年 3 月 13 日至长期；持经营性道路货物运输从业资格证，有效期至 2028 年 3 月 31 日，类别：经营性道路货物运输驾驶员。经查，该车辆驾驶人李*锋的驾驶证和从业资格证在事故发生时均在有效期内。

2.黄*憶：南宁（新国标）MF252 号二轮共享电动车的驾驶人，女，19 岁，身份证号:450703********1825，户籍住址：广西钦州市钦北区长滩镇新勤村委下村。在事故中死亡。

（五）相关单位安全管理情况

1.南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司：已建立并落实本单位全员安全生产责任制，设立安全科为安全生产管理机构，配备三名专职安全员；已制订安全生产管理各项制度和操作规程；针对驾驶员和车辆制订了《驾驶员岗位安全生产操作规程》《GPS监控管理操作规程》《安全生产和岗位责任制度》《安全生产监督检查制度》《安全培训和教育制度》《动态监控管理制度》《设备、设施、货物安全管理制度》等一系列操作规程和管理制度；公司按制订的安全生产教育培训计划每月开展一期安全学习培训教育会及每月召开一次安全例会，并建立有培训教育和安全例会档案；2025年已制定营运车辆二级维护计划。

经查，该公司法定代表人、安全员履行安全生产管理职责和开展生产安全隐患排查治理工作以及车辆二级维护工作等方面存在问题。

2.南宁城安市政工程有限公司：制订有严禁超限超载行为的安全生产管理制度、货物装配载安全生产管理制度、岗位安全生产责任制和操作规程、施工现场管理制度、安全技术交底制度、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度等。

经查，该公司作为货物装载的源头单位，在货运装载源头治理方面存在问题。

3.南宁冠通运输有限公司：对运输土方车辆及运输路线按规定进行报备，制订有《建筑工程土方运输车辆进出场登记表》，

对出入工程项目工地实施出入牌登记管理。

经查，该公司作为土石方运输单位，在货车装载的安全隐患排查方面存在问题。

（六）事故发生经过

2025年3月8日0时3分许，黄*憶驾驶南宁（新国标）MF252号二轮共享电动车沿高新大道南侧辅道由西往东方向行驶至高新大道家乐街路口，驻车等待数辆由西往东方向行驶的机动车后沿人行横道由南往北起步欲在车流间隙通过路口，适有李*锋驾驶机件不符合技术标准的桂AN5300号重型自卸货车载货超过核定载质量沿高新大道南侧主车道由西往东方向行驶，双方行驶至事故地点，李*锋车车头前部与黄*憶车左侧部位发生碰撞并推挤碾压，造成黄*憶当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

经查，3月7日桂AN5300号重型自卸货车到丰达路东西、吉兴西路北面地块土方平整工程项目工地运输土石方，23时45分许，车辆装载土石方后从项目工地出场，途经丰达路至高新大道家乐街路口时发生事故。事故发生后，经交警部门对该车辆质量进行检测：桂AN5300号重型自卸货车行驶证核定总质量为25000kg，实际毛重46130kg（属超载）。

（七）事故现场情况

1.天气情况。晴。

2.事故路段情况。事故现场位于南宁市西乡塘区高新大道家

乐街路口，道路为"T"字形三叉路口，东西走向为高新大道，东往高新安吉大道路口方向，西往高新大道安阳路口方向，北往家乐街方向。高新大道分主道与辅道，主道与辅道由绿化带分隔，至路口处不再分为主道与辅道。高新大道主道划分为三股机动车道，辅道设一股机动车道和一股非机动车道。该路口及道路为沥青路面，路面平整、干燥，道路平直、标志标线清晰，未设置有信号灯装置，夜间有路灯照明。高新大道安阳路由西往东方向设有限速60km/ h 标志，高新大道家乐街路口东西两端各设有一条人行横道，路口北侧也设有一条人行横道。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡，死者：黄*憶，女，19 岁，广西钦州市人。

2.直接经济损失情况。直接经济损失约为 46 万元。

（九）事故车辆及驾驶人检测检验情况

1.对血液乙醇定性定量进行检验情况。经鉴定，（1）送检的 A 试管编号 JF4452578 静脉血液样品中未检出乙醇。（2）送检的 A 试管编号 JF4501798 股静脉血液样品中未检出乙醇。

2.对桂 AN5300 号重型自卸货车的车辆安全技术状况(转向、制动、灯光、反光标识、防护装置安装情况)进行鉴定情况。经鉴定，桂 AN5300 号重型自卸货车的转向系统技术状况符合标准要求；制动系统技术状况不符合标准要求；灯光系统技术状况不符合标准要求；反光标识粘贴情况不符合标准要求；防护装置安

装情况不符合标准要求。

3.对桂 AN5300 号重型自卸货车的行驶速度进行鉴定情况。经鉴定，桂 AN5300 号重型自卸货车在时刻 1 至时刻 2 之间的行驶速度约为 43km/h。

4.对南宁（新国标）MF252 号二轮共享电动车的行驶速度进行鉴定情况。经鉴定，南宁（新国标）MF252 号二轮电动车在时刻 1 至时刻 2 之间的行驶速度约为 9km/ h 。

5.对南宁（新国标）MF252 号二轮共享电动车的驾驶人黄*憶的死亡原因进行鉴定情况。经鉴定，黄*憶系因道路交通事故致严重胸部损伤、颅脑损伤合并左下肢毁损而死亡。

6.桂 AN5300 号重型自卸货车行驶证核定总质量为 25000kg，实际毛重 46130kg（属超载）。

二、事故应急处置及评估情况

接到事故报告后，南宁市公安局交通警察支队一大队、卫生医疗等部门人员相继赶到事故现场，迅速组织人员施救，实施临时交通管制，并开展勘查取证工作。安吉街道办事处相关领导带领人员赶到事故现场，协调事故救援处置和善后处置工作，事故现场在交警部门的指挥和引导下正常通行，没有造成交通拥堵。

经综合分析认定，本次事故地方政府及有关部门信息上报及时，救援处置合理。

三、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

经调查认定，事故的直接原因是在南宁市西乡塘区高新大道家乐街路口，李*锋驾驶机件不符合技术标准的机动车超载行驶，与未注意观察道路安全状况的黄*憶驾驶的非机动车发生碰撞，造成黄*憶当场死亡及两车不同程度损坏。

分析如下：

1.李*锋驾驶机件不符合技术标准的机动车载货超过核定载质量上道路行驶的交通违法行为是造成该事故的原因之一。

2.黄*憶驾驶非机动车上道路行驶未注意观察道路安全状况的交通违法行为也是造成该事故的原因之一。

3.李*锋的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”和《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”的规定。

4.黄*憶的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条：“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”的规定。

（二）其他可能因素排除

排除其他因素影响。经技术鉴定，排除驾驶人身体疾病、酒

驾、车辆故障以及其他干扰因素导致两车相撞的嫌疑。

（三）事故责任认定

南宁市公安局交通警察支队一大队《道路交通事故认定书》（第4501071202500000059号）认定:

李*锋、黄*憶双方的交通违法行为在该起事故中的过错及所起的作用相当。依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项：“李*锋应承担该事故的同等责任；黄*憶应承担该事故的同等责任。”

四、有关单位存在的主要问题

（一）南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司

1.法定代表人未履行安全生产法规定的安全生产管理职责[1];

2.安全员未履行安全生产法规定的安全生产管理职责[2];

3.运营车辆存在超载运输经营行为[3];

4.开展生产安全隐患排查治理不到位，未及时发现并消除公

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

[3]《道路交通安全法》第四十八条：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”

司营运车辆桂 AN5300 号重型自卸货车存在机件不符合技术标准上路行驶等生产安全事故隐患[4];

5.未按年度车辆二级维护计划开展车辆二级维护[5]。

（二）南宁城安市政工程有限公司

该公司为丰达路东面、吉兴西路北面地块土方平整工程施工的承包人，作为货物装载的源头单位，对车辆装载情况把关不严，未能严格按照车辆核定总质量装载货物，导致桂 AN5300 号重型自卸货车超载出场，货运装载源头存在生产安全隐患。

（三）南宁冠通运输有限公司

该公司作为丰达路东面、吉兴西路北面地块土方平整工程土石方运输单位，车辆装载土石方记录不完善，未能发现桂AN5300号重型自卸货车存在超过车辆核载质量标准装载的安全隐患。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

黄*憶，南宁（新国标）MF252 号二轮共享电动车的驾驶人，驾驶非机动车上道路行驶未注意观察道路安全状况的交通违法行为对事故发生负有同等责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[5]《道路运输车辆技术管理规定》第十六条：“道路运输经营者应当建立车辆维护制度。 车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护。日常维 护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。”;第十七条：“道路运输经营者应当依据国家有关标准和车辆维修手册、使用说明书等，结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、使用年限等因素，自行确定车辆维护周期，确保车辆正常维护。”

究责任。

（二）公安机关已处理人员

李*锋，南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司桂AN5300号重型自卸货车驾驶人，驾驶机件不符合技术标准的机动车载货超过核定载质量上道路行驶的交通违法行为对事故发生负有同等责任。南宁市公安局交通警察支队一大队已于2025年5月21日对李*锋在该起事故中存在的交通违法行为作出罚款2200元和记6分的行政处罚。

（三）对有关企业的处理建议

1.对南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司存在的问题，建议由南宁市西乡塘区交通运输局依法进行处理。

2.对南宁城安市政工程有限公司存在的问题，建议移送南宁高新区建设房产局依法进行处理。

3.对南宁冠通运输有限公司存在的问题，建议由南宁市西乡塘区交通运输局依法进行处理。

六、事故防范措施建议

（一）南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司要认真吸取事故教训，要严格落实企业安全生产主体责任，遵守国家法律法规，规范经营，企业主要负责人和安全管理人员要依据安全生产法的规定履职到位，企业要根据国家有关标准和规范等，结合车辆实际状况确定车辆维护周期，确保车辆正常维护并做好相关维护记录；在日常安全管理中加强驾驶员的安全行车意识，严防超限、超载

等违法行为，提高遵纪守法的自觉性；要加大对本单位车辆的隐患排查力度，对发现存在安全隐患的车辆，要及时整改。

（二）南宁城安市政工程有限公司要认真吸取事故教训，要严格落实企业安全生产主体责任，建立健全施工现场土石方车辆装载的安全条件核查，派专人进行监管，严防超限、超载车辆进出场，在日常安全生产管理中做到防微杜渐，筑牢安全思想底线，从源头上遏制超限、超载的生产安全事故发生。

（三）南宁冠通运输有限公司要认真吸取事故教训，要严格落实企业安全生产主体责任，在日常安全管理中加强驾驶员的安全行车意识，严防超限、超载等违法行为，提高遵纪守法的自觉性，对进出装载场所的车辆状况、道路运输证和驾驶员从业资格证等情况进行实行登记制度，从源头消除安全隐患，降低交通事故风险。

西乡塘高新大道家乐街路口“3·8”

一般道路交通事故调查组

2025 年 7 月 10 日