中山市横栏镇人民政府信息公开

索引号：	11442000007333262P/2023-00121	分类：	
发布机构：	中山市横栏镇人民政府	成文日期：	2023-03-03
名称：	中山市横栏镇贴边村富丁街4巷7号“8·13”一般生产安全事故调查报告		
文号：		发布日期：	2023-03-10
主题词：			

中山市横栏镇贴边村富丁街4巷7号“8•13”一般生产安全事故调查报告

发布日期：2023-03-10 浏览次数：331

2022年8月13日，中山市横栏镇贴边村富丁街4巷7号中山市横栏镇简尚灯饰加工店门口发生一起人受伤的事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市横栏镇人民政府批准成立了由中山市横栏镇应急管理局牵头，公安分局、人社分局、工信局、总工会、综治办、贴边村等有关部门组成的中山市横栏镇贴边村富丁街4巷7号“8·13”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）中山市横栏镇简尚灯饰加工店。

中山市横栏镇简尚灯饰加工店位于中山市横栏镇贴边村富丁街4巷7号，成立于2014年3月21日，企业类型为个体工商户，经营者为简菊花，统一社会信用代码为92442000MA56MAE24Y，企业地址位于中山市横栏镇贴边村新市二路14号首层（**经营地址未进行变更**），所属行业为电气机械和器材制造业，经营范围包含：加工：照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。

（二）伤者身份信息。

简平付，性别：男，民族：汉族，出生日期：1983年6月27日，居民身份证号码：52419**********，住址：湖南省新化县游家镇田家村第**村民小组**号，是中山市横栏镇简尚灯加工店的工人。

（三）第三方身份信息（雇主）。

林兴胜，性别：男，民族：汉族，出生日期：1991年8月19日，居民身份证号码：20219**********，住址：广东省揭阳市揭东区磐东沟美村美东围**巷**号，是恒邦灯饰网上销售（未办理营业执照）的老板，也是送铁桶过来的雇主。

二、事故发生经过

经调查，8月13日下午5点多，中山市横栏镇简尚灯饰加工店的工人简平付在厂里上班，林兴胜来一个铁桶叫他帮忙将铁桶切开，两人就在一起进行切割操作；18时左右，铁桶发生闪爆，造成简寸皮肤面积37%烧伤。

三、事故原因

（一）直接原因。

简平付操作角磨机，与林兴胜一起进行铁桶切割，导致切割产生的火花引爆铁桶内残留的化学质，造成简平付皮肤面积37%烧伤。

（二）间接原因。

1、林兴胜将残留不明化学物质的铁桶送到工厂门口并要求简平付进行切割；

2、简平付未持有特种作业操作证进行铁桶切割作业；

3、中山市横栏镇简尚灯饰加工店未对其员工简平付开展安全生产教育和培训，导致简平付未充人识到切割铁桶可能带来的危险。

四、事故性质

经调查认定，中山市横栏镇贴边村富丁街4巷7号“8·13”一般生产安全事故是一起责任事故。

五、对事故的责任认定

经调查认定，中山市横栏镇贴边村富丁街4巷7号“8·13”一般生产安全事故造成一人受伤，直经济损失约20万元。简平付、林兴胜违规进行铁桶切割，对事故负有主要责任；中山市横栏镇简尚饰加工店未对员工简平付开展安全生产教育和培训，对事故发生负有次要责任。

六、事故防范措施

简平付、林兴胜、中山市横栏镇简尚灯饰加工店应认真吸取事故教训，全面落实安全生产主体壬，加强安全生产教育和培训，严格依照各项操作规程进行操作，防范类似事故的发生。

中山市横栏镇贴边村富丁街4巷7号“8·13”

设生产安全事故调查组