湖北鄂武建工集团有限公司“12.30”一般高处坠亡 事故调查报告

来源： 日期：2024-05-09

湖北鄂武建工集团有限公司“12.30”一般高处坠亡事故调查报告

2024年12月30日10时40分左右，湖北鄂武建工集团有限公司在襄阳恩菲环保能源有限公司内开展车间屋顶更换施工作业时发生一起高处坠落事故，导致一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令

第354号）等法律法规规定，2024年12月31日，襄城区人民政府依法批准成立了由区应急管理局、区住建局、区总工会、襄城区公安分局、区人社局和余家湖街道办事处派员参加的湖北鄂武建工集团有限公司“12.30”一般高处坠亡事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。同时，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.襄阳恩菲环保能源有限公司，位于襄阳市襄城区余家湖水洼社区。企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，成立于2009年07月03日，法定代表人为王**，统一社会信用代码：91420600688496197U。经营范围包括许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输（不含危险货物）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:发电技术服务;生物质能技术服务;水污染治理;环境卫生公共设施安装服务;农村生活垃圾经营性服务;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;农林废物资源化无害化利用技术研发;技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;固体废物治理;大气污染治理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;节能管理服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;科普宣传服务;再生资源销售。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017/XG1-2019）》，该公司电力、热力生产和供应业。

2.湖北鄂武建工集团有限公司，位于武穴市龙坪镇政府大院303。企业类型为有限责任公司，成立于2014年05月04日，法定代表人为杨**，统一社会信用代码：91420113034264471。经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；文物保护工程施工；林木种子生产经营；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备安装改造修理；建设工程监理；建筑劳务分包；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；金属材料制造；金属材料销售；工程管理服务；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；土地整治服务；林业有害生物防治服务；建筑用石加工。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017/XG1-2019）》，该公司属于房屋建筑业。

（二）事故发生经过

2024年11月29日，湖北鄂武建工集团有限公司与襄阳恩菲环保能源有限公司签订了《车间屋顶更换建设工程施工合同》；12

月17日，湖北鄂武建工集团有限公司入场施工；12月27日，湖北鄂武建工集团有限公司临时雇用殷**等人进场参与卸料车间屋顶更换施工作业；12月30日10时40分左右，当天上午施工结束，临时工殷**在走向扶梯时，意外踩破彩钢瓦从距地面10米高处的屋顶跌落，引发事故。

（三）事故伤亡人员情况

殷**（死者），男，年龄35岁，高中学历，身份证号码：***，户籍地：西安市周至县楼观镇上三清村中盛街10号，工作地点：襄阳恩菲环保能源有限公司卸料车间屋顶。

（四）应急救援处置情况

事故发生后，襄阳恩菲环保能源有限公司运行部值长李**立即拨打120急救电话，由襄阳恩菲环保能源有限公司安环部长薄**和湖北鄂武建工集团有限公司项目经理张**一同将伤员运送至襄阳市中心医院进行抢救。12时30分左右，伤员经抢救无效死亡。

（五）善后处置及直接经济损失情况

2025年1月21日，湖北鄂武建工集团有限公司与死者（殷**）家属签署了赔偿协议，赔偿死者家属129万元，得到了死者家属的谅解并出具了谅解书，事故善后工作得到妥善处理，未造成不良社会影响。经调查，事故直接经济损失129万元。

事故发生原因及性质

（一）事故发生直接原因

殷**（死者）不具备高处作业资质擅自进行高处作业；对现场作业环境危险性认识不足，作业过程违反安全操作规程擅自取

下安全绳、安全帽，意外踩破彩钢瓦从屋顶跌落，导致事故发生。

（二）事故发生间接原因

湖北鄂武建工集团有限公司未落实安全生产主体责任，施工现场安全管理不到位，未及时发现或制止临时工殷**在作业过程中违反安全操作规程擅自取下安全绳、安全帽等行为。

（三）事故性质

经调查认定，湖北鄂武建工集团有限公司“12.30”一般高处坠亡事故是一起因施工单位在施工过程中安全生产主体责任不落实、安全管理不到位，死者殷**违反安全操作规程造成的生产安全责任一般事故。

三、事故涉及的有关单位及人员责任调查情况

（一）有关企业责任调查情况

1.襄阳恩菲环保能源有限公司，与湖北鄂武建工集团有限公司签订了《安全生产管理协议》，明确了各自安全生产管理职责；对进场施工人员进行了安全教育培训和技术交底，履行了安全风险告知义务。施工期间，有专人开展安全巡查，督促湖北鄂武建工集团有限公司落实安全管理职责;按照《施工方案》要求施工单位落实安全防护措施。

2.湖北鄂武建工集团有限公司，未及时发现或制止临时工殷宽在作业过程中违反安全操作规程擅自取下安全绳、安全帽等行为，对事故发生负有责任。

（二）有关单位责任调查情况

1.余家湖街道办事处。余家湖街道办事处定期召开安全生产工作例会研究解决本行政区域内安全生产问题；对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行了监督检查，要求生产经营单位及时排除或改正了事故隐患。对全区开展的小散工程及零星作业安全隐患排查整治专项行动进行了安排部署，按要求开展了专项整治。建立健全了应急响应机制，制定了辖区应急救援预案，并定期组织企业参与演练。事故发生后，及时如实上报了事故情况，迅速到现场组织开展了应急救援，最大限度地减少了事故损失。履行了安全生产属地管理职责。

（三）有关人员责任调查情况

1.殷**（死者）安全意识淡薄，不具备高处作业资质擅自进行高处作业，对现场作业环境危险性认识不足，作业过程违反安全操作规程擅自取下安全绳、安全帽，对本起事故负有直接责任。

2.王**（襄阳恩菲环保能源有限公司法定代表人、总经理、执行董事），落实了企业安全生产第一责任人责任，建立健全了本单位全员安全生产责任制，完成了企业安全生产二级标准化创建；组织制定并实施了本单位安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划；保证了本单位安全生产投入的有效实施；组织建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查了本单位安全生产工作；组织制定并实施了本单位生产安全事故应急救援预案，定期组织开展了应急救援演练；及时、如实报告了生产安全事故。

3.杨**（湖北鄂武建工集团有限公司法定代表人），落实了企业安全生产第一责任人责任，建立健全了本单位全员安全生产责任制；组织制定并实施了本单位安全生产规章制度、操作规程；建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；成立了项目部，任命了项目经理负责施工现场安全管理；配备了专职安全生产管理人员，检查现场安全生产工作。与襄阳恩菲环保能源有限公司联合对工人进行了全员培训并考核；制定了施工方案，保证了施工现场安全生产投入，落实了安全防护措施。

4.张**（湖北鄂武建工集团有限公司项目经理），现场监护失职，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正工人违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。

5.王**（湖北鄂武建工集团有限公司安全管理人员），现场监护失职，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正工人违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关人员处理建议

1.殷**（死者），对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

2.王**（襄阳恩菲环保能源有限公司法定代表人、总经理、执行董事），履行了企业安全生产第一责任人职责，建议不予处罚。

3.杨**（湖北鄂武建工集团有限公司法定代表人），履行了企业安全生产第一责任人职责，建议不予处罚。

4.张**（湖北鄂武建工集团有限公司项目经理），履行安全管理职责不力，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门对其给予行政处罚。

5.王**（湖北鄂武建工集团有限公司安全管理人员），履行安全管理职责不力，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门对其给予行政处罚。

（二）对事故有关单位处理建议

1.襄阳恩菲环保能源有限公司，落实了企业安全生产主体责任和发包单位安全管理职责，建议不予处罚。

2.湖北鄂武建工集团有限公司，落实企业安全生产主体责任不力，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门对其给予行政处罚。

五、事故主要教训

（一）作业现场安全管理不到位。本次事故中，涉事企业安全管理不到位，项目经理、安全管理人员现场监护失职，导致未能及时发现或制止临时工未持证上岗，未按规定佩戴安全防护用品等违反操作规程的行为，最终造成伤亡事故。

（二）作业人员安全素质不高。本次事故中，工人专业素养不高、缺乏安全意识，未持证上岗，违反操作规程擅自取下安全防护用品，为事故发生埋下隐患。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立红线意识和底线思维。要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，树牢“人民至上、生命至上”理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”“三管三

必须”的总体要求，结合实际，深入分析高处等危险作业主要风险点，针对性强化防风险、除隐患、遏事故的系统性措施，切实抓好问题整改和工作落实，以真抓、真管、真改、真落实维护人民生命安全，确保我区安全生产形势稳定。

（二）压紧压实企业安全生产主体责任。湖北鄂武建工集团有限公司要按照“四不放过”原则，认真吸取此次事故教训，严格规范特殊作业现场管理，保障特殊作业现场的安全性和有效性。进一步加强企业安全教育培训，保证施工人员具备必要的安全生产知识，切实增强施工人员安全防护能力和自我保护意识。

（三）进一步加大安全监管检查力度。要进一步增强安全生产工作的责任感和紧迫感，深刻汲取事故教训，举一反三，压紧压实属地管理和行业监管责任，各司其职、各负其责，深入推进各行业领域治本攻坚，切实消除监管盲区、堵塞安全漏洞。

湖北鄂武建工集团有限公司

“12.30”一般高处坠亡事故调查组

2025年5月9日

襄城区人民政府 地址：湖北省襄阳市襄城区檀溪路158号 联系电话：0710-3607325、3605566

网站标识码：4206020019 鄂ICP备05016917号 公安机关备案号：鄂公网安备42060202000020号

Copyright © 2004-2024 www.xfxc.gov.cn All Rights Reserved.







