

潮安区浮洋镇“3·5”一般跌落致伤事故调查报告

2026-04-13 来源：本网 【浏览字体：大 中 小】 分享到：

潮安区人民政府：

2023年3月5日下午，广东省源天工程有限公司2021年潮州市潮安区浮洋镇新安村等四个村垦造水田项目EPC总承包项目（以下简称“新安村垦造水田项目”）施工地发生一起跌落致伤事故，事故导致一名工人跌伤送医救治，目前已出院。

根据区府办《关于广东省源天工程有限公司2021年潮州市潮安区浮洋镇新安村等四个村垦造水田项目EPC总承包项目部“3·5”跌落致伤事故由浮洋镇政府组织调查的复函》，浮洋镇镇委、镇政府高度重视，成立由党委委员、副镇长李冰瀚任组长，应急办主任、四级主任科员江奋任副组长，镇应急办、执法办、公共办、公共服务中心、斗文村委相关人员组成广东省源天工程有限公司2021年潮州市潮安区浮洋镇新安村等四个村垦造水田项目EPC总承包项目部“3·5”跌落致伤事故调查组（以下简称“事故调查组”），着手开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展调查工作，通过现场勘查和调查取证，查明事故发生的经过、原因、人员受伤及事故处置情况，认定事故的性质和事故责任，提出了对相关责任单位的处理建议和事故防范及整改措施。现将调查有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

广东省源天工程有限公司（以下简称“源天公司”），统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，经营住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号，法定代表人：冯XX(女，1974年8月出生)，经营类型：主要从事工程建设类。

广东圣城建设有限公司（以下简称“圣城公司”），统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX,经营住所：中山市火炬开发区凯捷路28号雅景花园4区1幢18号，法定代表人：吴XX（女，1984年10月出生），经营类型：主要从事建筑业。

新安村垦造水田项目部设在浮洋镇斗文村，事故发生地在浮洋镇新安村，系项目施工所在地。广东省源天工程有限公司系项目总承包公司，广东圣城建设有限公司系新安村项目分包公司。

二、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过

2023年3月5日16时左右，工人李XX（男，1965年12月出生，河南省新野县溧河铺镇许桥村人）在新安村垦造水田项目新安村施工地泵房拆卸支架时，不慎从1米多高的支架上跌落，源天公司及圣城公司负责人接到事故消息后，组织现场负责人戴XX（代表圣城公司）拨打120急救电话，将伤者送往潮州市人民医院救治，当天16时48分入院治疗，经诊断为左、右跟骨骨折及未排右距骨骨折。伤者治疗9天后于3月13日办理出院，项目方派人派车接其出院，期间雇佣护工及住院费用7000多元均由圣城公司支付。事故处置及时有效，未造成社会不良影响。

（二）调解赔偿情况

李XX出院后，多次携家属到斗文村项目部要求就其受伤一事进行赔偿，赔偿事宜双方多次协商不下。3月29日，伤者李XX在三位家属（其妻、子、弟）的陪同下，再次到项目部要求赔偿，因多次协商无果，项目部报警处理，后由浮洋镇公共服务中心介入，就事故赔偿一事进行调解。经调解，双方自愿一致达成协议，并在3月30日现场签订调解协议书，约定由圣城公司承担一次性赔偿费用共10.6万元（李XX已于3月30日收到全额赔偿款），伤者收到赔偿后，不得再向有关部门提出诉求。自3月30日起，李XX女儿就该事故多次向有关部门投诉广东省源天工程有限公司生产经营过程存在安全隐患，浮洋镇政府介入调查。

三、事故造成人员受伤和直接经济损失

事故造成工人李XX跌落，左、右跟骨骨折及未排右距骨骨折，住院治疗9天。

截止2023年3月30日，伤者住院治疗所有费用及伤者一次性赔偿费合计约11.3万元，全部由圣城公司承担。

四、调查情况

经事故调查组调查，伤者李XX受圣城公司戴XX所属的周XX班组雇佣，在新安村垦造水田项目劳务。

源天公司（甲方）系项目总承包公司，圣城公司（乙方）系新安村项目分包公司，双方签订的《安全生产协议书》约定：甲方对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查；乙方对承担的分包工作范围内的安全生产工作负主体责任；乙方应及时、如实报告安全生产事故，不得瞒报、迟报、漏报。

新安村垦造水田项目部设在浮洋镇斗文村，项目部管理机构、安全管理领导小组、安全生产规章制度、应急预案、安全教育台账、安全检查整改台账齐全。事故发生地在浮洋镇新安村，现场勘查时项目区有设置安全警示、围挡等防护措施，但事故发生点泵房周围未见设置安全警示、没有张贴安全责任人信息，存在安全隐患。

该项目有为工人配备安全绳、安全带，但现场负责人戴XX未及时排除存在的生产安全隐患，未要求作业人员李XX穿戴防护装备。伤者李XX在拆卸支架作业过程，未根据实际需要穿戴安全绳、安全带等防护装备。

事故发生后，圣城公司拨打120将伤者送往潮州市人民医院救治，但未及时向镇及区应急管理局、区自然资源局报告事故情况。

调查过程中，李XX本人多次拒绝接听调查工作人员电话。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

伤者李XX在拆卸支架作业过程，违反操作规程，未正确佩戴安全绳、安全带等安全防护装备，上岗前未及时排除存在的安全隐患，导致事故发生。

（二）间接原因

1、广东省源天工程有限公司安全生产管理和监督不到位，相关隐患排查、教育培训工作不到位，对该类劳务分包雇佣工人缺乏安全管理。

2、广东圣城建设有限公司落实企业主体责任不到位，现场负责人未及时排除存在的生产安全隐患，警示牌、安全制度、安全责任人等设置不到位，存在安全隐患。

3、新安村村民委员会在开展辖区内安全巡查监管、宣传相关法律、法规方面不到位，导致辖区内有关企业负责人落实企业安全生产主体责任不到位，员工安全意识淡薄，生产安全监管留存死角。

（三）事故性质

经调查认定，新安村垦造水田项目“3·5”跌落致伤事故是一起生产经营单位安全措施落实不到位，属地村民委员会履行日常巡查和监督管理职责不到位而导致的一般生产安全事故。

六、事故认定和处理建议

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组拟对事故责任方和有关责任人提出如下处理意见：

1、李XX在拆卸支架作业过程，未根据实际需要穿戴安全绳、安全带等防护装备，且拒绝配合事故调查工作，充分考虑其跌落致伤，建议不追究其责任；

2、广东圣城建设有限公司安全生产主体责任落实不到位，考虑到其事故发生后主动承担责任，及时将伤者送院救治，并主动配合属地部门开展调解，与伤者李XX达成协议，建议由浮洋镇人民政府对广东圣城建设有限公司进行批评教育，责令其对存在的安全管理问题进行整改；同时，广东圣城建设有限公司未及时向区应急管理局和区自然资源局报告事故，建议由区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对广东圣城建设有限公司进行处理处罚；

3、广东省源天工程有限公司安全生产管理、监督不到位，建议由浮洋镇人民政府依照有关法律法规对广东省源天工程有限公司相关负责人进行批评教育，责令其对存在的安全管理问题进行整改；

4、新安村委会贯彻落实辖区安全生产工作职责不到位，建议由浮洋镇人民政府对相关负责干部进行批评教育。

七、事故教训及防范措施

这起事故暴露出我镇部分村（居）安全生产工作基础还比较薄弱，部分企业仍未真正落实安全生产主体责任，隐患排查治理不彻底，安全生产宣传教育力度不够、不深入等问题仍然存在。为此，必须深刻吸取教训，各级安全生产监督部门应加大安全生产监督力度，加强生产经营单位现场安全管理和事故隐患排查，一旦发现应立刻落实整改措施，及时消除事故隐

患。同时，浮洋镇政府要把督促企业落实安全生产主体责任放在安全生产工作的首要位置，应加强辖区内企业法人的安全生产法律法规宣传，提高全民安全生产意识，督促指导企业建立健全安全生产管理制度，将安全生产主体责任落到实处，防止类似事故发生。

潮州市潮安区浮洋镇人民政府

2026年4月13日

政府网站找错 机关 适老化无障碍服务

联系我们 | 网站导航 | 网站建议

主办：潮州市潮安区人民政府 管理维护：潮州市潮安区政务服务和数据管理局

粤ICP备17111900号-1 粤公网安备44510202000107 网站标识码 4451030C

版权所有 潮州市潮安区人民政府 政务服务便民热线：0768-12345