

磐安尖山桃李春风苑“9·10”事故调查报告

信息来源：办公室　　时间：2026-04-10 08:33　　分享：

2025年9月10日15时30分许，磐安县尖山镇桃李春风苑小区42#排屋室外围墙拆除过程起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《磐安府关于实施生产安全事故报告和调查处理条例有关问题的批复》（磐政〔2007〕61号）的规人民政府批准，成立了由县应急管理局、县公安局、县建设局、县总工会等单位组成的“9·1调查组，并开展事故调查工作。

事故调查组按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全必须管安全、管生产经营必须管安全”（三管三必须）的要求，坚持“科学严谨、依法依规是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、综合分析等方式，查明了事故过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，磐安尖山桃李春风苑“9·10”事故是一起非生产安全事故。

一、事故发生单位概况

（一）事故相关单位基本情况

桃李春风苑是天笑桃李春风文旅综合开发建设项目竣工后的住宅小区名称，该项目位于安县尖山镇，总用地面积101.62亩，总建筑面积9.54万平方米，主要建设酒店、商业配套及住

（二）事故相关人员基本情况

1.潘某某（死者），男，54岁，浙江省金华市磐安县人，身份证号：330727xxxxxxxx故发生42#排屋围墙拆除工人。

2.张某某，男，54岁，浙江省金华市磐安县人，身份证号330727xxxxxxxxxxx，桃李42#排屋业主。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年6月25日，张某某购得桃李春风苑42#排屋。9月8日，因装修施工需要，张某某某、张某2人进行室外围墙拆除等工作。9月10日15时30分许，潘某某在拆除过程中，因操导致墙体倒塌，潘某某被压在墙体下。15时37分许，工友张某发现后喊人施救，业主张正某场后立即拨打急救电话。随后，潘某某从墙体下被救出，16时15分左右，救护车到达事故现某送至磐安县人民医院救治，19时53分，潘某某经抢救无效死亡。

（二）事故善后处置

2025年9月11日，42#排屋业主张某某与死者家属达成赔偿协议，善后处置工作已全部完

三、事故造成的人员伤亡情况

事故造成潘某某1人死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因分析

潘某某安全意识淡薄，在防护措施不完整的情况下，冒险作业，导致身体被倒塌墙体挂住，致多发性损伤、呼吸心跳骤停身亡。

（二）事故性质认定

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，结合县建设局事故调查意见，张某潘某某拆除围墙过程中发生的事故，属于自然人之间因劳务协作进行房屋建造等非生产经营不作为生产安全事故调查处理。

经事故调查组一致认定，磐安尖山桃李春风苑“9·10”事故是一起非生产安全事故。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故发生，针对事故暴露的问题，举一反出以下建议措施：

（一）各乡镇（街道）、部门要深刻吸取教训，引以为戒，举一反三，加强对自建房、过程中的安全监管。以“人民至上、生命至上”为准则，强化各类事故隐患排查，严防类生，保障人民群众生产生活安全。

（二）各乡镇（街道）、部门要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，时全生产这根弦，以时时放心不下的责任感，压实责任，真抓实干，严防各类事故发生。同时安全生产宣传教育“五进”活动，利用广播、电视、宣传册页、“两微一端”等形式，广泛生产科普宣传和事故警示教育，不断提高公众安全意识。







网站地图 | 网站说明 | 网站隐私 | 版权声明

磐安县人民政府办公室主办 浙ICP备05038104号-1 网站标识码：

3307270016 联系电话：0579-84660606

磐安县大数据发展中心管理维护 浙公网安备 33072702100120号

地址：磐安县安文街道龙山路1号 邮编：322300 邮箱：

admin@panan.gov.cn