

上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证无照砂石包装销售窝点“6•16”机告

2021-10-08 17:15 来源：上林县应急管理局

上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证无照砂石包装销售窝点“6·16

调查报告

2021年6月16日16:30许，上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄一无证砂石包装、销售窝点发生一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令县政府成立了由县应急局、市场监管局、公安局、人社局、总工会等部门和镇圩乡政府有关人依法组织开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取证、约生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责析了事故暴露的突出问题，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故概况

事故发生于上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证经营砂石包装点，主要负责人是卢元全，男小学文化。卢元全于2019年开始，从上林县塘红乡中可来历采石场购回砂石进行二次包装销售，主要设备为自制改装的漏斗和电动输送机，砂石包装每包人工费0.3元，所雇用工人均为本庄农

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021年6月16日，卢元全雇用本庄五名妇女（蓝丽芬、石旦珍、韦月利、韦彩平、韦春新）打包。蓝丽芬、石旦珍、韦月利三人负责在漏斗下接砂石分装成50斤的小袋，打包好的砂石袋靠彩平、韦春新两人负责在车上整理装车。当天下午16时30分许，韦彩平左臂衣服被输送带传动轴跑去关掉电闸，蓝丽芬找来剪刀将被卷住的衣服剪开，韦春新将韦彩平抱下。当时蓝丽芬看到韦胸口都有不同程度肌肉裂伤。卢元全的妻子唐娟青拨打了120急救电话。约半小时后，120急救车院进行救治。6月18日韦彩平被转至广西医科大一附院进行救治，7月19日韦彩平因脊髓损伤死亡

事故应急处置情况

事发后，卢元全未向当地政府和相关部门报告事故情况。由于赔偿问题协商不下，委办举报了该起事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（韦彩平，女，身份证号为 上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄人），核定直元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因：韦彩平接触无防护罩的电动输送带，致使身体被卷撞击受伤而死。

2.间接原因:

（1）卢元全无证包装销售砂石，安全生产设施、条件不符合国家规定。

（2）卢元全未对雇用工人进行安全教育培训，对危险工序岗位未采取安全防护措施。

（二）事故性质分析认定

调查认定，上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证无照砂石包装销售窝点“6·16”机械伤害事故。

五、事故责任的认定及对有关责任者的处理建议

卢元全，上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证无照砂石包装销售窝点负责人，对事故发生负应急局依法进行处罚。卢元全负有的相关赔偿责任建议走法律程序解决。

韦彩平，安全意识淡薄，未确认作业环境安全的情况下冒险作业，鉴于其已在事故中死亡，

六、事故警示教育防范措施建议

（一）各乡镇要认真吸取事故教训，加大安全生产隐患排查力度，要求企业规范经营，杜绝化属地管理责任，加强监管机构建设，强化安全监督检查。必须坚持并落实“党政同责，一岗双产监督检查，对监督检查中发现的生产安全事故隐患或者安全生产违法行为，应当责令限期改正府负责安全生产监督管理职责的部门和有关部门报告;

（二）市场监管部门要认真要加大检查执法力度，切实增强“底线思维”和“红线意为严管重罚，提高监管执法效能。

（三）各行业主管部门要组织相关企业建立完善安全生产管理责任清单管理制度,形成“人其责”的全员安全生产责任机制。岗位工种设置和作业技术规程要符合实际,确保每一位职工熟职责。

事故调查组成员签名:

上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证无照

砂石包装销售窝点“6·16”机械

伤害事故调查组

2021年 10月8日

2

中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 区内各市政府网 县（市、区）政府网 上

关于我们 联系我们 网站声明 站点地图

主办：上林县人民政府办公室 承办：上林县发展改革和科学技术局

电话：0771-5222162（仅受理网站建设维护问题） 举报电话：0771-5222459 举报邮箱：abc522245

桂ICP备18003879号-1 政府网站标识码：4501250001 桂公网安备 45012502000008号

南宁市互联网举报辟谣平台