凤冈县琊川镇“1.11”挖机侧翻事故调查报告

日期：2026-04-28 15:22:42 来源：“1.11”琊川镇挖掘机侧翻事... 浏览量：179次 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2024年1月11日15时30分许，贵州矗新工程建设有限公司在琊川镇实施高标准农田建设过程中，发生一起挖机侧翻事故，事故造成1人死

事故发生后，凤冈县人民政府高度重视，为尽快查明事故原因，严肃追究责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报查处理条例》（国务院令第493号）的规定，成立凤冈县琊川镇“1·11”挖机侧翻事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组由县应急管县公安局、县农业农村局、县总工会派员组成，邀请县纪委县监委派员参加事故调查，琊川镇人民政府参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查清工经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的题和教训，提出了防范和整改措施建议。

经查，凤冈县琊川镇“1·11”挖机侧翻事故是一起未严格落实安全操作规程、对新进员工未严格落实安全教育培训、现场安全管理缺失一般生产安全责任事故。

一、项目基本情况

（一）工程项目基本情况

凤冈县高标准农田建设项目琊川镇一标段由县发展和改革局立项，立项批准文号：凤发改审批〔2023〕75号，项目资金来源：中央财政省级财政补助资金；计划工期：2023年11月5日至2024年3月4日；合同价：8206028元（大写：捌佰贰拾万零陆仟零贰拾捌元）。项目实施凤冈县农业农村局。2023年11月4日凤冈县农业农村局与贵州矗新工程建设有限公司签订《凤冈县2023年高标准农田建设项目琊川镇一标段合同。

（二）施工单位、监理单位基本情况

1.施工单位：贵州矗新工程建设有限公司为项目施工方，法定代表人：郑某兵；注册地址：贵州省遵义市红花岗区海尔大道富华国际广场范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房屋建筑工程；市政工程；公路工程；水利水电工程；机工程；土石方工程；体育场地施工；园林绿化工程施工；钢结构工程施工；土地开发；土地治理及规划；城市及道路照明工程；旅游景观工室大棚设计与施工；建筑装饰装修工程；建筑幕强工程；电梯安装及维修工程；古建筑工程；环保工程；地基与基础工程；通讯工程（不含星接收设备）；消防设施工程；模板脚手架工程；建筑机电安装工程；物业管理；销售：建材、五金产品、电气设备、水泥制品（依法须经项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

2.监理单位：贵州喀斯通工程项目管理有限公司为项目监理方，法定代表人：金某丁；公司注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区珠江大都会北区商业综合体；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、公利水电工程的项目管理、监理、招标代理及造价咨询；工程勘察、设计及咨询服务。）

（三）事故现场基本情况

事故发生地点位于琊川镇许某兴家房屋向东距离50米处，许某兴家至西向东有一条废弃的水沟，水沟外面为斜坡距离2.1米的粑叶荒地地外沿为1.3米高的土坎，土坎下面为一条1.5米宽的水泥小路连接外面的通组公路，水泥小路边沿为1.7米高的土坎。

（四）涉事挖机基本情况

涉事挖机型号为：XG17型履带式轻型挖机，属贵州矗新工程建设有限公司租赁使用。

（五）事故报告情况

2024年1月11日15时30分许，琊川镇村民许某兴外出到他家地里背南瓜，许某兴行走至离家大约50米处，看到有人在小路后面驾驶挖机弃的水沟，许某兴装好南瓜返回途中（从许某兴路过挖机作业点到装好南瓜返回事故发生点，时间大约为5至6分钟）看到开挖机的男子躺上，头的下面有一滩血，挖机已经翻滚到小路边的坎下。许某兴立即拨打110和120，之后许某兴就到外面路口等110和120人员，许某兴到口时看到了许某强，他把看到的情况和许某强讲，许某强立即拨打村民小组长王某明的电话，大约四五分钟后，王某明赶到现场并拨打了机电话进行报告，琊川镇人民政府接到报告后，镇党委书记徐某立即赶赴现场，同时电话向县应急局等单位部门上报了事故的相关情况。

二、事故发生的简要经过和应急处置评估情况

（一）事故发生的经过

2024年1月10日，挖机驾驶员刘某山联系凤冈县高标准农田建设项目琊川镇一标段管理人员廖某，想到该工程项目上班，廖某将刘某山告诉该项目实际负责人牟磊和项目现场管理人任某云。10日下午，牟某通知刘某山到项目部，经了解，刘某山驾驶挖机多年，技术也不错了刘某山来工地上班，并对刘某山口头讲了安全的相关注意事项。2024年1月11日中午，廖某安排刘某山驾驶XG17型履带式轻型挖机到琊川理废弃的水沟，2024年1月11日15时30分许，刘某山在清理废弃水沟过程中，挖机失控侧翻（经调查，事发时无目击证人），造成其受伤经救无效死亡。

（二）应急处置和善后处理情况

1.应急处置情况：琊川镇人民政府、琊川镇派出所、琊川镇卫生院、贵州矗新工程建设有限公司接到报告后立即赶赴现场救援，第一时间（刘某山）送往县人民医院进行救治，因医治无效其于2024年1月11日17时15分死亡。

2.善后处理情况：琊川镇人民政府在接到事故情况报告后，立即组织应急办、农业服务中心等股室赶赴事故现场开展救援处置工作。琊川书记徐某在事故现场明确了医疗救治、现场管控、善后处置、综合协调、事故调查、舆情管控、信息报送等事故救援工作责任人员。县人民公室在接到事故情况报告后，立即向县委、县政府有关领导报告，领导高度重视，要求第一时间抢救伤者。得知刘某山医治无效死亡后，县府明确由县农业农村局、琊川镇人民政府、贵州矗新工程建设有限公司等单位组成善后处理组做好善后处置工作。2024年1月15日，善后处死者家属座谈协商后确定赔付事宜，并督促贵州矗新工程建设有限公司及时兑现了赔付款项。刘某山于2024年1月18日火化，21日入土安葬事故应急救援迅速，善后处置得当，未发生次生事故，未造成其他不良影响。

（三）相关单位、人员的履职情况及存在问题

1.项目承包方：贵州矗新工程建设有限公司（琊川镇高标准农田建设施工方）。

（1）履职情况：

定期和不定期组织召开了安全生产会议、对现场开展了安全生产事故隐患治理，依法保障了安全生产费用，项目负责人参与了安全生产及时如实报告了事故。

（2）存在问题：

贵州矗新工程建设有限公司：未严格落实安全生产主体责任，未建立健全隐患排查、教育培训等安全生产规章制度，未严格按照规定对工开展安全生产教育培训。

牟某（贵州矗新工程建设有限公司凤冈县高标准农田建设项目琊川镇一标段负责人）：未严格落实安全生产主要负责人责任，未组织施本单位安全生产教育和培训计划，未督促开展新进员工开展安全生产教育培训，未向承包方和监理方报告新进员工情况。

2.项目监理单位：贵州喀斯通工程项目管理有限公司。

履职情况：

对该项目明确了专职现场负责人，组织召开了安全生产教育培训，建立健全了日常监督管理记录及台账，对发现的问题下发了监理通知时报告项目发包方。

3.行业部门及有关工作人员。

（1）履职情况：

县农业农村局高标准农田建设项目发包方（牵头履行安全生产行业监管责任）：按照高标准农田建设的总体要求，明确了专门的分管负具体责任人，组织召开了安全生产专题工作会议，对具体责任人实行了监督管理，对项目监理方实施了有效管理等。

（2）存在问题：

县农业农村局：对干部履职安全生产监督管理工作情况未进行有效跟踪。

王某礼（县农业农村局党委委员、副局长，项目监督管理分管负责人）：未有效督促所监管行业领域履行安全生产监管责任，未有效督专职监管人员履行监管职责。

张某远（县农业农村局农业建设股股长）：对指派的监管人员落实安全生产管理监督跟踪不到位。

张某龙（项目现场直接监管负责人）：督促、指导、参与项目安全生产监督管理不到位，未对所监管的行业领域开展有效监管检查，未全项目从业人员培训档案和记录，未记录安全生产检查情况和问题整改台账，未有效督促施工方开展安全生产技术交底相关要求。

陈某奎（项目管理人员，2023年12月22日已调离该岗）：

在参与管理期间，未能有效配合该项目具体监管负责人开展安全生产监督管理工作。

4.属地政府及有关工作人员。

（1）履职情况：

琊川镇人民政府（履行安全生产属地责任）：按照高标准农田建设的总体要求，明确了专门的分管负责人和具体责任人，组织召开了安专题工作会议，对具体责任人实行了监督管理，对项目监理方实施了有效管理。

（2）存在问题：

琊川镇人民政府：对干部工作、履职情况未进行有效跟踪督促。

黄某（琊川镇党委副书记，属地项目监督管理分管负责人）：未有效督促所分管股室履行安全生产属地管理责任，未对所分管股室开展进行有效督促跟踪。

李某发（琊川镇农业服务中心负责人，属地管理直接负责人）：统筹所负责股室工作不力，督促、指导、参与项目安全生产监督管理不未对所管理的领域开展有效监管检查。

江某伦（琊川镇农业服务中心工作人员，属地管理直接工作人员）：未能有效配合股室负责人开展该项目安全生产管理工作。

三、人员伤亡及经济损失情况

本次事故造成1人死亡，造成直接经济损失90万元。

四、事故原因

（一）直接原因:刘某山在驾驶XG17型履带式轻型挖机在施工过程中疑似（无目击证人）因操作不当导致挖机连续翻转两道坎，翻转过程被挖机机身碰撞致其受伤。

（二）原因分析：刘某山在驾驶XG17型履带式轻型挖机清理废弃水沟时，水沟外面斜坡宽度2.1米的粑叶荒地不足以支撑挖机履带，在程中操作不当，粑叶荒地外侧在挖机的重力下发生下沉，最终导致挖机侧翻发生事故。

五、处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

1.贵州矗新工程建设有限公司：未严格落实企业安全生产主体责任，建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号规定实施行政处罚。

2.县农业农村局:对干部履职安全生产监督管理工作情况未进行有效跟踪，建议向县人民政府作出书面检查，由县人民政府对县农业农村警示约谈。

3.琊川镇人民政府：对干部履职安全生产监督管理工作情况未进行有效跟踪，建议向县人民政府作出书面检查，由县人民政府对琊川镇人进行警示约谈。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.牟某：未严格履行安全生产主要负责人责任，建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定实施行政

2.王某礼：未有效督促所监管行业领域履行安全生产监管责任，建议由县安委办对其进行警示约谈。

3.张某远：对指派的监管人员落实安全生产管理监督跟踪不到位，建议由其所在单位按照干部管理相关管理规定予以处理，并将处理情况委办。

4.张某龙：督促、指导、参与项目安全生产监督管理不到位，建议由县安委办对其进行警示约谈。

5.陈某奎：未能有效配合该项目具体监管人员开展安全生产监督管理工作，建议由所在单位（县交通运输局）按照干部管理相关管理规定理，并将处理情况报县安委办。

6.黄某：未有效督促所分管股室履行安全生产属地管理责任，建议由县安委办对其进行警示约谈。

7.李某发：统筹所负责股室工作履职不力，督促、指导、参与项目安全生产监督管理不到位，建议由县安委办对其进行警示约谈。

8.江某伦：未能有效配合股室负责人开展该项目安全生产管理工作，建议琊川镇人民政府按照干部管理相关管理规定予以处理，并将处理县安委办。

六、事故防范整改措施建议

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步强化属地政府及行业部门的监管责任，有效督促企业落实安全生产主体责任，预防此类再次事提出以下防范措施。

（一）压紧压实行业部门监管责任。县农业农村局要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，进一步加大对辖区工程的安全监管力度，督促企业加强安全生产过程风险管控和隐患排查治理到位。特别要加大对新进员工的安全教育培训督促指导，严格开安全监管检查，坚持履行安全生产监督检查人员监管执法的行为准则，确保对存在的问题及时督促整改，消除安全隐患。

（二）切实履行属地政府管理责任。琊川镇人民政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真汲取各地近全生产事故教训，充分认识做好安全生产工作的极端重要性，认真研判，找准原因，精准施策，要从根本上消除事故隐患。加强排查整治力工作力度，全力防范化解安全生产重大风险，坚决遏制事故发生。

（三）规范明确政府实施项目安全管理职责。此次事故暴露出有关单位在实施项目过程中，对安全管理主体责任明确不具体，对安全生要求不够细，对安全生产管理措施落实不精准，全县各相关部门（镇街）要切实履行本部门、本单位、本行业的法定职责，确保安全生产主落实到位。

（四）强化安全生产宣传教育培训。琊川镇人民政府、县农业农村局及有关部门要进一步加强安全生产宣传教育力度，充分利用现代媒力普及安全知识技能，坚持面向基层、面向群众、面向企业，加强全民安全教育，让安全生产知识入耳入脑入心，不断提高广大人民群众的识和安全素质，增强广大人民群众安全生产的自觉性，不断提高自我防范能力。

“1.11”琊川镇挖掘机侧翻事故

2024年

扫一扫在手机打开当前页面

打印 关闭

上一篇： 凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故调查报告
下一篇： 绥阳镇“4.23”道路交通亡人事故深度调查报告

相关

- 凤冈县应急管理局行政执法事项目录（2026版） 202
- 关于征集贵州省应急管理系统集中整治突出问题线索的公告 202
- 凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故调查报告 202
- 凤冈县琊川镇“1.11”挖机侧翻事故调查报告 202
- 绥阳镇“4.23”道路交通亡人事故深度调查报告 202

--国家部委--　--各省市政府--　--本省市州政府--　--区县政府--

凤冈县人民政府办公室主办　黔ICP备16003382号
地址：凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼　联系方式：0851-25226681　政府网站标识码：5203270003　关于我们 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系方式
贵公网安备52032702000188号　　技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站