索 引 号：75438310-8/2025-48177
主题分类：
发文机关：文昌市应急管理局
成文日期：2025-03-07 10:32
标　　题：文昌冯坡自建房“1·14”一般物体打击事故调查报告
文　　号：
发布日期：2025-03-07 10:32
时 效 性：有效

文昌冯坡自建房“1·14”一般物体打击事故调查报告

2025年1月14日11时20分许，文昌市冯坡镇里美路一里发生一起物体打击事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约为32万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，文昌市人民政府成立由市应急局、市公安局、市住建局、市农业农村局、市总工会、市综合行政执法局、冯坡镇政府等单位组成的文昌冯坡自建房“1·14”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请市人民检察院、市监察委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，文昌冯坡自建房“1·14”一般物体打击事故是一起因自建房吊机吊装作业时，吊机滑轮坠落打击张小蓉头部导致其死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）自建房基本情况

1.自建房业主：符史柏。

2.自建房位置：文昌市冯坡镇里美路一里。

3.自建房规模：约300平方米(2层半)；

4.取证情况：未取得政府临时规划许可证。

（二）合同签订情况

2024年11月，符史柏与黄均和（包工头，无资质）签订合同，约定黄均和负责施工包工包料毛坯1150元/平方。截至出事故时符史柏已按进度转账给黄均和共计18万元。

（三）工人雇佣情况

符史柏与黄均和签订合同后，黄均和找到何妃田商量，何妃田同意负责找工人和施工等事宜。双方未签订合同。

何妃田联系李鹏烈（混凝土专业队负责人）负责自建房混凝土浇筑，李鹏烈就带着几个工人（其中包括死者张小蓉）一起到符史柏自建房工地干活。

（四）事故发生经过

2024年1月14日上午7时许，李鹏烈带领张小蓉等10人从海口到达符史柏自建房施工现场开始混凝土浇筑工作。工人马聪华在一楼操控吊机，工人何鹏在一楼投送水泥进搅拌机，张小蓉在一楼负责将搅拌好的水泥装

进胶桶后挂上吊钩，李柱在三楼顶接卸水泥桶。

11时20分许，张小蓉把装好的水泥桶挂上吊钩，吊钩运行到三楼顶后，李柱先把桶内水泥卸下，然后把空桶挂上挂机吊钩，吊机滑轮突然脱落下坠砸到张小蓉头部，张小蓉随之倒地，口鼻出血。

在附近的人员马上过来展开救援，并拨打110、120报警，现场人员把张小蓉抬上私家车送往冯坡镇卫生院抢救。约10分钟许，冯坡派出所干警也到达事故现场。

事故发生后，符史柏、何妃田、李鹏烈、黄均和共支付给死者张小蓉家属赔偿金共计32万元人民币。事故善后赔偿工作仍在进行。



事故现场照片

（五）人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡。

死者：张小蓉，女，汉族，1978年12月10日出生，身份证号码：51302719781210****，户家庭住址：四川省巴中市人，生前系符史柏自建房工地混凝土专业队施工工人。

二、事故应急处置情况

事故接报后，文昌市人民政府立即组织应急、公安、住建、农业农村、卫健等部门及冯坡镇政府开展应急处置工作。各部门和属地镇政府通力协作、密切配合、应急响应及时、救援行动迅速、善后处理工作正在进行。

三、事故直接原因

（一）直接原因：

事故直接原因是：吊装作业时，吊机滑轮坠落打击张小蓉头部导致其死亡。

（二）原因分析：

1. 安装吊机时对吊机滑轮固定不牢固。

2. 施工现场管理不到位，未在吊装作业点下方设立警戒区域防止人员进入。

3. 未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。

四、相关单位和人员存在的主要问题

（一）相关人员：

黄均和。作为施工单位（个人），在不具有相应资质条件的情况下违规承揽工程，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

何妃田。作为现场负责人未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止工人违章行为。

李鹏烈。作为专业施工队队长未定期检查施工设备，未及时发现施工设备安全隐患。

符史柏。作为建设单位（个人）未全面履行安全生产主体责任，未办理任何审批手续，将工程发包给不具有相应资质条件的个人。

（二）地方政府:

冯坡镇政府。指导辖区农村自建房村民办理相关审批手续不深入，对辖区自建房未批先建行为失察。

五、对相关单位和人员的处理建议

(一)对人员的处理建议

1.黄均和作为施工（个人）负责人，隐患排查治理不到位，安全设施落实不到位，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第九十四条第二款之规定，在本起事故中负有责任。其行为涉嫌刑事犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

2.何妃田作为现场负责人，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第九十六条之规定，在本起事故中负有责任。其行为涉嫌刑事犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

3.李鹏烈作为专业施工队队长，未定期检查施工设备，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第九十六条之规定，在本起事故中负有责任。其行为涉嫌刑事犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

4.符史柏作为建设单位（个人），未取得自建房项目报建许可，对事故发生负有责任。建议文昌市综合行政执法局另案查处。

(二)对相关镇政府的处理建议

冯坡镇政府。履行属地管理职责不力，建议责成冯坡镇人民政府向文昌市委、市政府作出书面深刻检查。

六、事故防范和整改措施

（一）冯坡镇人民政府要确切落实辖区内农村自建房属地管理责任，认真履行自建房新改扩建的审批职责。

（二）各村（居）委会要履行负责协助属地镇政府开展自建房建设和使用安全监督管理工作的职责，开展对本社区农村自建房建设和使用管理活动的日常巡查，及时制止农村自建房建设的未批先建行为并及时向属地镇政府报告。

（三）市住建局要牵头拟定《文昌市自建房建设管理规定》，明确各行业主管部门、各镇（场）职责要求。

（四）冯坡镇人民政府、市住建局、市综合执法局、市公安局，将落实整改工作和案件处理结果书面报送到市应急管理局209室。

文昌冯坡自建房“1·14”一般物体打击事故调查组

2025年2月27日

扫一扫在手机打开当前页

关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 网站支持IPV6

版权所有@文昌市人民政府办公室　中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室　运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号　政府网站标识码：4690050001　琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

党政机关　政府网站找错