巴中市蜀柏源家居有限责任公司"12.12"一般机械伤害事故的调查报告

我调查组成立后、按照"四不放过"和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，立即展开调查取证工作。调查组通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任,提出了对事故单位的处理建议、并对事故单位提出了事故防范建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故单位基本情况

1.事故单位:巴中市蜀柏源家居有限责任公司

2.业别:木材加工,家具生产、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

4.公司地址:四川巴中经济开发区时新街道办事处插旗山村一组

5.法定代表人:吴志强

6.事故类别:生产安全事故

7.事故等级:一般伤亡事故

8.直接经济损失:52万元

9.事故伤亡情况:死亡1人

二、事故发生经过

2017年12月12日7时40分许,巴中市巴州区平梁镇2村发生一起安全事故,巴中市蜀柏源家居有限责任公司的工人在搬运木材时,一只脚踏入收集锯末的洞口,不慎踩空，身体失去平衡，背和臀部被正在作业的木材切片机伤害，经送医院抢救无效死亡，直接经济损失52万元。

三、伤亡及善后处理情况

（一）死者基本情况:柏思荣,男,汉族，现年55岁，身份证号码:513027196204154512,住址：四川省巴中市花丛镇金山观村。

（二）善后处理情况:事故发生后,用人单位已于2017年12月14日与死者家属达成了善后赔偿协议。事故后续处置迅速有力,未造成负面社会影响。

四、事故性质及原因分析

（一）事故性质。经调查认定,巴中市蜀柏源家居有限责任公司"12.12"一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

（二）直接原因。收集锯末的洞口和运行的锯齿周围无安全防护,施工单位未采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患是造成此次事故的直接原因。

（三）间接原因。巴中市蜀柏源家居有限责任公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识是造成此次事故的间接原因。

五、事故责任划分

（一）巴中市蜀柏源家居有限责任公司在从事生产经营活动时,收集锯末的洞口和运行的锯齿周围无安全防护，施工单位未采取技术、管理措施、及时发现并消除事故隐患，应对此次事故的发生负主要责任。

（二）死者柏思荣在作业时不小心，应对此次事故的发生负次要责任。

六、对事故责任单位、个人的处理建议

经事故调查组分析、讨论认为，该事故属于一般生产安全责任事故,依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定、调查组提出以下处理建议:

1.巴中市蜀柏源家居有限责任公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，建议由巴州区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款（一）项的规定,对巴中市蜀柏源家居有限责任公司予以处罚。

2.鉴于柏思荣已死亡,不再追究其行政责任。

七、事故防范措施

（一）建议巴中市蜀柏源家居有限责任公司加强对本里单位从业人员的安全生产教育培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识。

（二）建议巴中市蜀柏源家居有限责任公可立即召开安全生产专题会议,总结事故教训,提高从业人员安全生产意识。

巴中市蜀柏源家居有限责任公司“12.12”一般机械伤害事故调查组

2017年12月20日