

“3•1”梧州临港经

2025-03-21 11:49 来源：梧州市龙圩区应急管理

2025年3月1日11时20分许，梧州
因钢结构件滑落，导致1人死亡的事故
法律法规的规定，经龙圩区人民政府同
发〔2025〕5号文，以下简称调查组）
梧州临港经济区管理委员会安全生产与
园区派出所、区人力资源和社会保障局

调查组按照“四不放过”原则，对事
故发生的经过、原因、人员伤亡情况及
总结事故教训，提出了防范和整改措施

（一）事故发生时间：2025年3月
（二）事故发生地点：梧州临港经
（三）事故类别：物体打击。

二、事故应急处置情况

（一）事故发生经过和事故救援情

广西中通钢结构工程有限公司承接
地块的钢结构安装项目。2025年2月2
BC78**）,挂车（车牌号：桂BJ9**挂
广西中通钢结构工程有限公司柳州本部
华货车上的货物卸完，把货车开走到附
结构工程有限公司4名工人，分别为吊
后下车爬上挂车，陆续解开钢结构件上
20分许，宋某江正在解开挂车左边后方
的右边，宋某江正在收绑绳的时候，发
其中一根钢结构件压在吴某华的胸部位
限公司项目负责人唐某华听到货物倒下
某芳用吊车把压在吴某华身上的钢结构
护车医护人员赶到，经现场抢救无效死

事故发生后，梧州临港经济区管理
员迅速到达现场，开展应急救援处置、

根据调查，吴某华驾驶的牵引车
订有《车辆加入公司经营合同书》，车
州市方圆运输有限责任公司，签订有
程货物运输服务部（个体工商户），该
自自主经营，自主经营收入归各自个人
送钢结构件，运费为3300元。吴某华
华介绍也承接了广西中通钢结构工程有
12531.3mm,构件截面HI450−6−12X28
某江两人送达梧州临港经济区循环片区
收后签收发货单，广西中通钢结构工程

广西中通钢结构工程有限公司与广
目建设工程施工合同，承建广西杰瑞德

（二）事故善后处置情况

由于广西中通钢结构工程有限公
运输有限责任公司各方对发生事故的
议，由广西中通钢结构工程有限公司
律途径解决。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，梧州临港经济区管
医院120急救等相关单位在此次事故中

三、事故责任单位和人员相关情况

（一）广西中通钢结构工程有限公

营业执照统一社会信用代码：914
期：2020年3月6日，法定代表人：吴
块，经营范围：一般项目：建筑工程、
温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电
公路交通工程、环保工程、城市园林绿
属门窗工程、体育场地设施工程专业承
目，经相关部门批准后方可开展经营活
柳城县行政审批局,日期：2022年9月5
筑工程施工总承包二级、钢结构工程专

（二）广西新惠源建设工程有限公

营业执照统一社会信用代码：914
(自然人投资或控股)，成立日期：201
社A栋A0509号，经营范围：许可项目
察；建筑劳务分包；输电、供电、受电
修理；特种设备检验检测；建筑物拆除
道路货物运输（不含危险货物）(依法
准文件或许可证件为准）一般项目：工
务；城市绿化管理；市政设施管理；工
机械设备租赁；交通安全、管制专用设
备销售；电力设施器材销售；建筑材料
南宁市青秀区政务服务局,日期：2024
级为建筑工程施工总承包二级。

（三）宋某江，男，48岁，身份证
江程货物运输服务部（个体工商户），
者：宋某江，经营范围：许可项目:道
相关部门批准后方可开展经营活动，具
国内货物运输代理；国内集装箱货物运
动)，组成形式：个人经营，注册日期
1。

（四）吴某华，男，41岁，身份证

（五）柳州市方圆运输有限责任公

务；汽车租赁；汽车配件销售。（依法

（六）柳州市富亿运输有限公司

营业执照统一社会信用代码：914
或控股），成立日期：2012年11月19日
物运输（不含危险货物）（依法须经批
或许可证件为准）一般项目：汽车零配
可类信息咨询服务）（除依法须经批准

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因：

经调查分析认定，广西中通钢结构
没有设置安全警示区域围栏，没有及时
在挂车右边的吴某华，酿成事故。

宋某江作为货运业务承接人和货车
情况下解开绑绳进行卸货，在宋某江解
事故。

吴某华安全意识淡薄，在没有确认
右边，在宋某江解开葫芦绑绳时，钢丝

（二）事故间接原因：

广西新惠源建设工程有限公司与广
构工程有限公司的安全生产工作统一协

柳州市方圆运输有限责任公司与宋

柳州市富亿运输有限公司与吴某华

（三）事故性质

经调查认定，“3·1”梧州临港经济

（一）事故责任认定

根据上述调查分析，广西中通钢结
挥，没有设置安全警示区域围栏，没有
到站在挂车右边的吴某华，违反了《中
员严格执行本单位的安全生产规章制度
范措施以及事故应急措施。”的规定，对

柳州市鱼峰区江程货物运输服务部
没有确认被卸货物是否稳固，没有确认

吴某华安全意识淡薄，在没有确认
右边，在宋某江解开葫芦绑绳时，钢丝
于吴某华在事故中身亡，故不追究其责

广西新惠源建设工程有限公司违反
出租给其他单位的，生产经营单位应当
中约定各自的安全生产管理职责；生产
查，发现安全问题的，应当及时督促整

（二）处理建议

1、建议由梧州市龙圩区应急管理
结构工程有限公司进行行政处罚。

2、建议由梧州市龙圩区应急管理
物运输服务部（个体工商户）进行行政

3、建议由梧州市龙圩区应急管理
设工程有限公司进行行政处罚。

4、建议由柳州市交通运输部门对
理。

“3·1”梧州临港经济区循环片区内
事故暴露出了作业人员安全意识淡薄，
生，防患于未然，应做好以下工作：

（一）要从这起事故中认真吸取教
对事故发生暴露出来的问题，严格落实
行。

（二）要规范作业管理。一是建立
管理；二是规范现场管理，作业人员必
冒险作业；四是建立安全生产事故隐患
置现场专职安全管理人员，监督施工作

（三）加强外包作业管理。生产经
责，严格执行对承包单位的安全生产经
产管理责任。