抚顺生泰碳素制品有限公司“6.5”高处坠落一般事故调查报告

2022年6月6日，下午4时30分左右，望花区应急局接到抚顺生泰碳素制品有限公司经理谢秀萍电话报告，抚顺生泰碳素制品有限公司发生一起因拆卸烟道管线高空坠落死亡1人的生产安全事故。

事故发生后，抚顺市望花区人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》组成了由望花区应急管理局、区总工会、市公安局望花分局组成的“6.5”生产安全事故一般事故调查组（以下简称“调查组”）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察和对相关人员的询问，收集有关物证、书证，现已查清事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和事故防范措施。具体情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位及相关单位情况

1、抚顺市生泰碳素有限公司，类型:有限责任公司;地址:抚顺特钢建筑安装工程公司院内;法定代表人:谢龙;经营范围:碳素制品加工、销售;焦炭、耐火材料、建筑材料、金属材料、五金交电销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。实际控制人:谢秀萍。

2、任学凤，男，68岁 身份证号:**********，个

体，工程承揽人。

3、安绍通，男，41 岁， 身份证号：**********，个体，工程具体承包人。



图 1.1 抚顺市生泰碳素有限公司生产经营场所区位

（抚顺特钢建筑安装工程公司）

（二）双方签订合同及安全生产协议情况

抚顺生泰碳素制品有限公司将烟道管线拆卸更换工程项目发包给自然人任学凤，后任学凤将该项目转介给自然人安绍通。抚顺生泰碳素制品有限公司要求任学凤和安绍通出示工程施工资质，任学凤未经辽宁联众工程建设有限公司允许，将该公司施工资质提供给抚顺生泰碳素制品有限公司，安绍通以辽宁联众工程建设有限公司名义与抚顺生泰碳素制品有限公司签定了工程承包合同（合同总价：2.7 万元），合同未加盖联众公司公章，双方未签订专门安全管理协议。

（三）施工方情况

施工现场未有安全管理人员在场，现场施工人员未佩戴安全帽、安全绳等劳动防护用品。抚顺生泰碳素制品有限公司未安排安全管理人员对施工作业进行统一、协调管理，对施工人员不佩戴安全帽、安全绳的违章违规作业行为没有及时发现、及时制止。

二、事故经过及救援情况

2022年6月5日下午，安绍通带领临时外雇施工人员5人在抚顺生泰碳素制品有限公司厂区内进行烟道管线拆卸更换施工作业，17时20分许，事故现场正进行烟道拆除作业，拆除的烟道由吊车吊起，固定一端，施工人员方成忠（男，53岁，没有焊工证）站在吊车吊起的烟道管线上方使用电焊切割拆除管线，没有佩戴安全帽、安全绳等防护装备，烟道管线切割断裂后，因重力作用，断开的管道发生转动，方成忠想从转动的管线上跳到未切割处，不慎从3米高的烟道管线上坠落，被120送到盛京医院集团抚顺医院进行抢救，后又被转到沈阳医大一院进行抢救，6月6日上午8时许，因抢救无效后死亡。



图 2.1 事故现场位置示意图

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

姓名	年龄	性别	文化程度	职务	伤害程度
方成忠	53	男	初中	力工	死亡

本次事故损失工作日 6000 天，直接经济损失 120 万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

力工方成忠个人安全意识薄弱，在拆除烟道管线高空作业过程中，未佩戴安全帽、安全绳等防护装备，未取得特种作

业资格，违规作业，不慎从高处跌落，导致颅脑严重损伤，是事故发生的直接因素。

（二）间接原因

1、抚顺生泰碳素制品有限公司对工程外包单位工程资质未进行严格审核，将工程项目发包给不具备施工资质的承包方，在施工方施工作业过程中，该公司未安排安全管理人员对施工作业进行统一、协调管理，对施工人员不佩戴劳动防护用品的违章违规作业行为没有及时发现、及时制止。

2、施工方负责人安绍通不具备施工资质和施工条件，未经辽宁联众工程建设有限公司允许使用辽宁联众工程建设有限公司工程资质与发包方签定工程承包合同，施工作业过程中安全管理不到位，未为员工配备必要的劳动防护用品，未对施工作业人员进行安全教育培训，未对施工作业人员违章违规作业现象进行制止，冒险作业，盲目施工，导致事故发生。

3、任学凤，未经辽宁联众工程建设有限公司允许使用辽宁联众工程建设有限公司工程资质为不具备施工资质的施工负责人安绍通承揽工程项目，导致事故发生。

（三）事故性质

调查组经过认真调查分析，认定此起事故为一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任者及事故单位的处理建议

（一）事故单位处理建议

抚顺生泰碳素制品有限公司，企业安全生产主体责任落

实不到位，对企业外包项目没有进行严格资质审核，将工程项目发包给不具备施工资质的承包方，依据《安全生产法》第一百零三条第一款规定，建议给予该公司12万元（拾贰万元整）人民币罚款的行政处罚；

抚顺生泰碳素制品有限公司，未与承包方签订专门的安全生产管理协议，未在施工合同中明确各自的安全生产管理职责，依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议给予抚顺生泰碳素制品有限公司2万元（贰万元整）人民币罚款的行政处罚，并责令该企业停产停业整顿，消除安全隐患。

（二）事故单位有关责任者处理建议

1.方成忠，力工，安全意识淡薄，在拆除烟道管线作业过程中，未佩戴安全防护用品，违规作业，导致此起事故的发生是此起事故的直接责任者。因其在事故中死亡，建议对其免于责任追究。

2.谢秀萍，抚顺生泰碳素制品有限公司实际控制人，未认真履行企业安全管理职责，未对工程外包单位工程资质进行严格审核，将工程项目发包给不具备施工资质的承包方。对此起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百零三条第一款规定，建议给予谢秀萍1.5万元（壹万伍仟元整）人民币罚款的行政处罚；

未与承包方签订专门的安全生产管理协议，未在施工合同中明确各自的安全生产管理职责，依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议给予谢秀萍5千元（伍仟元整）人民币罚款的行政处罚。

3.李剑，抚顺生泰碳素制品有限公司安全管理人员，未认真履行安全管理职责，未对承包单位的安全生产统一协调、管理。对此起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议给予李剑5千元（伍仟元整）人民币罚款的行政处罚。

六、事故防范及整改措施

1、抚顺市生泰碳素有限公司负责人应切实肩负起单位安全生产第一责任人职责，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全管理，督促检查单位安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

2、抚顺生泰碳素制品有限公司应在厂区配备专职安全管理人员对作业现场进行安全巡查，及时制止违章操作行为，对排查出的安全隐患要及时整改，落实到位；同时企业要认真组织开展安全风险因素辨识工作，切实做好隐患排查治理工作。

3、抚顺生泰碳素制品有限公司应在厂区建立企业全员安全生产责任制，严格落实企业安全生产主体责任，应及时组织修订有效可行的管理制度及操作规程，要定期对员工进行安全教育培训，增强安全意识，强化安全管理。

4、抚顺生泰碳素制品有限公司要以此次事故为戒，全面开展现场安全生产隐患排查治理，包括常规机电安全措施、隐患排查治理、特种设备管理，以及个体防护装备配置与监管使用等。

5、抚顺生泰碳素制品有限公司要吸取事故经验教训，严

格落实安全生产主体责任，对今后外包项目要进行严格资质审核，对外包施工作业做到安全生产统一协调管理，切实落实相关责任。