黔西市广成线“12·6”一般道路交通事故调查报告

2025-11-04 14:38 来源：黔西市应急管理局 浏览量：92次 【字体：大 中 小】 打印

黔西市广成线“12·6”一般道路交通事故调查报告

2024年12月06日，驾驶人杨某祥驾驶贵A****4重型半挂牵引车牵引贵G***9挂号重型罐式半挂车从林泉镇方向沿广成线往黔西市城关镇方向行驶，于22时26分途经广成线1456公里加300米处遇相对方向来车时，因发现前方同方向道路右侧有驾驶人曾某驾驶的临时停车的贵F****N号小型普通客车后，由于操作不当导致该车失控后侧滑到对向车道与对向行驶的驾驶人周某驾驶的搭乘乘车人周某勇、周某文、周某军的贵A****5号小型轿车发生碰撞肇事，造成驾驶人周某当场死亡，乘车人周某勇、周某文、周某军受伤及贵A****4重型半挂牵引车牵引贵G***9挂号重型罐式半挂车和贵A****5号小型轿车受损的交通事故，此次事故直接经济损失94万余元。

事故发生后，黔西市相关单位人员及时赶赴现场，进行应急救援处置，同时积极开展事故善后处置工作。

经报请市人民政府批复，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会等单位组成黔西市广成线“12·6”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查，邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、查阅资料等工

制定事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事驾驶人、乘车人基本情况

1.杨某祥，男，汉族，1974年05月04日生，驾驶证号：5**********，准驾车型：“A2”型，住：云南省昭通市镇雄县乌峰镇新街社区，初次领证日期：2000年03月02日，有效期限：2024年03月02日至2084年03月02日，驾驶贵A****4重型半挂牵引车牵引贵G***9挂号重型罐式半挂车。

2.曾某，男，汉族，1992年05月10日生，驾驶证号：5**********，准驾车型：“C1D”型，住：贵州省黔西县林泉镇清塘村，初次领证日期：2011年10月09日，有效期限：2017年10月09日至2027年10月09日，驾驶贵F****N号小型普通客车。

3.周某，男，汉族，1968年07月25日生，驾驶证号：5**********，准驾车型：“B2”型，住：贵州省贵阳市乌当区环溪社区第衙路，初次领证日期：2006年02月06日，有效期限：2022年02月06日至长期，驾驶贵A****5号小型轿车，周某在此次事故中死亡。

4.周某勇，男，汉族，1973年10月14日生，居民身份证号码：5**********，住：贵州省大方县理化乡新发村，贵A****5号小型轿车乘车人。

5.周某文，男，汉族，1965年05月02日生，居民身份证号码：5**********，住：贵州省大方县理化乡新发村，贵A****5号小型轿车乘车人。

6.周某军，男，汉族，1970年11月27日生，居民身份证号码：5**********，住：贵州省大方县九驿街道奢香古镇66栋2单元603号，贵A****5号小型轿车乘车人。

（二）事故车辆情况：

1.贵A****4重型半挂牵引车，车辆品牌型号：豪沃牌ZZ4257V424KF1LT，车辆识别代号：LZZ1CL3D7RA153963，发动机号：3124D039474，车辆所有人：贵州省某雨航运输有限公司，地址：贵州省贵安新区综合保税区启迪贵安数字小镇，注册日期：2024年05月28日，检验有效期至：2025年05月31日，交强险投保单位：中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，强制保险单号：AGYA168CTP24B023734S，保险期间自2024年05月27日12时30分起至2025年05月27日12时30分止，商业险投保单位：中国太平洋财

2025年05月27日12时30分止。

2.贵G***9挂号重型罐式半挂车，车辆品牌型号：凌宇牌CLY9409GCH1，车辆识别代号：L3K93VGG9L0000255，车辆所有人：贵州省某雨航运输有限公司，地址：贵州省贵安新区综合保税区启迪贵安数字小镇，注册日期：2020年04月20日，检验有效期至：2025年04月30日。

3.贵F****N号小型普通客车，车辆品牌型号：北京牌BJ6441BJV12，车辆识别代号：LNBMDBAF0HU041966，发动机号：H02E05016，车辆所有人：曾某，地址：贵州省黔西市林泉镇清塘村，注册日期：2017年06月01日，检验有效期至：2025年06月30日，交强险投保单位：中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，强制保险单号：AGYA002CTP24B019389R，保险期间自2024年05月22日00时00分起至2025年05月21日24时00分止，商业险投保单位：中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，商业险保险单号：AGYA002Y2024B020111J，保险期间至2024年05月22日00时00分起至2025年05月21日24时00分止。

4.贵A****5号小型轿车，车辆品牌型号：比亚迪QCJ7150A6CNG，车辆识别代号：LGXC16AF0E0233399，发动机号：714094306，车辆所有人：周某，住：贵州省贵阳市乌当区北衙路，注册日期：2021年01月20日，检验有效期至：2025年04月14日，交强险投保单位：中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司，强制保险单号：12114603902319309621，保险期间自2023年12月24日10时30分起至2024年12月24日10时30分止，商业险投保单位：中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司，商业险保险单号：12114003902319309619，保险期间至2024年01月15日00时00分起至2025年01月14日24时00分止。

（三）事故道路情况：

发生事故的地点位于黔西广成线1456公里加300米处，道路为一般弯，弯道半径为121.10米，道路呈南北走向，南为黔西市城关镇方向，北为林泉镇方向，沥青潮湿路面，道路全宽7.00米，道路中心施划有黄色单实线，道路两侧边线相距道路两侧边缘线均为2.00米，道路两侧安装有金属护栏，事故发生路段设置有解除最高时速为40km/h的限速标志。

二、事故发生经过

关镇方向行驶，于22时26分途经广成线1450公里加500米处遇相对方向来车时，因发现前方同方向道路右侧有驾驶人曾某驾驶的临时停车的贵F****N号小型普通客车后，由于操作不当导致该车失控后侧滑到对向车道与对向行驶的驾驶人周某驾驶的搭乘乘车人周某勇、周某文、周某军的贵A****5号小型轿车发生碰撞肇事，造成驾驶人周某当场死亡，乘车人周某勇、周某文、周某军受伤及贵A****4重型半挂牵引车牵引贵G***9挂号重型罐式半挂车和贵A****5号小型轿车受损的交通事故。

三、应急处置情况

2024年12月06日22时31分，黔西市公安局交通警察大队值班民警接110指挥中心指令称：“在贵毕路林泉出口往黔西1公里处，一辆贵A****4重型半挂牵引车牵引贵G***9挂号重型罐式半挂车与一辆贵A****5号小型轿车发生碰撞肇事，请立即出警。”

接到报警后值班民警立即赶赴现场。黔西市道路交通事故应急救援处置工作同时响应，事发地政府及市直有关部门工作人员、120医护人员等陆续赶到事故现场开展处置救援工作。

按照现场总指挥的要求，对事故现场进行警戒，疏导通行车辆、对事故现场进行勘查，抢救伤者，联系清障车拖走肇事车辆，清除残留物消除现场安全隐患等相关救援处置工作有条不紊展开。

经各部门应急处置人员通力合作全力救援，成功救援出三名人员并送往医院进行治疗。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查组认定，事故直接原因：是驾驶人杨某祥驾驶机动车上道路行驶时未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶且夜间行驶时未降低行驶速度。驾驶人杨某祥的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”之规定。

（二）间接原因

间接原因是：是驾驶人曾某驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车在道路上临时停车时未开启危险报警闪光灯、示廓灯、后位灯。驾驶人曾某的行为违反了《中华人民共和国道路交通

机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和《贵州省道路交通安全条例》第三十一条：“机动车在道路上临时停车，应当按照顺行方向紧靠道路右侧停放，同时开启危险报警闪光灯；夜间或者遇风、雪、雨雾等低能见度气象条件时，开启危险报警闪光灯、示廓灯、后位灯。”之规定。

（三）有关人员存在的问题

汪某，锦星镇******，具体负责值班期间带领道路交通协管队员上路开展道路交通安全路检路查工作。根据对相关人员询问了解和锦星镇人民政府提供的有关工作资料文件进行分析。锦星镇******汪某，未落实好道路交通事故预防工作；存在的问题是未认真履职尽责，对事故发生负有责任。

张某、胡某福、王某斌，锦星镇道路交通协管中队队员，具体负责本镇道路交通安全工作，协助派出所民警开展道路交通安全工作，根据对相关人员询问了解和锦星镇人民政府提供的有关工作资料文件进行分析。锦星镇道路交通协管队员未落实好道路交通事故预防工作；存在的问题是未认真履职尽责，对事故的发生负有责任。

（四）事故性质

经调查组认定，广成线“12·6”道路交通事故是一起因驾驶人杨某祥、驾驶人曾某在驾驶车辆的过程中违法、违规操作造成的生产安全责任事故。

五、处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”之规定，对事故责任人员提出如下处理意见。

（一）驾驶人杨某祥是造成此次事故的主要责任人，建议公安交通管理部门依法对其违法行为进行处理。

（二）驾驶人周某此次事故中无责任。

（四）乘车人周某勇、周某文、周某军此次事故中无责任。

略

六、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取教训，防范类似事故再次发生，提出以下建议：

（一）抓住道路交通安全的重点环节，强化重点整治、突出抓好事故预防工作

锦星镇人民政府，应强化对道路交通安全风险研判，加强对道路交通安全工作的重点风险重点环节进行重点管控治理，抓住难点、痛点、弱点，制定切实可行的措施办法，加强加大治理力度，扎实稳步推进，突出工作成效，强化事前预防事故预防工作，采取重点时段重点整治，特殊时段全面整治，把贵毕公路锦星段道路交通安全工作作为全镇道路交通工作的一个重点环节，集中人员集中力量集中时间进行重点整治，联合上级主管部门开展联合整治，多管齐下，力争治理有明显工作成效。切实扭转当前道路交通安全工作的不利被动局面，进一步落实履行好道路交通安全生产工作属地管理责任。

（二）加强指导、联动执法，共同治理

市公安交通管理部门，应对当前乡镇道路交通安全工作形势和特点，对工作职责不明不清甚至模糊的，及时开展指导，进一步厘清乡镇道路交通安全工作的职责和责权；对乡镇道路交通协管队员要定期开展培训，提升乡镇道路交通协管队员业务能力和履职能力。对道路交通安全风险隐患集中、突出、难以整治的路段，联合乡镇，以我为主，联查联动，共同治理。对乡镇道路交通安全工作中存在的难点、痛点、弱点，积极的出谋划策，协调指导好乡镇开展好相关的道路交通安全工作。以预防事故为工作目标，以消除安全隐患为目的，全面夯实道提升道路交通事故预防工作。

附件：1.事故调查组人员名单

2.伤亡人员名单

黔西市安委办事故调查组

2025年3月7日

扫一扫在手机打开当前页面

主办：黔西市人民政府办公室
承办：黔西市电子政务服务中心
值班电话：0857-4222194
办公地址：黔西市迎宾大道168号行政办公中心
网站标识码：5205220010 黔ICP备16003485号
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备 52052202522448号
黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局0857-8300348
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

未成年人网上有害信息举报中心