索引号	11500228MB1958632Q/2024-00016	发文字号	
主题分类	应急管理	体裁分类	应急管理
发布机构	梁平区应急局	有效性	有效
标题	梁平区双桂街道大河路“10·9” 一般道路交通事故调查报告		
成文日期	2024-01-26	发布日期	2024-01-26

2023年10月9日22时许，余**驾驶渝DT83**号重型平板货车在双桂街道大河路啄子岩转盘处与潘**驾驶的电动自行车发生一起道路交通事故，造

2023年11月20日，区公安交巡警支队出具第50550012023000011O号《道路交通事故认定书》，认定渝DT83**号重型平板货车驾驶员余**和电等责任。按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《重庆市安全生产条例》和《关于规范道路运输生产安全〔2021〕63号）等有关法律法规的规定，经区政府同意，区安委办成立由区应急局牵头，区交通局、区总工会、区公安交巡警支队等单位参加的组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、检验测试、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将事故有关情况报告如下：

事故调查组认定，梁平区双桂街道大河路“10·9”一般道路交通事故是一起因驾驶员疏于观察造成的道路交通生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况。

1.渝DT83**号车辆，车辆类型：重型平板货车，车辆品牌型号：程力牌CL5310TPBA5，车辆识别代号：L16L6VR7XL*******，发动机号：102货运，车辆检验有效期至2024年5月。交通事故责任强制保险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司涪陵分公司，保险单号：PDZA2[illegible]000从事货物运输。2023年2月27日，梁平区交通局为该车发放道路运输证（证号：渝交运管渝字500228015323号，有效期至2024年5月）。

2.无号牌车，车辆类型：电动自行车，车辆品牌型号：五羊牌，车架号：3011223021*****，电机编号：JMDJW4-350 48V350W2306[illegible]*****，

（二）事故车辆驾驶人情况。

1.余**，渝DT83**号重型平板货车驾驶员，男，汉族，非中共党员，现年40周岁，身份证号：5112231983********，户籍所在地：重庆市梁平证，档案编号：500500010***，初次领证日期：2003年12月2日，有效期至2031年12月2日，持有道路运输从业人员从业资格证，证号：511223198

日，余**以个人名义办理了道路运输经营许可证，经营性质：个体经营，经营范围：普通货运，有效期至2027年2月27日。事发后，梁平区公安交巡

2.潘**，红旗中学高2025届学生，无号牌电动自行车驾驶员，女，汉族，殁年16周岁，身份证号：5002282007********，户籍所在地：重庆市故中死亡。

二、事故发生经过、救援、报告和善后处理情况

（一） 事故发生经过。2023年10月9日晚上8时左右，余**驾驶渝DT83**号重型平板货车从梁平城内出发为他人运输一台挖机到蟠龙镇，该车行驶至啄子岩转盘，在右转弯向北行驶时，与潘**驾驶的电动自行车发生碰撞并碾压，造成潘**当场死亡及电动自行车受损的道路交通事故。

（二）事故救援和报告情况。事发后，渝DT83**号重型平板货车驾驶员余**立即拨打了“120”急救电话和“110”报警电话，“120”医生到达现场对现场交通进行了疏导，确保事发路段的畅通。

（三）事故现场道路情况。事故现场位于重庆市梁平区双桂街道大河路啄子岩转盘，为环形路口，大河路呈东西走向，东至大河坝转盘，西至好。事发时为夜间，有路灯照明，天气雨，路面潮湿，有交通信号控制，无影响安全通行的障碍物。

（四）事故车辆检测情况。

1.重庆市鑫道司法鉴定中心对事故车辆渝DT83**号重型平板货车的安全技术性能进行司法鉴定，出具渝鑫技术鉴字〔2023〕T_5-168号鉴定意见效；行驶系统、传动系统工况正常无故障；驻车制动有效；行车制动有效。（2）被鉴定车辆间接视野装置（驾驶室右侧补盲外视镜失效）。（3）部防护要求》。

2.重庆市鑫道司法鉴定中心对事故车辆事发时行驶速度进行司法鉴定，出具渝鑫车速鉴字〔2023〕V-567号鉴定意见书显示：渝DT83**号重型

3.重庆市鑫道司法鉴定中心对事故车辆无号牌电动自行车的安全技术性能进行司法鉴定，出具渝鑫技术鉴字〔2023〕T_5-167号鉴定意见书显示

4.重庆市鑫道司法鉴定中心对事故车辆事发时行驶速度进行司法鉴定，出具渝鑫车速鉴字〔2023〕V-566号鉴定意见书显示：电动二轮车事发

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。本次事故共造成1人死亡。死者：潘**，身份证：5002282007********，户籍所在地：重庆市梁平区双桂街道盐河村5组

（二）直接经济损失。目前，余**向死者家属赔偿了53504元丧葬费，但因双方尚未达成善后赔偿协议，故暂无法核定本次事故的直接经济损

四、事故原因

（一）当事人余**驾驶安全设施不全的渝DT83**号重型平板货车夜间在事故路段右转弯行驶时，未按规定开启右转向灯且疏于对车身周边情况与潘**驾驶的电动自行车发生碰撞并碾压。当事人余**的道路交通安全违法行为是导致本次交通事故的部分原因，承担此次道路交通事故的同等责

（二）当事人潘**驾驶电动自行车在事故路段通行时未依次行驶，且在从余**驾驶的渝DT83**号重型平板货车右侧超越时，对该车的行驶动环岛时与右转的渝DT83**号重型平板货车发生碰撞。当事人潘**的行为是导致此次交通事故的另一原因，承担此次道路交通的同等责任。

五、事故责任划分及处理建议



（一）责任人员及处理建议

1.余**，渝DT83**号重型平板货车驾驶员，在右转弯行驶时，未按规定开启右转向灯且疏于对车身周边情况仔细观察，在本次事故中负同等责进行调查处理，并将处理结果函告区应急局。

2.潘**，电动自行车驾驶员，在从余**驾驶的渝DT83**号重型平板货车右侧超越时，对本车的行驶动态估计不足，在本次事故中负同等责任

（二）责任单位及处理建议

1.区交通局，制定了《2023年安全生产监督检查计划》并按照年度检查计划的要求开展了监督检查。2023年1-9月，共组织召开安全会议18次次，组织开展烟花爆竹、旅游交通、超限运输等各类整治共计553次，依法查处各类违法违规案件1634件，处以罚款93.28万元，其中，移交区公安发现区交通局存在履职不到位的情况，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故。经查实区交通局的监管责任。

2.区公安局交通巡逻警察支队，制定了《2023年道路交通安全监督执法检查计划》，并按照年度检查计划的要求开展了安全检查。2023年1-9次，检查客运场站32次，对发现的隐患及时发放整改通知书并对客货企业开展警示约谈；清理排查营运车辆维护监测、检验工作落实情况，全区“97.23%、挂车检验率95.79%；共查处各类交通违法行为164650件，组织审验教育AB类驾驶人1409人。经调查未发现区公安交巡警支队存在履职不暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分”的规定，建议不予追究区公安交巡警支队的监管

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，防范类似事故再次发生，针对本次事故暴露出来的问题，提出如下整改措施建议：

（一）加强个体经营者车辆源头管理力度。区交通局作为道路运输车辆源头监管部门，要进一步加强对个体道路运输经营者的安全监管，摸营者完善车辆技术档案，做好车辆二级维护；加强对个体道路运输经营者和驾驶员的安全教育培训，着力提高他们的安全意识和应急处置能力。

（二）加强道路运输车辆路面管控力度。区公安交巡警支队要狠抓源头安全整治，深入开展隐患排查清理工作，积极推动农村道路、桥梁、加强日常检查巡查力度，严格路面执法，在重点时段、重点路段对重点车辆的交通违法行为进行严厉打击，全力促进道路交通安全。

扫一扫在手机打开当前页



版权所有：重庆市梁平区人民政府 主办：重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案：渝ICP备06000570号-1 网站标识码：5002280002 渝公网安备50022802000041号