墨玉县“4.17”一般机械事故

调查报告

墨玉县“4.17”一般机械事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....1

1.事故发生地点.....1

2.事故发生经过.....2

3.涉及机械情况.....3

4.涉及人员情况.....3

二、事故发生原因.....4

三、事故性质认定.....4

四、事故责任认定及处理意见.....4

1.直接责任人.....4

2.监管责任单位及责任人.....5

五、主要存在问题.....7

六、整改措施.....7

墨玉县“4.17”一般机械事故
调查报告

2025年4月17日13：30时左右，墨玉县雅瓦乡其来克村发生一起一般机械伤害事故，造成1人伤亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）、《农业机械事故处理办法》要求，经墨玉县人民政府同意，成立由农业农村局、墨玉县人力资源和社会保障局、墨玉县公安局、墨玉县应急管理局、墨玉县总工会等单位组成的事故调查组，展开事故调查处理工作，同时邀请墨玉县人民检察院全程参与监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质以及相关人员的责任，并针对事故暴露出的问题，总结分析事故主要教训，提出防范整改的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

事故发生地点：墨玉县雅瓦乡其来克村3组。

（二）事故发生经过

2025年4月17日，早上北京时间12:00时左右，墨玉县雅瓦乡夏合力克村705号乌某某驾驶新32-74XXX号牌（东方红LX1604型）拖拉机及其悬挂的280型起垄机，从雅瓦乡XX村出发，到雅瓦乡XX村3组白地，拖拉机和起垄机未分开，也未切断转动轴，拖拉机熄火停放后，进行起垄机刀片更换维修。维修时，利用拖拉机的悬挂系统，吊挂起垄机，三人（驾驶员和两名跟机员）坐在拖拉机与起垄机中间进行刀片更换维修，9片刀片更换完后，拖拉机悬挂装置缓降原因，不便继续维修更换刀片，拖拉机驾驶员乌某某叫跟机员巴某某上拖拉机启动发动机并提升起垄机。巴某某上拖拉机一启动发动机时，坐在拖拉机与起垄机中间的乌某某被起垄机的旋耕结构卷入受伤，旁边的图某某一看乌某某的受伤情况，叫巴某某拖拉机熄火，巴某某立即熄火拖拉机，并赶紧下车，巴某某和图某某两人叫周围的人进行抢救。120救护车过来，将受伤人乌某某送到墨玉县人民医院，医院抢救无效受伤人于4月17日北京时间22:30时左右死亡。

（三）涉及机械情况

1.拖拉机：车牌号：新32-74XXX，型号：东方红LX1604型，出厂日期：2022年3月18日，注册日期：2022年12月15日，安全检验有效期：2023年12月14日，行驶证上记载的车主：墨玉县

普恰克其镇XXX。

2.起垄机：型号：280型，出厂编号：2025020802，出厂日期：2025年2月8日，生产企业：莎车县阿纳地亚尔农机制造有限公司。

（四）涉及人员情况

1.车主：玉某某，身份证号：653222XXXXXXXXXXX，男，维吾尔族，职业：农机大户，新疆墨玉县喀尔赛镇XX，准驾机型：G2；拖拉机向墨玉县普恰克其镇XX租赁，租赁期为自2025年1月1日起至2029年12月31日，共4年。

2.驾驶员（伤亡人）：乌某某，身份证号：653222XXXXXXXXXXX，男，维吾尔族，职业：拖拉机驾驶员，新疆墨玉县雅瓦乡XX，准驾机型：G2，在和田县参加农机驾驶员培训并和田县办理拖拉机驾驶证。

3.跟机员：巴某某，身份证号：653222XXXXXXXXXXX，男，维吾尔族，职业：农民，新疆墨玉县雅瓦乡XX。

4.跟机员：图某某，身份证号：653222XXXXXXXXXXX，男，维吾尔族，职业：农民。新疆墨玉县雅瓦乡XX。

二、事故发生原因

（一）农业机械在未具备农机维修条件的场所进行维修，未使用农机维修专用的吊架和支架等安全设施。

（二）农机从事人员的安全意识淡薄，专业技术水平低，未落实安全操作要求。

三、事故性质认定

此起事故在农业机械维修过程中发生，依照《农业机械安全监督管理条例》（国务院令第563号）第二十五条“本条例所称农业机械事故，是指农业机械在作业或者转移等过程中造成人身伤亡、财产损失的事件”和《农业机械事故处理办法》第二条“本办法所称农业机械事故（以下简称农机事故），是指农业机械在作业或转移等过程中造成人身伤亡、财产损失的事件”规定，此起事故不属于农机事故，是一起非生产安全事故。

四、事故责任认定及处理意见

（一）直接责任人

1.玉某某：作为车主和个体经营者，安全意识淡薄，未落实安全责任制，未签订安全操作责任书，安排将起垄机没有维修资格人员在未具备维修条件的场所进行维修，导致事故发生，所以承担主要责任并履行依法赔偿。赔偿责任已履行完成，已承担医院抢救医疗费用2.3万元，安葬费0.18万元，给乌某某家属赔偿30万元，共承担经济责任32.48万元。

2.乌某某（伤亡人）：作为拖拉机驾驶员，安全意识淡薄，未拒绝车主的维修安排，并在维修中安排没有拖拉机驾驶操作证的跟

机员上车启动拖拉机操作，而且拖拉机启动前未离开机组，仍然坐在拖拉机和起垄机中间的最危险点，导致事故发生，要承担次要责任。

3.巴某某：没有拖拉机驾驶操作证，也不熟悉拖拉机操作，未拒绝驾驶员乌某某（伤亡人）的拖拉机启动安排，违规上车操作，导致事故发生，要承担次要责任并履行依法赔偿。赔偿责任已履行完成，给乌某某家属赔偿5万元。

（二）监管责任单位及责任人

1.墨玉县农业农村局：作为农业机械安全监督主管单位，农机安全生产宣传教育效果不明显，隐患排查未全覆盖，监督管理不力，执法检查有盲区。

穆某某：墨玉县农业农村局党组成员、副局长，作为负责安全生产分管领导，对农机安全工作重视力度不够，未统筹力量，未督促相关人员履行职责。经党组研究，予以批评教育。

努某某：墨玉县农业农村局农机执法干部，作为农机执法及片区农机安全负责干部，履行职责不力，宣传教育、指导服务、执法检查等工作开展不全面。经党组研究，予以书面检讨。

2.墨玉县雅瓦乡人民政府：作为农机安全属地监管责任单位，对农机安全生产监管工作重视力度不够，宣传教育不到位，日常隐患排查、指导服务不实不细，外来农业机械监管不到位，有漏洞、有盲区。建议雅瓦乡党委、政府依法处理有关人员，并处理情

况通知墨玉县农业农村局。

3.墨玉县普恰克其镇人民政府: 作为拖拉机的产权单位(普恰克其镇阿亚克奥依库勒村村民委员会)，未履行好农机安全源头管理责任，拖拉机未安全检验，租赁后也未督促拖拉机安全检验。建议普恰克其镇党委、政府依法处理有关人员，并处理情况通知墨玉县农业农村局。

4.墨玉县喀尔赛镇人民政府: 作为拖拉机车主(租赁人)的所在镇，对农机安全工作重视力度不够，未及时排查农机安全隐患，督促农机户办理安全检验。建议喀尔赛镇党委、政府依法处理有关人员，并处理情况通知墨玉县农业农村局。

五、主要存在问题

(一)农机安全监管队伍建设薄弱。墨玉县农机数量多、监管面广，县级农机队伍人员短缺，影响工作质量和进展。乡级农机队伍只有1人，而且不专业、能力不够。

(二)农机安全生产工作重视力度不够。乡村两级的农机安全工作认识不高，重视力度不够，等靠要思想严重，日常管理不到位，安全监管有短板。

(三)农机安全生产教育未全覆盖。春耕备耕期间，虽然以乡镇为单位开展农机安全教育培训，但是后期未深入田间地头开展面对面的宣传教育，尤其是乡村两级未发挥作用。

（四）执法检查有盲区。墨玉县农机安全执法检查存在路上多、田间少，附近多、边缘少的问题。

六、整改措施

（一）进一步加强农机安全队伍建设。一是配强农机专业干部，确保农机安全监管工作高质量开展。二是加大农机干部培训力度，提升队伍能力素质，5月10日以前完成乡级农机干部农机安全监管业务培训工作。三是保障农机安全队伍的车辆、装备、经费等物资。负责人：吴某某（墨玉县农业农村局XX），完成时限：5月10日以前完成并长期坚持。

（二）建立农机安全监管长效机制。农机安全监管工作纳入农业农村重点工作考核范围，明确乡镇在农机安全生产中的责任，建立责任清单，定期进行调度，强化乡镇政府对农机安全生产重要性的认识。负责人：原某某（墨玉县农业农村局XX，完成时限：5月15日以前完成并长期坚持。

（三）进一步强化农机安全宣传教育。在春耕、三夏、三秋期间，全面开展农机安全宣传教育活动，集中培训与面对面教育相结合，动员县、乡、村三级农机安全网格员，同时利用微信、短视频、融媒体等平台，确保农机安全教育进村、进户、进田。负责人：吉某某（墨玉县农业农村局XX），完成时限：第一轮6月10日以前完成，第二轮9月15日以前完成。

（四）进一步加强农机安全执法检查。组织农机执法、农机监理人员，以农田和边缘区为重点，开展农机安全执法检查专项行动，依法治理拖拉机和大型机械违法载人、无牌行驶、无证驾驶、酒后驾驶、未安全检验行驶、安全设施不齐全、超载超高超宽超长、违法改装等违法违规行为。负责人：穆某某（墨玉县农业农村局XX），完成时限：常态开展，长期坚持。

墨玉县“4.17”一般机械事故调查组

2025年8月5日