川硐街道武陵山大道“2·4”一般道路交通事故

调

查

报

告

川硐街道武陵山大道“2·4”一般道路交通事故调查组

2026年6月

目　录

一、事故基本情况 ..... - 1 -
（一）事故发生经过 ..... - 1 -
（二）当事人员基本情况 ..... - 2 -
（三）车辆基本情况 ..... - 3 -
（四）事故发生单位 ..... - 4 -
（五）事故相关单位 ..... - 6 -
（六）事故发生单位及相关单位安全管理情况 ..... - 7 -
（七）部门、属地政府安全管理情况 ..... - 9 -
（八）事故现场情况 ..... - 10 -
（九）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 10 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 10 -
（一）事故信息接报及事故现场应急处置情况 ..... - 10 -
（二）医疗救治和善后情况 ..... - 11 -
（三）事故应急处置评估 ..... - 11 -
三、事故原因分析 ..... - 11 -
（一）事故相关检验检测和鉴定情况 ..... - 11 -
（二）事故原因 ..... - 12 -
四、事故性质认定 ..... - 12 -
五、事故存在的问题及处理建议 ..... - 12 -
六、事故主要教训 ..... - 13 -
七、事故防范和整改措施 ..... - 13 -

川硐街道武陵山大道“2·4”一般道路交通事故调查报告

2026年2月4日18时31分许，铜仁市碧江区川硐街道武陵山大道发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡，为查清事故原因，认定事故责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规，于2026年2月6日，碧江区人民政府成立了以区人民政府常务副区长为组长，区应急局、区总工会、区人社局、区交通局、区司法局、市公安交通管理局直属一大队等单位组成的川硐街道武陵山大道“2·4”一般道路交通事故调查组，同步发函邀请区纪委区监委参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了事故防范和整改措施的相关建议。

经调查认定，川硐街道武陵山大道“2·4”一般道路交通事故是一起因车辆长下坡造成刹车失灵和司机操作不当而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2026年2月4日凌晨5时许，吴某从中铁三局铜岩隧道斜井运输洞渣到洋麻塘旺东石材厂倾倒，期间共运输10车次废渣，

中途休息到下午14时许，再驾驶车辆从铜仁高新区中铁三局6号搅拌站去运输废渣到洋麻塘旺东石材厂倾倒，共运输3车次。16时20分许，孙某燕接车队长黄某平电话，通知他接替吴某去驾驶陕ABM072号重型自卸货车（肇事车）从铜仁高新区中铁三局6号搅拌站去运输废渣到洋麻塘旺东石材厂倾倒。17时许，孙某燕驾驶车辆运输第1车废渣前往旺东石材厂;18时30分许，当孙某燕驾驶车辆运输第2车废渣行驶至碧江区武陵山大道与新联大街交叉路口北10米(川硐街道铜仁市第九中学路段)处时，该车右前部与同车道在其前面等候信号灯由杨某驾驶的桂AQ6291号重型特殊结构货车左后侧相撞,杨某驾驶的桂AQ6291号重型特殊结构货车左前侧又与前方刘某胜驾驶的贵AH6078号重型自卸货车尾部相撞，造成中间车辆驾驶员杨某受伤，经急救医务人员现场抢救无效死亡。

（二）当事人员基本情况

1.孙某燕，男，出生日期：1974年11月3日，土家族，户籍地址:湖北省利川市忠路镇合力村9组,身份证明号码:422802*******3930，档案编号：422800026699，初次领证日期：1996年8月6日，有效期限：长期，准驾车型：A2，发证机关:湖北省恩施土家族苗族自治州公安局交通警察支队，交通方式:驾驶重型货车,号牌号码:陕ABM072,联系电话:195****8630。系中铁三局公司雇用的货车驾驶员。

2.刘某胜，男，出生日期1983年10月4日，侗族，户籍地址：贵州省江口县坝盘乡挂扣村龙塘组，身份证明号码：522222

********0411，档案编号：522200609433，初次领证日期：2011年5月19日，有效期限：2027年5月19日，准驾车型：B2，发证机关：贵州省铜仁市公安局交通警察支队，交通方式：驾驶重型货车，号牌号码：贵AH6078，联系电话：137****3325。

3.杨某（死者），男，出生日期：1983年12月9日，户籍地址：广西浦北县寨圩镇朋山村委会芋蒙塘村37号，身份证明号码：450722********5616，档案编号：450106473353，初次领证日期：2009年6月17日，有效期限：长期，准驾车型：B2，发证机关：广西壮族自治区南宁市公安局交通警察支队，交通方式：驾驶重型货车，号牌号码：桂AQ6291，联系电话：135****2450，2026年2月4日死亡。

（三）车辆基本情况

1.陕ABM072号重型自卸货车，车辆品牌型号：陕汽牌/SX3250MB3542B，车辆识别代号：LZGCL2R46JX054605，发动机号：1618E075905，车辆所有人：陕西通达兴顺机械设备有限公司，使用性质：货运，注册日期：2018年8月21日，检验有效期至：2026年8月31日，交强险保险公司：阳光财产保险股份有限公司西安市中心支公司，保险单号：12510050720250261 98，商业保险公司：华安财产保险股份有限公司陕西分公司，保险单号：615040103122025000071 3。

2.贵AH6078号重型自卸货车，车辆品牌型号：豪沃牌/ZZ3257N4147E1，车辆识别代号：LZZ1ELSE6MD851900，发动机号：7520H050884，车辆所有人：刘某胜，使用性质：货运，注

册日期：2021 年 7 月 19 日，检验有效期至：2026 年 7 月 31 日，交强险保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，保险单号：AGYA016CTP25B002332V，商业保险公司：中国大平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，保险单号：AGYA016Y2025B001823M。

3.桂 AQ6291 号重型特殊结构货车，车辆品牌型号：乘龙牌/LZ5182CCQM3AB，车辆识别代号：LGGX3C137KL611213，发动机号：JA4L4J33039，车辆所有人：广西南宁溢汇物流服务有限公司，使用性质：货运，注册日期：2019 年 4 月 1 日，检验有效期至：2026 年 4 月 31 日，交强险保险公司：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDZA2025452100000047140。

（四）事故发生单位

中铁三局集团有限公司（以下简称“中铁三局”），成立于 1985 年 12 月 25 日，公司地址：山西省太原市迎泽区迎泽大街 269 号；公司信用代码/税号：91140000110104513E；法定代表人：朱某勇；注册资本：521399.0675 万人民币；经营范围：〔许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；电气安装服务；爆破作业；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；公共铁路运输；特种设备安装改造修理；食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；检验检测服务；非煤矿山矿产资源开采；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工

程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；普通机械设备安装服务；采购代理服务；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；对外承包工程；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；隧道施工专用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；单位后勤管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；特种设备销售；特种设备出租；园林绿化工程施工；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；环保咨询服务；水环境污染防治服务；水污染治理；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构制造；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）〕

发生事故为中铁三局铜吉铁路项目部四工区（以下简称“中铁三局铜吉铁路项目四工区”），铜吉铁路正线全长51.591km，

湖南省正线长度33.166km，贵州省正线长度18.425km。其中中铁三局铜吉铁路项目四工区施工工点4个（铜岩隧道进口、铜岩隧道斜井、钢筋场、拌和站），TJZQ-1 标段铜岩隧道正洞施工里程为DK44+604.1～DK47+270，施工长度2665.9m；斜井施工里程为XDK0+000～XDK0+905，施工长度905m（铜仁一中～碧桂园）；1标四工区2#钢筋加工场位于线路DK40+420右侧1.4km处(贵州省铜仁市碧江区大兴高新科技园贵州恩纬西光电科技发展有限公司工厂内)；1标四工区6#拌和站位于贵州省铜仁市高新区，正线线路DK40+420右侧1.4km，占地面积约15.6亩。

（五）事故相关单位

陕西通达兴顺机械设备有限公司（以下简称“陕西通达兴顺公司”），成立于2025年1月21日，公司地址：陕西省西安市碑林区环城东路5号商务楼5C193；公司信用代码/税号：91610103MAEB42X18J；法定代表人：张某；注册资本：50万人民币；经营范围：〔项目许可：机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售；五金产品零售；模具销售；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；市政设施管理；通用设备修理；专用

设备修理；装卸搬运。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。)〕

（六）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.中铁三局，根据中铁三局铜吉铁路项目部提供资料，**一是**管理制度建立情况，制定有《安全生产管理办法》、《安全风险分级管控及隐患排查治理制度》、《全员安全生产责任制》、《安全风险管理“一图四表”》、《安全教育培训制度》、《交通安全管理办法》、《安全红线管理办法》、《安全生产费用管理办法》、《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》、《安全生产检查实施细则》、《生产安全事故应急管理办法》、《突发事件应急救援预案》《机械设备进场验收制度》、《持证上岗制度》、《交接班制度》、《机械安全检查制度》、《机械设备保养制度》、《机械设备安全技术操作规程》、《机械设备维保规程》、《机械、机具操作安全技术交底》等；**二是**会议安排部署情况，事故发生半年前项目部召开安全会议48次，涉及车辆、机械等会议12次；**三是**人员安全教育培训情况，制定有2025年度、2026年度安全质量教育培训计划表，事故发生半年前，组织专项安全和消防安全教育培训共41次。组织进场人员（包含驾驶员）进行三级教育培训，考核合格后方可上岗；**四是**隐患排查情况，事故发生半

年前，项目部月度定期检查6次，共计发现问题21条，已全部完成整改。项目周检查29次，发现问题隐患108条，已全部完成整改。驾驶员开展班前检查140次（包含事故发生当天，发车前驾驶员对车辆进行检查），共发现安全隐患3条；**五是**车辆维护保养情况，事故发生半年前，涉事车辆分别于2025年6月15日、8月16日、9月20日、11月16日、11月22日、2026年1月20日进行维护保养。其中更换刹车片2次，分别为2025年8月16日和11月22日，更换品牌为磐石刹车片（枣阳磐石摩擦片有限公司生产），有国家3C认证标志和产品合格证。

2.陕西通达兴顺公司，于 2025 年 3 月 1 日与中铁三局集团第二工程有限公司签订编号：ZTSJ-铜吉-JXZL-2025-02-01 的机械设备租赁合同，共 10 台自卸车，用于铜吉铁路项目施工现场的建筑材料、渣土洞渣的运输。使用地点：铜吉铁路 1 标内 1 工区至 4 工区施工范围内。合同约定由陕西通达兴顺公司负责机械设备的维修、保养、保管、人工、安全设施配备、保险、税金及国家或地方规定应该缴纳的各项费用，但实际因为中铁三局铜吉项目使用自卸车数量、使用时间不统一，且距离较远，管理不便。原约定修改为由中铁三局负责机械设备的维修、保养、保管、人工、安全设施配备、保险、税金及国家或地方规定应该缴纳的各项费用，陕西通达兴顺公司不参与该批设备的任何管理及维护，设备产生的各种费用及安全事故均由中铁三局负责。2026 年春节后，因公司暂不经营，法人调离不再管理该公司业务，且其他人员也不经营该公司业务，公司地址暂无办公员人员，公司在项

目施工的设备由宋金平负责协调处理。

（七）部门、属地政府安全管理情况

1.区交通运输局，事故发生半年前，联合市支队开展路检路查“打非治违”行动25次，出动执法人数100人/次，执法车辆25辆次，共检查车辆500辆/次，联合乡镇开展工作4次。联合市支队开展重点货运源头企业走访20次，查处问题企业4家，并以抄告相关行业主管部门，处理投诉1次。

2.市公安交通管理局直属一大队，事故发生半年以前，共查处各类交通违法29485起，其中现场处罚12247起；非现场处罚17238起；其中货运车辆查处2556起；查处重型货车1100起。2026年1月12日走访铜仁市第九中学并开展相关道路交通普及宣传和检查相关的道路交通的台账记录；2026年1月13日走访中铁十四局并开展相关道路交通普及宣传和检查相关的道路交通的台账记录；2026年1月14日走访铜仁市第十九小学并开展相关道路交通普及宣传和检查相关的道路交通的台账记录；2026年1月16日走访铜仁市第一中学并开展相关道路交通普及宣传和检查相关的道路交通的台账记录；2026年1月30日走访汇道物流并开展相关道路交通普及宣传和检查相关的道路交通的台账记录。

3.川硐街道办事处，根据提供资料，川硐街道办事处在事故发生半年前，共组织召开党委会、专题会、全体职工大会等19次，对辖区交通安全进行安排部署；累计开展道路隐患排查39轮，发现隐患16处，已完成整改12处；联合公安交管部门开展路检路查126次，协助查处超员、酒驾、无证驾驶、农用车违法载

人等各类交通违法行为463起；开展“七进”宣传18场，覆盖企业、学校、社区、农村等重点群体；落实农村“红白喜事打招呼”制度，组织网格员开展前置提醒25次，严防酒驾醉驾、非法载人等行为；执行小学上下学高峰“定人、定时、定岗”护校机制，累计开展护校行动210次。

（八）事故现场情况

现场位于碧江区武陵山大道与新联大街交叉路口北10米(川硐街道铜仁市第九中学路段)处，道路呈南北走向，北往碧江区川硐街道方向，南往碧江区城区方向，西侧为绿化带、人行道及路坎，东侧为碧江区中医院、新联大街路坎，双向六车道，道路半宽为10.9米，道路中央有双黄实线，事故车辆来车方向最左侧为左转车道，有指示标志、禁止标线、指示标线、警告标线，道路有中央金属隔离护栏，沥青路面，路面平整、潮湿、下坡道路，纵坡度为4%，有路灯照明，视线较差。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡情况。本次事故共造成1名人员死亡。杨某（死者），男，汉族，身份证明号码：450722********5616，户籍地址：广西浦北县寨圩镇朋山村委会芋蒙塘村37号。

2.直接经济损失。本次事故造成的直接经济损失共计约146万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及事故现场应急处置情况

事故发生后，现场群众立即报警和拨打120急救电话，交警、

120、消防迅速抵达现场开展救援，交警负责现场交通管控，消防负责被困人员救援，120负责对伤者进行抢救。

2026年2月4日21时58分，市公安交通管理局直属一大队向区公安分局报告事故信息，2月4日23时28分，区公安局上报区应急管理局，接报后应急管理局立即电话向区委办、政府办和市应急管理局报告，于2月5日00时50分通过系统上报市应急管理局。

（二）医疗救治和善后情况

2026年2月4日18时40分许，120急救医务人员赶赴到现场对杨某进行抢救，经120急救医务人员现场抢救无效，于2026年2月4日19时27分宣布死亡。事后，川硐街道办事处立即组织中铁三局和死者家属进行协谈，最终以保险公司加中铁三局公司共计赔付146万元给死者家属达成赔付协议，死者已运回家中安葬。

（三）事故应急处置评估

2026年2月4日18时31许发生事故，18时40分许交警、消防、120赶赴现场开展救援，事后属地政府和中铁三局积极组织善后处置工作，本次事故救治及时，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

1.死亡原因鉴定，2026年2月10日，贵州彰正司法鉴定所出具杨某死亡原因鉴定意见书，鉴定意见为杨某符合交通事故致全身多发性损伤致创伤性休克死亡。

2.车辆鉴定，2026 年 2 月 28 日，贵州名鉴司法鉴定中心出具陕 ABM072 鉴定意见书，鉴定意见为：陕 ABM072 号重型自卸货车行驶系统符合机动车运行安全技术条件相关规定、转向系统齐全，转向器漏油；制动装置齐全，右侧第二轴制动摩擦片磨损严重，制动摩擦片磨损至铆钉齐平；前部灯组碰撞破损，部分灯具缺失线束断裂，痕迹新鲜，右后部灯组灯具缺失，痕迹陈旧。交警对车辆载重进行过磅，车辆核载 12 吨，实载 8 吨，未超载。

（二）事故原因

事发路段为连续长下坡，车辆重载运输工程废渣，自重较大，肇事货车驾驶员未严格遵守长下坡安全行车规范，未提前采用低速挡利用发动机制动，主要依赖行车制动，长时间高强度制动，制动系统热衰退和磨损严重，造成车辆刹车失效。

四、事故性质认定

经调查认定，川硐街道武陵山大道“2·4”一般道路交通事故是一起因车辆长下坡造成刹车失灵和司机操作不当而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故存在的问题及处理建议

孙某燕在发车前对车辆的安全检查不到位，在班前/交接班检查记录上未发现问题隐患，未及时发现车辆转向和刹车磨损严重的问题；在驾驶过程中操作不规范，在长下坡过程中主要依赖行车制动，未提前采用低速挡利用发动机制动，导致制动系统热衰退和磨损严重，造成事故发生，对事故的发生负有主要责任，建议由公安交管部门依据相关法律法规进行处理，并将处理结果

报区应急管理局。

六、事故主要教训

该起事故的发生暴露出：**一是**车辆驾驶人交通安全意识不足，驾驶车辆操作不规范；**二是**对车辆的安全隐患排查不彻底、不深入，发现问题隐患能力不足；**三是**企业对驾驶员的安全和技术培训实效不足，员工对车辆的操作和应急处置能力不足。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取本次事故教训，防范类似长下坡重载运输交通事故再次发生，提出以下工作建议：

（一）强化安全监管。公安交管、交通运输部门和属地要加强联动，加大路查路检力度，加强对企业自用货车（非营运）的安全监管，必要时纳入重点运输企业管理范围；对重点区域、重点路段、重点时间段的非法超限超载车辆进行集中治理，严厉打击和整治“三超一疲劳”、货车违法行驶等各类交通违法行为；加强辖区长下坡路段交通安全警示，督促工程运输企业做好路线风险辨识，完善长下坡减速避险设施。

（二）强化安全管理。中铁三局要强化驾驶员专项操作培训，继续加强场内运输驾驶员长下坡行车、重载制动、发动机制动使用、制动热衰退应急处置等实操培训，提升驾驶员风险预判和应急避险能力；强化车辆动态管控，持续严格落实出车前、行车中、收车后车辆检查制度，重点对制动系统、冷却系统进行检查；针对长下坡运输路线优化运输时段、行车路线，必要时增设制动降温设施。

（三）强化宣传教育。公安交管、交通运输部门和属地要加大道路交通安全宣传力度，通过各种形式的宣传活动，普及交通法规和安全知识，同时要求道路运输企业组织司乘人员观看交通事故警示教育片等形式，对企业负责人和驾驶人进行专项教育和定向培训，重点普及超速行驶、疲劳驾驶及超限超载法律知识，使企业切实增强安全意识和法治意识。充分利用官网、微信、抖音等渠道对辖区交通违法和事故进行公示宣传，不断提高驾驶员和群众安全意识。

川硐街道武陵山大道“2·4”一般道路交通
事故调查组
2026 年 6 月 2 日