都安瑶族自治县地苏镇
“3·11”一般道路交通事故调查报告

2019年3月11日09时56分许，在X904县道8Km+200m路段时路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立地苏镇“3·11”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）当事人的基本情况:

1. 韦**，男，31岁，壮族，1987年05月10日出生，系广西大化瑶族自治县**********居民，机动车驾驶证号:452731**********，档案编号：451201176727，准驾车型:

B2D，初次领证日期：2005年07月21日。交通方式：驾驶桂A*****号重型自卸货车，联系电话：17727857665。

2. 韦**，男，69岁，壮族，1949年12月10日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民，公民身份号码：452730**********。交通方式：驾驶无号牌普通二轮摩托车，家属联系电话：159********。

3. 韦**，女，71岁，1948年03月13日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民，公民身份号码：452730**********。交通方式：乘坐无号牌普通二轮摩托车。家属联系方式：189******。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1. 桂A*****号重型自卸货车，车辆所有人：广西宾阳县福鑫运输有限责任公司，所有人住址：广西宾阳县商贸城机械配件批发市场南排1号二楼，车辆品牌型号：红岩牌CQ3255HTG404，车辆识别代码：LZFF25R4XED281535，发动机号：14C00060357，初次登记日期：2016年12月12日，检验有效期止：2019年12月31日。该车承保于中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDAA201845210000060242。

2. 无号牌普通二轮摩托车，车辆持有人：韦**，所有人住址：广西都安瑶族自治县地苏镇上节村王二队15号。品牌型号：麟龙LL110-3D，车辆识别代号：LW0PCHL12J0004981,发动机号：1AH04981。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于X904县道8公里+200米路段处，道路呈东西走向机非混合道路，东往都安县城，西往大化县方向道路宽610cm,道路两侧为居民房，现场道路为干燥沥青路面，该路段平直，视线良好，有效视距200米，事故发生于白天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2019年3月11日09时56分许，韦**驾驶桂A*****号重型自卸货车从大化往地苏方向行驶，行至X904县道8公里+200米路段时，车辆与前方同方向行驶的由韦**驾驶的无号牌轻便二轮摩托车（载韦**）发生碰刮，造成韦**当场死亡的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2019年03月11日09时56分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故值班民警接到都安县110指挥中心指令:有人电话报案称地苏往大化方向砖厂附近有一辆桂A*****号货车与一辆助力车相撞，助力车司机头部受伤后死亡，要求交警出警处理。接到报案后，交管大队韦锦规副大队长带领事故中队谭芬、黄敏华、韦幸赶赴现场进行现场勘查和调查取证工作。

初步勘查：2019年3月11日09时56分许，韦**驾驶桂AQ2088号重型自卸货车从大化往地苏方向行驶，行至X904县道8公里+200米路段时，车辆与前方同方向行驶的由韦*

*驾驶的无号牌轻便二轮摩托车（载韦**）发生碰刮，造成韦**当场死亡的道路交通事故。现场为原始现场，无变动。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成韦**死亡，直接经济损失200.00元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

韦**驾驶机动车超越前方同方向车辆时未保持安全距离是事故发生的主要因素，韦**未取得机动车驾驶证驾驶无号牌二轮摩托车上道路行驶是事故发生的另一因素。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

当事人韦**宝的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条 “机动车超车时，应当提前开启左转向灯、变换使用远、近光灯或者鸣喇叭。在没有道路中心线或者同方向只有1条机动车道的道路上，前车遇后车发出超车信号时，在条件许可的情况下，应当降低速度、靠右让路。后车应当在确认有充足的安全距离后，从前车的左侧超越，在与被超车辆拉开必要的安全距离后，开启右转向灯，驶回原车道。”之规定，其违法过错行为在事故发生中作用较大，当事人韦文忠的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款 “驾驶机动车，应

当依法取得机动车驾驶证。”和第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其违法行为在事故的发生中作用较小。根据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条第一款第二项之规定，韦**应承担事故的主要责任，韦**承担事故的次要责任，韦**无事故责任。

韦**涉嫌交通肇事罪，建议追究其刑事责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，确保道路安全、畅通，严惩交通违法行为,减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县公安局

2019 年 5 月 8 日