

横州市六景镇广西南宁壮禾肥业有限公司复混肥厂“4•2”一般触电事故调查报告

发布时间：2023-06-07 11:25 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2023年4月2日15时58分许，广西南宁壮禾肥业有限公司位于六景镇良圻社区的复混肥厂发生一起触电事故，造成1人抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(自治区政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府函〔2019〕174号）的相关规定及要求，市人民政府批准成立了由市应急局、市纪委监委、市总工会、市公安局、市人社局、市农业农村局等单位组成的横州市六景镇广西南宁壮禾肥业有限公司复混肥厂“4·2”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，经现场查看、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、分清了事故责任，并对事故单位及有关责任人提出处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位情况

广西南宁壮禾肥业有限公司（以下简称壮禾肥业公司），成立于1998年5月27日，地址为南宁市西乡塘区坛洛镇金光农场内，法定代表人为兰荣辉，公司类型为有限责任公司，持有《营业执照》，统一社会信用代码：9145010774206023X8，经营范围为肥料生产、水泥生产、农药批发、农药零售等。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月2日上午，壮禾肥业公司良圻复混肥厂在生产过程中下料机出现故障，经过车间主任陈*停、班长玉*质检查发现是下料机的螺旋轴承断裂，13时01分，玉*质在微信工作群发布了机械出现故障，员工下午放假休息的通知。14时10分许，陈*停、玉*质两人相继来到复混肥厂车间商量下料机螺旋轴承断裂的维修办法。15时52分许，造粒机操作工林*学擅自进入车间，在造粒车间二层平台的陈*停、玉*质看到后并未制止，随后林*学利用车间内的轴流风机进行吹风，轴流风机固定在一台机械秤上。15时58分许，林*学移动接通电源的轴流风机，移动过程中电源线与轴流风机电机线接驳处脱落，造成自身触电并发出“啊”的叫声。听到叫声后，陈*停、玉*质立即下来查看情况，发现林*学昏迷趴靠在风机上，风机电源线脱落在一旁，二人认为林*学应该是触电了，则立即跑去断开电源开关拉走电源线。

（二）应急救援处置情况

将电源开关断开后，玉*质将林*学扶到地面对其进行心肺复苏，陈*停则拨打120急救电话，随后有医生拨打陈*停电话，通过电话指导两人对林*学进行心肺复苏，期间玉*质向公司副总经理黄*报告事故情况，黄*赶到现场后也参与到救援当中并逐级向上报告事故情况。16时25分许，120医护人员赶到现场，对林*学进行紧急救援后，将其转运至广西医科大学第一附属医院作进一步抢救，19时07分，医科大一附院医护人员宣布林*学抢救无效死亡。

接到事故报告后，六景镇人民政府、公安、应急等部门赶赴现场开展现场维护及善后处置工作。目前，事故善后和理赔工作已经处理完结，死者遗体已火化。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者林*学，男，55岁，横州市六景镇良圻社区人，是壮禾肥业公司职工，在事故中抢救无效死亡。经广西医科大学第一附属医院出具的居民死亡医学证明（推断）书，其死因为暴露于未特指的电流下。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约为104万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1.电源开关没有安装漏电保护装置，存在安全隐患。

2.林*学自行接驳轴流风机电源线，接驳处不牢固，存在脱落的安全隐患。

3.林*学安全意识淡薄，在非生产期间擅自进入生产车间，进入车间后利用轴流风机吹风，并移动接通电源的轴流风机，移动过程中电源线与轴流风机电机线接驳处脱落，导致自身触电。

（二）间接原因

壮禾肥业公司安全生产主体责任落实不到位，对生产车间安全管理不到位、流于形式；开展生产安全隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除电源开关没有安装漏电保护装置存在的安全隐患；未发现林*学自行接驳轴流风机电源线，接驳处不牢固，存在的安全隐患。

（三）事故的性质

经调查认定，横州市六景镇广西南宁壮禾肥业有限公司复混肥厂“4·2”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

1.林*学，安全意识淡薄，在非生产期间擅自进入生产车间，进入车间后利用轴流风机吹风，并移动接通电源的轴流风机，移动过程中电源线与轴流风机电机线接驳处脱落，导致自身触电，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.刘*新，壮禾肥业公司安全管理员，安全管理不到位，隐患排查治理不到位，未能及时发现林*学擅自进入生产车间及自行接驳轴流风机电源线存在的安全隐患，对事故发生负有责任，建议由壮禾肥业公司按照公司有关规定进行处理。

3.兰*辉，壮禾肥业公司主要负责人，未按规定履行单位主要负责人相关安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除电源开关没有安装漏电保护装置存在的安全隐患对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故涉及单位的责任认定和处理建议

壮禾肥业公司，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）壮禾肥业公司，针对此次事故，要举一反三，深刻汲取事故教训，要切实履行职责，落实安全生产主体责任；加强对从业人员开展安全生产教育培训；加强安全生产检查力度，对生产车间进行一次全面的安全隐患排查，采取有效的技术、管理措施，及时消除存在的安全隐患，防止各类事故发生。

（二）属地政府和行业主管部门应进一步加强监管

六景镇人民政府，市农业农村局要严格落实属地管理、“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”原则，进一步加强日常监督管理和安全生产法律宣贯，推动企业强化安全生产主体责任，落实安全风险防范措施，确保安全生产。

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008