




# 横州石塘私人木材加工点“7•9”一般摔倒事故调查报告

发布时间：2024-11-18 11:25 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2024年7月9日9时30分许，横州市石塘镇私人木材加工点发生一起摔倒事故，之后伤者送往医院进行治疗，经治疗无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，石塘镇人民政府、市公安局、市总工会、市人社局、市自然资源局、市市场监督管理局等部门人员组成的横州市石塘镇私人木材加工点“7·9”摔倒事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，横州石塘私人木材加工点“7·9”一般摔倒事故是一起因个人身体原因突发疾病而造成人员死亡的生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）涉及企业情况

1.出租方：广西横县威林木材市场投资有限公司（以下简称：威林公司），成立于2011年5月26日，注册地位于横县石塘镇石塘林场红旗林站，统一社会信用代码为9145012757458405X3，法定代表人为陈*照。经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；木材收购；木材加工；木材销售等。

威林公司在2023年4月27日成立了安全生产领导小组，组长为玉*欢（公司安全负责人兼安全生产领导小组办公室主任），全面负责公司安全生产相关工作；副组长王*（安全员兼安全生产领导小组办公室副主任）、莫*东，协助组长开展安全生产相关工作；组员黄*著、吴*宝、周*胜等，协助组长开展安全生产相关工作。威林公司安全负责人玉*欢持有《安全培训合格证书》（编号：南安协培字第GM-2023-005-00686号）；安全员王*持有《安全培训合格证书》（编号：南安协培字第GM-2021-005-01424号）。

2.承租方：陆*潮，私人木材加工点老板，租用威林公司北九区01、02及08机位晒架场地进行木材加工，未办理营业执照。

威林公司与陆*潮在2023年8月10日签订了《场地租赁合同》（期限至2024年8月9日止），在2024年3月1日签订了《2024年安全生产目标责任书》。

陆*潮在其租用场地上从事木材加工，自行购买生产设备，自行聘请工人并为工人购买保险，与威林公司约定自行承担安全生产责任。该加工点一直未办理营业执照，生产的成品以其个人名义进行销售，自主经营，自负盈亏。

（二）其他情况

1.郑*红在2024年7月9日当天让周*汉顶替其丈夫农*华的岗位，未及时报告老板陆*潮。

2.陆*潮在事故发生当天没有对其本人的木材加工点进行安全检查，没有及时发现周*汉顶岗的事情，对工作现场安全监管不到位。

3.威林公司安全负责人玉*欢事故发生当天没有对威林公司北九区陆*潮私人木材加工点进行安全检查，没有及时发现周*汉顶岗的事情，对落实承租单位的安全生产管理检查不到位。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

郑*红的丈夫农*华因腰痛暂时不能在陆*潮私人木材加工点干活，在2024年7月8日下午，郑*红经六区一位覃姓工人介绍，让周*汉顶替农*华7月9日的班。2024年7月9日7时许，黄灿伟、周*汉、黄立近、郑*红、韦光金五人按照要求像往常一样在北九区陆*潮私人木材加工点开展工作，黄灿伟负责断木等工作，周*汉负责操作打圆机打皮，黄立近负责开机，郑*红负责接板，韦光金负责晒板。9时30分许，黄灿伟将叉车开回厂棚里停放，他到厂棚时看到操作打圆机的周*汉摔倒在地上，黄灿伟马上叫其他工友过来查看，郑*红拨打120急救电话，黄立近打电话将情况报告给陆*潮。不久120急救车和石塘派出所民警赶到现场，120急救车将周*汉接到石塘镇卫生院进行抢救，最后转广西医科大学第二附属医院进行救治。于2024年7月19日周*汉经治疗无效死亡。

（二）事故现场情况

事故现场位于威林公司北九区陆*潮私人木材加工点打圆机附近，周*汉当时站在一个离地约有66厘米高的平台操作打圆机，9时30分许，周*汉突然从66厘米高的平台摔落，然后昏迷，他当时所操作的打圆机已经停机（如下图）。




图1事故示意图

（三）事故救援处置情况

接到事故报告后，市应急管理局、市公安局、市自然资源局、石塘镇人民政府等单位立即派员赶至事故现场组织开展救援善后处置工作，要求涉事单位积极解决事故善后工作问题并配合做好事故调查工作。目前，事故善后赔偿事宜还在协商中。

（四）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

事故导致周*汉死亡，事故造成直接经济损失约20万元。

三、事故发生的原因

（一）事故发生的直接原因

经调查认定，事故的直接原因是周*汉进行作业时突然血压升高，使其从66厘米高的平台摔落昏迷。之后周*汉送往医院进行治疗，经治疗无效死亡。

四、有关责任单位存在的问题

威林公司对北九区陆*潮私人木材加工点安全生产工作管理不到位，未及时排查事故隐患；陆*潮未办理营业执照就从事木材加工经营活动，对员工监督管理落实不到位，未及时排查事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.周*汉，威林公司北九区陆*潮私人木材加工点临时顶岗人员，其临时顶岗情况未及时向陆*潮汇报，同时因个人身体原因突发疾病摔倒，导致事故发生，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.郑*红，威林公司北九区陆*潮私人木材加工点接板工人，在2024年7月9日当天让周*汉顶替其丈夫农*华的岗位，未及时报告老板陆*潮，安全意识薄弱，工作纪律执行不严，建议由威林公司按照公司规定进行处理。

3.陆*潮，未办理营业执照，以个人名义从事木材加工经营活动的行为，违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条第一款[1]的规定，建议由横州市市场监督管理局依法进行处理；其作为威林公司北九区私人木材加工点老板，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现周*汉顶替上岗，对落实本单位从业人员安全生产教育培训和岗位操作规程培训工作不到位，未及时排查事故隐患，建议由威林公司按照公司规定进行处理。

4.玉*欢，威林公司安全负责人，未认真履行安全生产管理职责，对落实承租单位的安全生产工作管理检查工作不到位，未及时排查事故隐患，对从业人员安全生产教育培训不到位，

建议由威林公司按照公司规定进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

威林公司对落实承租单位的安全生产工作管理不到位，其行为涉嫌违反了相关法律法规，建议由横州市应急管理局依法进行处理。

六、事故防范措施建议

（一）陆*潮。要加强对员工的安全生产教育培训和岗位操作规程培训，确保从业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗；关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

（二）威林公司。要建立健全全员安全生产责任制，完善落实安全生产规章制度，完善落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强对员工的安全生产教育培训，确保从业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗；加强对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，杜绝事故的发生。

（三）横州市石塘镇人民政府。要加强属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，督促本辖区企业加强对从业人员安全教育和培训，深入企业开展安全隐患排查工作，发现安全隐患要督促企业落实整改，消除存在的事故隐患，预防事故发生。

（四）横州市自然资源局。要认真履行行业监管职责，加强对企业的日常监管和隐患排查力度，督促指导企业落实主体责任，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（五）横州市市场监督管理局。要指导督促加强对辖区内的无照经营行为排查整治工作，严厉打击无照经营违法行为。

[1]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条第一款：“市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。”

摔倒事故调查组

2024年11月5日

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008