佛山市三水大昌印染织造有限公司“4·16”高处坠落事故调查报告

佛山市三水大昌印染织造有限公司“4·16”

高处坠落事故调查报告

2016年4月16日10时50分左右，位于佛山市三水区大塘工业区三角洲4号佛山市三水大昌印染织造有限公司（以下简称大昌公司）发生一起高处坠亡事故。事故导致一人死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号了“4·16”高处坠落事故调查组，由区安监局、区纪委、区公安分局、区国土城建和水务局（住建）、区人社局、区总工会、区发展规划统计局（城管局（城管）、大塘镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：佛山市三水大昌印染织造有限公司

“4·16”高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2016年4月16日10时左右。

（三）事故发生地点：佛山市三水区中心科技工业区大塘园A区12-1号。

（四）事故发生单位：佛山市三水大昌印染织造有限公司。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况：

佛山市三水大昌印染织造有限公司：注册号：440683000003435；法人：梁启汉；注册资本：人民币伍佰万元；有限责任是；成立日期：2003年9月围：棉纱浆染色加工。

（二）事故相关单位基本情况：

无任何资质搭棚工程队，工程队由梁伙朝、潘福生、潘桂强、吕红光4人合伙。由梁伙朝牵头和大昌公司联系工程业务，工程完成后四人平均分

（三）死者基本情况：

死者潘桂强，男，汉族，出生日期：1969年1月23日，住址：广东省佛山市南海区西樵镇民乐福地村荣阳大街8号，身份号码：4406221****；

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）**事故发生经过：**2016年4月16日，潘桂强、潘福生、吕红光在三水区大塘镇大昌公司与国昌公司之间通道搭建遮雨棚，10时50分左右潘桂顶棚坠落地上。4月25日17时左右伤者因特重型颅脑损伤致中枢性呼吸循环衰竭医治无效死亡。

（二）事故救援过程：接报后，大塘安监分局、大塘派出所等部门派员立即赶赴现场对事故进行救援和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，区有关部门、大塘镇政府高度重视，大塘安监分局工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，保护事故现事故调查和善后处理赔偿等工作。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下事实：

1.经查，该维修改造工程为大昌公司零星工程，未与梁伙朝等签订合同仅口头协议；工程来源：大昌公司负责基建人员张显洪电话通知梁火朝承不包料；施工期限：2016年4月8日起至2016年4月16日；工程规模：大约400平方米通道搭建遮雨棚工程；工程总劳务费：大概人民币壹万元整（100(为准25元/平方）；其他情况：事故处旁厂房车间四（2011年5月20日进行验收），大昌公司2012年从佛山市三水区佳利达纺织染公司购置。并擅自搭棚年久失修，锈蚀严重，2016年3月中旬左右大昌公司在没有办理任何报批手续的情况下自行拆除旧雨棚。4月初该公司将维修改造重新搭建雨棚工程上事实有对大昌公司总经理张日钊，行政主管黎永彬，工程建设负责人张显洪调查询问笔录予以证实。

2.经查，事发当日，潘桂强、潘福生、吕红光在大昌公司通道搭建遮雨棚，潘桂强不慎从距地面约8米处顶棚坠落地上。4月25日17时左右伤者医枢性呼吸循环衰竭抢救无效死亡。以上事实有对梁伙朝、潘福生、吕红光所做的询问笔录予以证实

3.经查，潘桂强死亡与2016年4月16日从距地面约8米处顶棚坠落有直接因果关系。以上事实有对梁伙朝、潘福生、吕红光等所做的询问笔录以及院死亡记录予以证实。

4.经查，事发当日梁伙朝不在施工现场，一是施工队工人未经安全生产教育培训并考核，只是口头说说；二是工人施工作业未按规定做好安全防无施工资质、无施工方案、无安全技术交底，工人无特种作业（高处作业）操作资格证违规、违章施工。以上事实有对梁伙朝、潘福生、吕红光所做的

5.事故现场相片共七张，证明事故现场情况。

（二）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1.直接原因：死者潘桂强作为高空施工人员，安全生产意识淡薄，未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业（高处作业）操作资格证何安全防护装置和采取防护措施的情况下，在离地面约8米的高空施工作业，不慎失足从顶棚坠落地面受伤致死是此次事故的直接原因。

2. 间接原因：（1）施工队作为一个合伙组织的生产经营单位。无施工资质、无施工方案、无安全技术交底，工人无特种作业（高处作业）操未按要求佩戴和使用劳动防护用品，违反有关安全管理规定，致使事故发生时无任何防护措施。（2）大昌印染织造有限公司安全生产主体责任未有效落实不到位。一是未按照规定对外来施工人员进行安全生产教育和培训；二是安全生产规章制度不落实，职责不明晰；三是将项目发包给不具备安全的单位，未与施工队签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和未对承包单位的安全生产统一、协调管理从而导致此次事故的发生。

（三）事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定大昌公司“4·16”高处坠全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.死者潘桂强，安全生产意识淡薄，违规、违章冒险作业，未取得特种作业证上岗作业，未佩戴任何安全防护装备和采取防护措施的情况下，施工作业，从顶棚坠落地面受伤而致死。是本起事故发生的直接原因，对事故负有主要责任，但责任人已经死亡，不再予以追究。

2. 施工队作为一个合伙组织的生产经营单位。无施工资质、无施工方案、无安全技术交底，无特种作业（高处作业）操作资格证登高作业，未佩品，违反有关安全管理规定，是本起事故发生的间接原因之一，对事故发生负次要责任。

3. 大昌公司安全生产主体责任未有效落实。未与施工队签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和未对承包单位的安全生产进行项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位。是事故发生的间接原因之一，负有一定责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议给与行政处罚的单位和个人如下：

1.施工队作为生产经营单位，违反有关安全生产管理规定，未有效落实生产经营主体责任，对事故发生负有责任。建议由区安监局依法、依规给

2.大昌公司主体责任落实不到位。将厂房搭建项目违规发包给不具备安全生产条件和资质的承包单位，导致事故发生。建议由区安监局依法、依规

3.大昌公司管理人员没有履行好安全生产管理职责。建议由区安监局依法给予行政处理。

4.建议区交通运输城管局（城管）依照有关规定对大昌公司无规划报建的违法建设项目进行处理。

六、事故教训和防范措施

大昌公司“4·16”高处坠落事故，是一宗典型的无证上岗违规作业事故，充分暴露出企业安全生产主体责任未有效落实，对施工现场缺乏有业，施工单位一定要认真吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）加强企业安全生产管理工作。

各有关职能部门根据各自职能督促辖区内企业和施工单位加强安全生产管理工作，完善安全生产管理制度及操作规程，进一步加强对施工现场的安全生产主体责任。

（二）完善员工安全生产教育培训工作。

大塘镇政府要督促辖区内企业和施工单位结合自身情况，按照安全生产等相关法律法规加强员工安全生产教育和培训，排查过往培训工作的不安全生产等相关制度、岗位操作规程及注意事项，提高员工的安全生产意识。

（三）深入开展安全生产隐患排查治理工作。

各有关职能部门根据各自职能督促辖区内企业和施工单位进一步细化安全生产管理措施，举一反三，加强日常巡查，做好辖区内企业建筑建“全覆盖”的原则深入开展安全生产事故隐患排查治理工作，将事故隐患消灭在萌芽状态。