台山市利源环保建材有限公司“11·18”机械伤害事故调查报告

2018年11月18日24时左右，台山市利源环保建材有限公司在生产过程中发生一宗机械伤害致一人死亡事故（死者姜韩英，女，47岁，湖北恩施人）。

事故发生后，市委、市政府高度重视，迅速组织市安全生产监督管理局、市公安局、市卫生和计划生育局等部门单位赶赴现场协助属地镇政府开展应急处置，即时下达“现场处理措施决定书”责令工厂立刻全面停产整顿，并要求属地镇做好家属安抚、舆情监控、次生伤害防控等工作。

11月21日，受市人民政府委托，市安全监管局依法成立由市纪委、市安全监管局、市公安局、市总工会、都斛镇政府等单位分管领导及有关人员组成的事故调查组，并邀请市人民检察院派人参加，召开事故研讨会，开展事故调查。事故调查组通过调查取证和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况及直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位和相关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位概况

事故发生单位是台山市利源环保建材有限公司。该公司成立于2014年2月14日；统一社会信用代码：91440781092364273B；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：台山市

都斛镇金星村委会仁字里村猫山（土名）；注册资本：人民币100万元；法定代表人：区均平；经营范围：生产、销售环保砖（页岩砖）（不含开采）。该公司现有职工35人，其中兼职安全管理员1人。该公司主要生产设备有：锤式粉碎机1台、高效滚筒筛2台、双轴搅拌机3台、板式给料机1台、带式给料机1台、对辊机1台、双级真空挤出机（制砖机）1台、全自动码坯机1台、自动切条切坯机1台、地爬车12台、摆渡车3台、隧道窑（烘干）2条、隧道窑（烧制）3条，配备有ABC型干粉灭火器15个、消防栓2个、绝缘鞋、绝缘手套、药品箱等应急资源。该公司正常生产情况下2条生产线同时作业，年生产能力为7000万页岩空心砖，年产值1000万元。

二、事故发生经过

2018年11月18日23点40分左右，带班工人邵良勇打电话通知两条生产线的12名生产工人起床上班，11点45分左右邵良勇到达生产车间1号生产线1号搅拌机操作岗位，随后1号生产线码坯工钟连芬打开1号生产线各台机器电源，开启码坯机及2号搅拌机，邵良勇打开分闸开关，随后打开输送带、供土机、1号搅拌机等机器开关，1号生产线开始工作。

2018年11月18日23点40分左右，2号生产线码坯工张永兴到达2号生产线码坯机房，随后打开2号生产线的码坯机电源及码坯机开关，并在拣砖工马树林的帮助下更换了码坯机切条钢丝。23时50分许，换好码坯机切条钢丝后码坯工张永兴准备启

机开工，遂打开2号生产线2号搅拌机、真空泵、1号搅拌机、真空泵水电源，后回到2号搅拌机旁。机器通电运转，拣砖工马树林看见站在1号搅拌机的搅拌槽里清理余泥的看水工人姜韩英瞬间被运转的搅拌轴搅压到搅拌机里，马树林立即大声呼叫并马上通知张永兴和邵良勇，铲车司机李世博听到马树林呼叫，接着听到1号搅拌机传出“咔嚓”的声音，李世博马上跑到1号搅拌机的平台上检查，发现姜韩英已经被搅压到1号搅拌机里，李世博大喊出事了，有几个同事听到呼喊声后跑到了1号搅拌机附近。张永兴接到马树林通知后，马上把1号搅拌机电源关闭并跑到1号搅拌机旁边仔细观察，发现有一只水鞋和巴掌大的碎布，张永兴立即电话报告厂长伍德全和法定代表人区均平，大约2分钟后伍德全和区均平赶到现场。

事故造成2号生产线1号搅拌机看水工人姜韩英当场死亡，直接经济损失160万元。

三、事故应急处置情况

（一）台山市利源环保建材有限公司现场应急处置情况

事故发生后，2号生产线码坯工张永兴立即切断机器电源，同时电话报告厂长伍德全和法定代表人区均平。厂长伍德全赶到现场查看情况后，组织现场人员保护好现场等待救援，马上拨打电话报警和向辖区镇政府汇报情况。

（二）都斛镇政府应急处置情况

11月19日凌晨1时，都斛镇应急办接报后，迅速启动应急预案，于凌晨2时将事故情况上报市应急办和市安全监管局应急救

援指挥中心。镇委书记容志坚、镇长雷华胜、镇委副书记麦荣章和常务副镇长刘永泉等镇政府领导立即率镇安全监管、边防派出所、卫生院等部门第一时间赶赴现场开展事故指挥救援，即时下达“现场处理措施决定书”责令工厂立刻全面停产整顿。镇安全监管局成立事故调查小组协助开展事故调查；镇综治办成立协调小组做好死者善后和家属安抚稳控工作；镇边防派出所对事故现场进行拉警界线封锁、提取相关视频和相片证据，并传召相关人员进行问话。

此次事故中，都斛镇政府响应及时、行动迅速、处置得当。

（三）台山市人民政府应急处置情况

市安全监管局于11月19日凌晨2时接到都斛镇应急办书面报告后，于凌晨3时20分将接报情况书面报告市应急办及江门市安全监管局。凌晨1时接到都斛镇电话报告后，市委、市政府高度重视，迅速组织市安全生产监督管理局、市公安局、市卫生和计划生育局等部门单位赶赴现场协助属地镇政府开展应急处置，并要求属地镇做好家属安抚、舆情监控、次生伤害防控等工作。

台山市人民政府在此次事故处置中，反应速度快、重视程度高、参与处置有力。

（四）善后处理情况

11月22日，经都斛镇人民调解委员会协助调解，台山市利源环保建材有限公司与死者家属于签订赔偿协议，并支付赔偿金.死者家属情绪稳定，现已离开台山。

四、事故原因和性质

(一)事故原因

1、直接原因

看水工人姜韩英违反操作规程要求，11 月 18 日早上下班后没关闭搅拌机分闸开关和搅拌机离合器，且没及时清理搅拌机内余泥，11 月 19 日凌晨上班前在未检查搅拌机开关是否关闭的情况下擅自进入搅拌机的搅拌槽内清理余泥。

2、间接原因

（1）台山市利源环保建材有限公司没有全面落实安全生产主体责任，企业主要负责人、安全管理人员未经培训并获得资格证书，在日常生产经营活动中安全生产管理工作不到位。

（2）台山市利源环保建材有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员安全意识淡薄，自我防范与应急处置能力差。

（二）事故性质

经调查认定，台山市利源环保建材有限公司“11·18”机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议对台山市利源环保建材有限公司给予行政处罚：

台山市利源环保建材有限公司没有全面落实安全生产主体责任，企业主要负责人、安全管理人员未经培训并获得资格证书，在日常生产经营活动中安全生产管理工作不到位，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。建议依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定给予行政处罚。

（二）建议对主要负责人区均平给予行政处罚：

主要负责人没有全面履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建议依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定给予行政处罚。

（三）建议对安全生产管理人员伍德全给予行政处罚：

生产安全管理人员没有全面履行安全生产管理职责，在日常生产经营活动中安全生产管理工作不到位，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。建议依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定给予行政处罚。

(四)建议对违规操作工人姜韩英的处理意见：

看水工人姜韩英违反操作规程，下班后没关闭搅拌机分闸开关和搅拌机离合器，且在未检查搅拌机开关是否关闭的情况下擅自进入搅拌机的搅拌槽内清理余泥，按规定应当给予行政处罚，鉴于其已在事故中死亡，故建议免予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故再次发生，提出以下事故防范整改措施建议。

（一）事故单位必须吸取事故教训，全面落实主体责任，配备专职安全管理人员，并进一步开展全员安全生产教育培训，不断提高从业人员的安全生产意识和自我防范能力；完善各项安全生产管理规章制度，落实各级安全管理责任，确保安全生产工作落实到位；进一步落实企业安全生产主体责任，加大安全生产投入，改善安全生产条件；进一步开展隐患排查治理行动，制订隐患整改方案，落实隐患整改措施，全面消除事故隐患，确保安全生产。

（二）事故单位必须聘请具备相关资质的安全评价机构进行安全评价，迅速编制安全现状评价报告，并按照评价机构提出的整改要求落实整改，经市安全主管部门验收合格后方可复工。

（三）台山市安全监管局与都斛镇人民政府要加强对该类企业的监管与指导。多与上级业务部门沟通，争取上级更大支持与更多技术指导，努力为企业搭建学术平台，全面提升企业生产安全指数。

（四）都斛镇安监局要深刻吸取事故教训，进一步夯实监管责任，加大日常监管执法巡查力度，严防类似事故再次发生。

台山市利源环保建材有限公司“11·18”
机械伤害事故调查报告（代章）
2018年11月28日

调查组组长（签名）：

调查组副组长（签名）：

市监察委：　　市公安局：

市总工会：　　都斛镇人民政府：

市安全监管局：　　市人民检察院（邀请单位）：