“5·6”

2019年5月6日上午10时30分左右，位于丹灶镇生态工业园牡丹路5号的佛山市粤优创钢结构有限公司二车间发生一起起重伤害事故，该公司员工彭杰在对钢构件进行吊装作业时，因钢构件脱钩侧倾被砸受伤，后经120丹灶医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“5·6”丹灶粤优创起重伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监督管理局、丹灶镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“5·6”丹灶粤优创起重伤害事故。

（二）事故发生时间:2019年5月6日上午10时30分左右。

（三）事故发生地点:佛山市南海区丹灶镇生态工业园牡丹路5号的佛山市粤优创钢结构有限公司二车间。

（四）事故单位（个人）：佛山市粤优创钢结构有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：128万元。

调查组认定，“5·6”丹灶粤优创起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市粤优创钢结构有限公司（以下简称粤优创公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605570121285R；住所：佛山市南海区丹灶镇生态工业园区凤凰大道2号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：鲁艾华；注册资本：人民币壹仟万元；成立日期：2011年3月7日；营业期限：长期；经营范围：设计、制造、销售、租赁：钢模板、台车模板、脚手架、其他施工设备（不含特种设备）、钢结构件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者彭杰，男，土家族，1974年8月25日出生，住址：湖南省永顺县首车镇卡措村1组。彭杰系粤优创公司员工，负责切割工作。

（三）事发设备情况

事发设备为门式起重机，型号无法辨识，起升机构为电动葫芦，跨度22米，电动葫芦没有铭牌，额定起重量为2.8T。根据《特种设备目录》的相关规定，该起重机设备不纳入特种设备监

管，操作人员也不需要持有起重机类特种设备作业人员证书。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019 年 5 月 6 日上午，彭杰在粤优创公司二车间负责对钢构件横梁进行切割作业，蒲加兴负责协助彭杰，钢构件为三角体（长 12m*高 0.6m*宽 0.3m，重约 1 吨）。当天上午 10 时 30 分左右，为了更方便进行切割作业，彭杰通知蒲加兴将门式起重机运行至钢构件横梁位置，两人并将吊钩挂在横梁两端，随后彭杰操作无线遥控器启动门式起重机将钢构件吊起，钢构件刚被吊起北边的吊钩就脱钩，钢构件侧倾压在彭杰胸口上。现场人员立即拨打了 120 并将彭杰救出，后 120 医护人员对彭杰进行抢救。彭杰经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

彭杰站在危险区域内进行起重机操作，因起重机吊钩未安装锁扣，导致钢构件脱钩侧倾，彭杰被钢构件砸伤，经抢救无效死亡。

（三）事故间接原因

粤优创公司对员工进行安全生产教育培训不到位，作业现场未能根据危险因素设置相应的安全警示标志，没有有效督促员工遵守公司的安全规章制度，安全管理不到位。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，丹灶镇安监、公安等部门到场处理，立即采

取如下应急处置措施：1、对事故现场进行警戒，防止无关人员进入，防止次生事件发生。2、责令事故企业立即停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。3、做好死者家属安抚和事故善后处理工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。丹灶镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，丹灶镇政府组织粤优创公司、死者彭杰家属进行赔偿事宜协商，双方签订《工亡赔偿协议》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）彭杰站在危险区域内进行起重机操作，因起重机吊钩未安装锁扣，导致钢构件脱钩侧倾被其砸伤，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）粤优创公司对员工进行安全生产教育培训不到位，作业现场未能根据危险因素设置相应的安全警示标志，没有有效督促员工遵守公司的安全规章制度，安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十二条、第四十一条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）彭杰，因彭杰在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）粤优创公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“5·6”丹灶粤优创起重伤害事故调查组

2019年6月20日