揭阳市榕城区仙桥街道“1·6”油罐爆炸一般事故调查报告

来源：本网　时间：2020-09-07 16:11　【字体：大　中　小】

2020年1月6日16时许，位于榕城区仙桥街道仙桥大圆附近的揭阳市榕城区瑞通金属容器加工场，在维修空油罐（其中有油气残留）过程中发生
救无效死亡。

事故发生后，榕城区委、区政府高度重视，要求有关部门做好善后处理工作，迅速开展事故调查工作，查明事故发生的经过、原因等相关情况。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《市县两级应急管理部门较大一般生产安全事故管理工作指南》（揭应急
人民政府成立揭阳市榕城区仙桥街道“1·6”油罐爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组由区安委办副主任、区应急管理局副局长黄
桥街道办事处党工委委员陈奕中任副组长，成员在区应急管理局、区市场监督管理局、区总工会、区人力资源社会保障局、仙桥街道办事处和仙桥派

事故发生后，死者家属汤某举、汤某学（均为死者汤某成儿子）返回山东老家，为其料理后事，后处于失联状态。因新冠肺炎疫情影响，事故调
复工复产有效推进后，事故调查组即恢复事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行了深入调查，现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应
关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**榕城区仙桥街道“1·6”油罐爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）该加工场基本情况

事故发生单位揭阳市榕城区瑞通金属容器加工场，位于榕城区仙桥大圆邮电局南面第一间，占地面积为252平方米，所用土地为非农建设用地，
该加工场持有工商营业执照，属个体工商户，注册经营者为汤某举，实际控制人为汤某成，统一社会信用代码：92445202MA52XXFH27，注册日
加工，空油罐、钢结构的销售、安装、维护，管道安装。

（二）发生爆炸的空油罐基本情况

2019年7月份，王某金向揭阳市榕城区瑞通金属容器加工场购买一个长约3.8m、宽约1.5m、高约1.1m的空油罐，置放于改装小货车车厢内，用

二、事故发生经过和应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2020年1月5日晚，因该空油罐泄漏，王某金将该空油罐运到揭阳市榕城区瑞通金属容器加工场进行维修。在送修空油罐时，王某金表示该空油
市榕城区瑞通金属容器加工场未对该空油罐进行维修。1月6日15时许，王某金再次来到该加工场，要求该加工场尽快维修空油罐。故汤某成在加工
汤某举、汤某学正在加工场屋内，听到汤某成用角磨机对该空油罐泄漏处进行磨平的声音。过了一会，一声爆炸声响起，王某金与汤某举、汤某学赶
部分墙体被炸塌，汤某成躺在空油罐旁边地上，手脚受伤流血，不省人事。

（二）应急救援情况

在看到汤某成受伤躺地不省人事后，汤某举等人赶紧拨打“120”急救电话，救护车赶到现场将汤某成送至揭阳市人民医院抢救，后经抢救无效

1月6日23时许，仙桥派出所接到榕华派出所民警报称：在揭阳市人民医院太平间有人发生纠纷，起因是当天下午仙桥大圆附近发生一起事故致
死者家属在太平间与王某金发生纠纷。接报后，仙桥派出所立即派员赶赴现场。经揭阳市公安局榕城分局刑警进行爆炸现场勘查，并由法医对汤某成

（三）善后处置情况

事故发生后，区应急管理局、仙桥街道办事处及仙桥派出所等部门第一时间赶赴现场，按照区领导指示和要求，分别做好事故处置工作。死者
家，事故善后处置完毕，社会面平稳。

三、事故直接原因

汤某成明知该空油罐曾经储存过汽油，未能发现罐内有残留油气，对维修作业的安全风险认识、分析和判断能力不足，未能采取有效措施消除罐
爆炸，致其重伤身亡。

四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）有关责任人存在的主要问题

1.汤某成，该加工场实际控制人，安全意识淡薄，自我防范意识差，在维修作业过程中未采取有效防范措施，对事故发生负有直接责任。

2.王某金，利用改装的空油罐非法储存汽油，涉嫌非法贩卖汽油，已由公安机关另案处理。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.揭阳市榕城区瑞通金属容器加工场，未落实企业安全生产主体责任，未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章
训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，在不具备安全生产条件的情况下，从事生产经营活动。

2.榕城区仙桥街道高湖社区，贯彻落实安全生产隐患整治工作部署不力，安全生产宣传教育工作不到位，落实安全生产管理工作不细不实，对
题。

五、对事故责任人和有关责任单位的处理建议

（一）对相关责任人的问责建议

汤某成，在维修作业过程中未采取有效安全防范措施，导致重伤身亡，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对责任单位的问责建议

1.揭阳市榕城区瑞通金属容器加工场，鉴于该加工场实际控制人汤某成已在事故中死亡，且处于停业整顿状态，建议免于行政处罚。在未经仙桥
格，不得擅自复工复产。

2.建议责成榕城区仙桥街道高湖社区向揭阳市榕城区仙桥街道办事处作深刻书面检查。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化全区安全生产管理，防止同类事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）吸取事故教训，加强安全防范。各街道办事处、区有关部门要督促企业落实安全生产主体责任，及时建立、健全相关安全生产制度，加强
故隐患，切实抓好安全生产工作。

（二）树立安全理念，筑牢安全防线。各街道办事处、区有关部门要牢固树立安全发展理念，把安全生产工作放在更加突出的位置抓紧抓好，时
理责任、部门监管责任、企业主体责任，坚持源头治理、预防为主、重点管控，坚决筑牢安全生产防线。

（三）加大安全宣传，提高安全意识。各街道办事处、区有关部门要重视安全生产宣传教育，加大安全生产知识宣传力度，开展事故警示教育活

榕城区仙桥街道“1·6”

一般事故调查组

政府网站 找错 (http://121.43.68.40/exposure/jiucuo.html?site_code=4452020001&url=jyrongcheng.gov.cn)

适老化 无障碍服务 (http://wza.isc.org.cn/rzpt/bsgl/dt/20250611/4106.html)

机关 (https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=3B22FAE3537AC973E06310291AAC3623)

站点地图 (http://www.jyrongcheng.gov.cn/syzddt/index.html) |
联系方式 (http://www.jyrongcheng.gov.cn/sy/lxwm/content/post_712826.html)

揭阳市榕城区人民政府 版权所有

主办：揭阳市榕城区人民政府办公室 承办：揭阳市榕城区政务服务和数据管理
网站建设维护联系电话：0663-8611050（仅受理网站建设维护相关事宜）
网站备案号：粤ICP备10025814号-1 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/ind
粤公网安备：44520202000231号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSyst
recordcode=44520202000231)
网站标识码：4452020001