索引号	11500109MB16453532/2023-00064	发文字号		发布机构
主题分类	市场监管、安全生产监管	体裁分类	应急管理	成文日期
发布日期	2023-07-25	有效性	有效	

重庆北碚蔡家岗街道蔡通路**号商铺“4·12”亡人事故调

2023年4月12日9时许，重庆市北碚区蔡家岗街道蔡通路**号商铺装修时发生一起亡人事故，死亡1人。

接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律牵头，区住房城乡建委、区总工会、区公安分局、蔡家岗街道等单位参加的“重庆北碚蔡家岗街道蔡通路**号商铺‘4·12’亡人事故调查组”（以下简称“事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展了事故调查工作。由于事故现场未得到有效保护，事故调查组现勘时，现员、调取了相关资料，并组织专家研判分析，查明了事故经过、应急处置、人员伤亡、事故原因等，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）商铺装修工程承揽及用工概况

北碚区**衣店经营者晏*妮与冯*（以个人名义承接装修业务）口头约定，由冯*负责北碚区**衣店基础装修，包括基础装修的材料和人工，装修总金额的人工费委托张*文负责店内电路布线、灯具和插座安装。张*文联系了工友宋*勇，一同到北碚区**衣店进行电气安装，口头约定人工费用按照工作时长平均

（二）相关单位情况

北碚区**衣店。经营类型为个体工商户，经营者为晏*妮，经营场所为重庆市北碚区蔡家岗街道蔡通路**号，经营范围包括一般项目：服装服饰零售（活动）。

二、事故发生经过和现场勘查情况

（一）事故发生经过

2023年3月26日，张*文按照约定时间，到北碚区**衣店安装电气线路，为后续电气安装工作做准备。4月11日，冯*通过微信联系张*文，约定4月12日到往。

2023年4月12日上午08时30分许，电工张*文、宋*勇陆续到达北碚区**衣店，准备在商铺内进行电气安装工作。张*文使用商铺内的木质梯架开始安装灯具。同时，宋*勇则在商铺内换好工作服，准备安装灯带。8时45分左右，张*文买回工具，看见宋*勇站在木质梯架上正在安装灯带，准备前去共同作业时，商铺店主晏*妮到达现场查看装修情况，看见宋*勇站在金属移动式脚手架上正在安装灯带，晏*妮往里走正准备打开商铺里面的门时，听到身后“咚”的一声，地上无血迹，遂立即上前喊宋*勇，发现宋*勇眼睛在眨，但无其他反应。晏*妮见状立即拨打了120，并到店铺外寻求帮助。09时15分许，张*文[illegible]铺，店铺里，发现宋*勇仰躺在地上，左脚搭在脚手架上。

（二）事故现场勘查情况

事故调查组组织专家于2023年4月13日进入事故现场进行了勘察，勘察情况如下：

1.事故发生后，事故现场未得到有效保护，店铺后续装修作业和事故救援工作导致包括金属移动式脚手架、作业工具在内的事故现场已发生变化。

2.事故现场位于重庆市北碚区蔡家岗街道蔡通路**号商铺，事发时商铺内正在进行装修，宋*勇被发现时倒在金属脚手架与墙之间的位置，左脚搭在脚手
拍摄于2023年4月12日09时05分）。金属移动式脚手架底部有4个脚轮，事发时呈锁死状态，脚手架高1.9米（见图2），系晏*妮临时租来用于店铺装修。



图1 事故现场图片（晏*妮摄）



图2 120工作人员到达现场救援时图片（晏*妮摄）

3.事故发生时，室内线路尚未接通电源，现场没有电气设备。

4.金属移动式脚手架顶端距室内吊顶层约1米，上方未置放能致人体受打击的物体。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

晏*妮发现宋*勇摔倒后，立即拨打了120急救电话，09时25分许，120医护人员到达现场，将宋*勇送往重庆市第九人民医院进行抢救，张*文随救护车一
110接警后立即指令蔡家派出所现场处置。公安机关排除刑事案件后，于当日20时49分向北碚区政府报告。接到事故报告后，北碚区政府及时成立了事故

（二）医疗救治和善后处置情况

事故发生后，120急救中心立即指派救护车赶往现场，将宋*勇送至重庆市第九人民医院进行救治，但最终因伤势过重于2023年4月13日1时10分许抢救无
北碚区**衣店经营者晏*妮与冯*积极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查组的调查。目前，晏*妮与冯*已与死者家属签订了人民调解协议书，并

（三）应急处置评估情况

事故发生后，现场工人积极开展救援，区应急、公安、蔡家街道及相关单位整体联动，应急救援处置工作有序、得当，未引发次生事故，无社会面舆情

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

死者宋*勇，男，24岁，身份证号码500113**12，家庭住址为重庆市巴南区石**，事发时，在北碚区**衣店内进行灯带安装作业。

（二）直接经济损失

死者家属正通过法律程序进行民事诉讼索赔，直接经济损失尚无法统计。

五、事故原因和有关情况

通过现场勘验、询问相关人员、提取现场照片、重庆市第九人民医院危重病人抢救记录、住院病案等证据资料，并结合《重庆北碚蔡家岗街道中央大街见，事故调查组认定：

1.宋*勇系作业过程中从脚手架上坠落导致受伤后经抢救无效死亡。

2.根据《高处作业分级》（GBT 3608-2008），事发时宋*勇使用的金属移动脚手架高度为1.9米，其作业行为不属于高处作业，不适用高坠作业有关法律

3.根据现有证据，排除宋*勇作业过程中触电后坠落导致事故。

4.根据现场情况，排除宋*勇作业过程中受物体打击造成坠落导致事故。

六、事故性质

通过事故调查，事发时宋*勇从事的作业不适用高坠作业有关法律法规，同时排除物体打击、触电后导致坠落发生事故的可能，且没有发现与事故有关一起作业过程中发生的意外事故，为非责任事故。

重庆北碚蔡家岗街道蔡通路**号商铺“4·12”亡人事故调查组

2023年7月12日

扫一扫在手机打开当前页