当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

应急管理局：广西永嘉运输有限责任公司“9•3”道路 交通事故

发布时间：2019-11-01 16:00　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【 字体： 大 中

2018年9月3日15时28分许，广西永嘉运输有限责任公司桂AC0270号重型自卸货车于056乡道3KM+850m处发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年9月3日15时28分许。

（二）事故发生地点：武鸣区056乡道。

（三）事故涉及单位：广西永嘉运输有限责任公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年9月3日15时28分许，陆天朝驾驶超载的桂AC0270号重型自卸货车沿056乡道从甘圩方向往武鸣方向行驶，于上述时间行驶至056乡道3KM+8
（即达洞村路口）左转弯行驶入056乡道往甘圩镇方向行驶，因陆某朝驾驶超载的机动车超速行驶，陆某映驾驶无号牌二轮电动车行经路口转弯未让直
坏，陆某映当场死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场陆某朝立即下车开展救援,同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂AC0270号重型自卸货车情况:

桂AC0270号重型自卸货车品牌型号为乘龙牌LZ3313QEH，车辆登记所有人为广西永嘉运输有限责任公司，注册日期为2012年6月21日，车辆检验有

桂AC0270号重型自卸货车交通事故强制责任险（保单号：605110703012018000****），投保公司为华安财产保险股份有限公司南宁市新民支公
号：605110703022018000****），其中第三者责任险保额为100万元。

（二）肇事驾驶员情况

陆某朝：桂AC0270号重型自卸货车驾驶人，男，住武鸣县甘圩镇定黎村定黎屯105号，驾驶证号：45012219761022****，档案编号：45010113***
13日，准驾车型：B2。道路运输从业资格证编号：450013****，初次领证日期：2006年7月24日，有效期限至2021年1月12日，陆天朝符合驾驶重型自卸

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AC0270号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结
格，反光标识、车尾部标志板、防护装置不合格。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况。超载，核定载质量15950千克，实载35100千克。

2.超速情况。超速，该路段限速40公里/小时，事故发生时该车行驶车速约为65公里/小时。

3.改装情况。经鉴定，该车不存在改装迹象。

（五）涉事单位情况

广西永嘉运输有限责任公司，统一社会信用代码：91450100664810****，成立于2007年7月19日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），
通货运、大型物件运输（一类）、货物专用运输（罐式）、货物专用运输（集装箱）（具体项目以审批部门批准为准）；环保工程、土石方工程（以
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市056乡道，2018年9月3日15时28分许为晴天。

2.道路情况。事故地点为水泥路面，南北走向，道路无标志标线，道路东侧有一路口通往达洞村，路口无交通信号灯控制，该路段限速40公里/小时

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为无号牌二轮电动车驾驶人，具体情况如下：陆某映：男，户籍地：武鸣县甘圩镇。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

陆某朝驾驶超载的机动车超速行驶与陆某映驾驶无号牌二轮电动车行经路口从前方道路右侧未让直行车辆优先通行左转弯行驶发生碰撞。

（二）间接原因

桂AC0270号重型自卸货车驾驶人陆天朝安全意识淡薄，未能安全驾驶。广西永嘉运输有限责任公司对驾驶员安全管理、教育不到位，未按规定落

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，广西永嘉运输有限责任公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.隐患排查治理不位，导致陆某朝驾驶“反光标识、
AC0270号重型自卸货车上路行驶；2.安全生产教育和培训不到位，未能按有关规定对所有从业人员进行安全生产教育和培训，抽查2018年1至9月份的
95%以上，肇事驾驶员陆某朝未参加公司组织的6、7月安全生产学习；3.未履行上岗前培训制度，无新入职驾驶员岗前安全教育和培训记录；4、公司车

（四）事故性质

经调查组调查认定，广西永嘉运输有限责任公司“9·3”道路交通事故是一起生产经营性道路交通死亡事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运
“9·3”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）陆某朝，广西永嘉运输有限责任公司桂AC0270号重型自卸货车驾驶员，驾驶超载的机动车超速行驶，负事故的同等责任，建议由公安交警

（二）鲍某萍，广西永嘉运输有限责任公司法定代表人，履行安全生产管理职责不到位，对公司车辆及驾驶员疏于管理，隐患排查治理不到位，
生负有责任，建议由事故发生地安全生产监督管理部门依法依规对其进行行政处罚。

（三）广西永嘉运输有限责任公司，落实企业安全生产主体责任不到位，隐患排查治理不到位，导致陆某朝驾驶“反光标识、尾部标志板、防护装
车上路行驶；安全生产教育和培训不到位，肇事驾驶员陆某朝未参加公司组织的6、7月安全生产学习，间接导致其安全意识淡薄，超速超载违法行驶，
安全生产监督管理部门对其进行行政处罚。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，
体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及
整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、
责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，
产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以公开。要针对辖区交通违法、事
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

广西永嘉运输有限责任公司

“9·3”道路交通事故调查组

2019年10月23日

扫一扫在手机打开当前页