福泉马场坪福泉市 XX 废旧物资回收有限公司
“10·25”一般高处坠落事故
调查报告

福泉市人民政府事故调查组

2026 年 2 月

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）涉事叉车情况.....3
（四）事故相关人员情况.....3
（五）事故发生经过.....4
（六）事故现场情况.....5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
（八）有关部门履职情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故现场应急处置情况.....8
（二）善后处置情况.....8
（三）事故应急处置评估.....9
三、事故类别认定.....9
四、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）事故相关检测检验及鉴定情况.....9
（三）其他可能因素排除情况.....10
（四）间接原因分析.....10
五、有关责任单位存在的主要问题.....10
（一）事故单位.....10
（二）有关监管部门.....11
六、有关责任人员和责任单位处理建议.....11
（一）建议免予追究责任人员.....11
（二）已被公安机关采取刑事强制措施人员.....12
（三）对有关公职人员的处理建议.....12
（四）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....12
七、事故主要教训.....14
（一）安全生产主体责任落实不到位.....14
（二）作业人员安全意识淡薄.....14
（三）行业监管责任落实不到位.....14
（四）乡镇（街道）巡查责任落实不到位.....14
八、事故整改和防范措施.....15
（一）压紧压实企业主体责任.....15
（二）强化部门监管责任落实.....15
（三）加强社会宣传与培训，提升全民安全意识.....16

福泉马场坪福泉市XX废旧物资回收有限公司“10·25”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月25日17时30分许，福泉市XX废旧物资回收有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失215.9万元。

事故发生后，州委州政府、市委市政府高度重视，市政府办、市应急管理局、市公安局、市卫健局、马场坪街道办事处等相关单位派员开展应急处置和事故调查工作，督促企业妥善处理善后事宜。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定以及《黔南州安全生产委员会关于对福泉马场坪福泉市XX废旧物资回收有限公司“10·25”高处坠落事故挂牌督办的通知》（黔南安函〔2025〕9号）的要求，2025年10月31日，市人民政府依法成立了事故调查组，市应急局局长任组长，马场坪街道办事处、市公安局、市应急管理局、市商务局、市市场监管局、市总工会等单位派员参加，依法对该起事故进行调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对

事故暴露出的问题进行总结，提出了防范措施和整改建议。

经调查认定，福泉马场坪福泉市XX废旧物资回收有限公司“10·25”一般高处坠落事故是一起违章指挥、违规使用叉车作为高处作业平台，违反高处作业操作规程导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

福泉市XX废旧物资回收有限公司，成立日期：2016年10月25日，注册资本：伍佰万圆整，法定代表人：杨X林，统一社会信用代码：91522702MA6DXXXXXXX，公司类型：有限责任公司（自然人独资)住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处三堡村城关堡组。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，由市场主体自主选择经营。（废旧物资、闲置设备（废旧汽车、废旧电子产品除外）回收；设备及厂房拆迁；销售二手钢材、报废车辆拆解。（依法须经批准的项目凭许可经营）

（二）事故发生单位安全管理情况

福泉市XX废旧物资回收有限公司，采用家庭作坊式管理模式，企业负责人为杨X林，负责公司日常管理，其妻子李X英为收发货员，主要负责公司日常收货及销售发货工作，其儿子杨

XX为外联业务人员，主要负责对外采购废旧物资。违规将钢架雨棚检修作业发包给不具施工资质的个人。2025年9月26日福泉市多XX废旧物资回收有限公司与余X海签订了施工协议，双方约定了安全管理事项：一是甲方对乙方安全进行监督，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生安全事故，所造成的一切人身伤亡事故和经济损失由乙方自行承担。产生的一切人身伤亡事故和经济损失由乙方自行进行赔偿，甲方不承担任何责任。二是劳动防护用品由乙方自行解决。

（三）涉事叉车情况

车辆类型：平衡重式叉车，品牌：大连叉车，无车牌，未进行检验，事发前半年进行了一次维修保养。经判定，该企业使用的叉车不属于《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备目录》规定的监管范围[1]。

（四）事故相关人员情况

1.死者情况

兰X金，男，44岁，身份证号：522725XXXXXXXXX，住址：贵州省瓮安县中坪镇柏香村岩落水组，系承包人聘请的施工现场负责人，未签订用工劳动合同，未取得焊接作业或高处作业等特种作业资格证。在本次事故中死亡。

[1] 特种设备目录代码5000，种类：场（厂）内专用机动车辆，类别：场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆，以及2025年11月3日市市场监督管理局《关于福泉市马场坪街道“10.25”高处坠落事故有关情况的说明》涉事企业场所使用的叉车不纳入特种设备监管范围，此次事故不属于特种设备事故。

2.其他人员情况

余X海，男，45岁，身份证号：5227251XXXXXXX，系包工头，以个人名义承接福泉市XX废旧物资回收有限公司雨棚维修加固施工作业，未取得建设施工资质。

杨X林，男，56岁，身份证号：51292XXXXXXXX，住址：贵州省福泉市马场坪办事处三堡村城关堡组，系福泉市XX废旧物资回收有限公司法定代表人。

何X其，男，44岁，身份证号：522725XXXXXXX，住址：贵州省瓮安县建中镇白沙村路边组，系承包人聘请的焊接作业人员，持有焊接与热切割作业证，发证日期：2025年3月27日，有效期：2031年3月26日，发证机关：贵州省应急管理厅。

（五）事故发生经过

2025年10月25日，现场施工负责人兰X金组织5名工人（何X其主要负责焊接作业，冯X强、侯X强、邓X健、胡X红4人为杂工，主要负责施工材料传送）对福泉市XX废旧物资回收有限公司雨棚进行维修加固作业，兰X金在地面负责指挥现场施工作业，何X其在雨棚钢架上进行焊接，17时25分左右，因维修焊接雨棚钢架下榻不平衡，为保持雨棚钢架平衡方便焊接作业，兰X金指挥杨X林驾驶叉车至雨棚钢架下方对雨棚钢架进行支撑，17时30分许，杨X林驾驶叉车行驶至雨棚下方，兰X金找了一块长2米、宽60厘米的铁板置于叉车货叉上，并拿了一根长3米的钢管，站在铁板上手扶钢管对雨棚钢架升高支撑

作业，在叉车上升支撑作业过程中，因钢管与雨棚钢架发生侧滑，支撑钢管与站在置于叉车铁板上的作业人员兰X金坠落至地面，导致事故发生。

（六）事故现场情况

事故地点在福泉市XX废旧物资回收公司物资仓库雨棚处，仓库厂房为单层钢架结构，厂房内堆放回收的废旧钢材，雨棚距地面约7米，地面平整，涉事叉车停放于厂房左侧，叉车后方摆放用作高处作业支撑平台的铁板，铁板长2米、宽60厘米，厂房右侧摆放事发当天用于支撑钢架雨棚的钢管，钢管长3米、重8公斤，死者坠落地点位于钢架雨棚正下方。





（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡（详见附件 1），依据《企业职工伤

亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，经企业统计确认，调查组核定事故造成直接经济损失215.9万元（详见附件2）。

（八）有关部门履职情况

1.市商务局

一是安全生产工作安排部署情况。市商务局党组高度重视安全生产工作，2025年，召开局党组会部署安全生产工作4次、干部职工会部署安全生产工作6次，组织安全生产学习会议20次，组织召开商务领域、成品油打非治违、加油站、住宿业、餐饮业等安全生产会议16次，安全生产警示教育约谈会1次，通过以会代训方式培训市场主体120余家。二是安全生产工作开展情况。2025年，市商务局检查加油加气站81家次、餐饮企业231家次、民宿农家乐32家次、商超16家次、二手车及报废汽车13家次、再生资源回收7家次，排查安全隐患135条，已整改135条。三是涉事企业监管情况。2025年8月21日，市商务局对福泉市XX废旧物资回收有限公司开展安全检查1次，排查发现该公司无安全生产责任制度等问题隐患。

2.马场坪街道办事处

一是安全生产工作安排部署情况。马场坪街道办事处党工委高度重视安全生产工作，2025年，组织召开党工委会研究部署安全生产工作6次，听取安全生产工作情况汇报2次，安全生产联席会议4次，各类安全生产专题会9次。二是安全监管情况。

2025 年，主要领导、分管领导带队开展安全生产、防灾减灾、道路交通、森林防火、消防安全检查共计 30 余次，牵头和协助开展联合综合检查 97 次，检查企业 130 家次，排查整改安全问题隐患 144 项。

（九）其他情况

事故发生当日，天气为小雨。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，杨 X 林安排现场施工人员立即拨打了 120 急救电话，并组织现场工人紧急处置，120 急救医护人员到达现场后将伤者兰 X 金送至福泉市第一人民医院救治。2025 年 10 月 25 日 18 时 30 分许，市公安局马场坪派出所接到 110 指挥中心转办信息，立即出警到现场进行调查处置。2025 年 10 月 31 日 04 时 40 分，伤者兰 X 金于因救治无效身亡，尸体被送至福泉市黄龙井殡仪馆。

（二）善后处置情况

2025 年 10 月 31 日 08 时 00 分，市应急管理局接到受伤人员救治无效死亡后，立即上报市政府总值班室，组织市公安局、市卫健局、马场坪街道等单位开展善后处置等工作。市政府成立了事故善后工作组，主动对接，多渠道安抚死者家属，未引发社会舆情。

2025 年 11 月 1 日，死者家属与福泉市 XX 废旧物资回收有

限公司善后及赔偿事宜协商一致，签订人民调解协议书〔2025〕马场坪街道民调字第184号，约定福泉市XX废旧物资回收有限公司向死者家属支付丧葬费、一次性工亡赔偿金、供养亲属抚恤金等合计人民币2096000.00（大写：贰佰零玖万陆仟元整）。死者于2025年11月12日火化，11月18日在老家安葬。至此善后处置完毕。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，市委、市政府和马场坪街道办事处等部门（单位）应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，未引发社会舆情，应急处置评估为良好。

三、事故类别认定

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）有关规定，认定事故类别为高处坠落事故。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

违规使用平衡重式叉车作为高处作业平台。施工现场负责人违规指挥用叉车作高处作业平台，未佩戴个体劳动防护用品开展高处作业，因支撑钢管与钢架雨棚发生侧滑，导致身体失衡坠落。

（二）事故相关检测检验及鉴定情况

经福泉市公安司法鉴定中心法医学尸体检验报告(福)公(司)（法病）字〔2025〕43号检验结果，死者兰X金死亡符合高处坠落致重度颅脑损伤死亡尸表特征。市第一人民医院救治病历为

高处坠落致头部出血，无特殊疾病史。

（三）其他可能因素排除情况

经查阅事发当日气象资料，事发当天为阴天、小雨，无雷电、暴风雨、地震等不可抗拒因素，排除突发灾害因素对本次事故的影响。

（四）间接原因分析

1.福泉市 XX 废旧物资回收有限公司违规将检维修作业发包给不具备资质的个人，督促承包人履行安全管理职责不到位。

2.承包人余 X 海未认真履行安全管理职责，未开展高处作业专题安全教育培训，仅以口头交待的方式对施工作业人员进行提醒，督促施工作业人员使用劳动防护用品不到位。

3.现场施工人员安全风险意识不足，在未经高处作业安全教育培训，未取得高处作业资格证的情况下，开展高处安装维护作业。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.福泉市 XX 废旧物资回收有限公司

该公司安全生产主体责任落实不到位，杨 X 林违规使用平衡重式叉车作为高处作业平台，安全管理相关制度、操作规程不健全，违规将检维修作业发包给不具备资质的个人，督促承包人履行安全管理职责不到位，对施工现场的安全管理不到位。

2.施工承包人

余X海，违规承接钢架雨棚维修工程，聘用不具备相应资格的施工作业人员，未认真履行施工负责人安全管理职责，未组织开展专题安全教育培训，仅以口头交待的方式对施工作业人员进行提醒，督促施工作业人员使用劳动防护用品不到位，对施工现场的安全管理不到位。

（二）有关监管部门

1.市商务局

履行行业安全监管职责不到位。2025年未制定《安全生产年度执法检查计划》，对福泉市XX废旧物资回收有限公司开展安全检查1次，排查出该公司无安全生产责任制1条问题，未排查出该公司安全管理制度和操作规程不健全，叉车等机械设备管理中存在的问题，存在检查工作不深不细。

2.马场坪街道办事处

履行本行政区域内生产经营单位安全生产巡查职责不到位。2025年对再生资源回收行业开展了经营情况核查，对福泉市XX废旧物资回收有限公司开展日常安全巡查不深不细。

六、有关责任人员和责任单位处理建议

（一）建议免予追究责任人员

兰X金，系钢架雨棚维修加固施工现场负责人，违章指挥用叉车作高处作业平台，违规站在叉车上开展高处作业，在开展高处作业时未正确佩戴个体劳动防护用品。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究法律责任。

（二）已被公安机关采取刑事强制措施人员

杨X林，福泉市XX废旧物资回收有限公司法定代表人，违规驾驶叉车作为高处作业平台导致事故发生，对事故发生负有责任，被公安机关以过失致人死亡立案调查。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.陈X洪，男，中共党员，福泉市商务局副局长，分管安全生产工作，在履行分管职责过程中，督促相关业务科室开展安全生产监督检查不力，负有领导责任。建议向市人民政府作书面检查。

2.刘X永，男，中共党员，福泉市商务局物流中心负责人，负责日常安全生产工作，对行业领域安全督促检查不到位，对福泉市XX废旧物资回收有限公司安全生产检查不深不细，负有监管责任。建议向市商务局党组作书面检查。

3.张X勇，男，中共党员，马场坪街道党工委副书记、政协联络组组长，分管经济发展办公室工作，督促经济发展办公室开展安全生产日常巡查不力，负有领导责任。建议向市人民政府作书面检查。

4.刘X苗，女，中共党员，马场街道办事处经济发展办公室负责人，对福泉市XX废旧物资回收有限公司日常安全生产不深不细，负有监管责任。建议向马场坪街道党工委作出书面检查。

（四）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.福泉市XX废旧物资回收有限公司，履行安全生产主体责

任不到位，违规将工程发包给不具备施工资质的个人。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[2]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[3]的规定，建议由福泉市应急管理局对福泉市XX废旧物资回收有限公司依法给予行政处罚。

2.余X海，以个人名义违规承包钢架雨棚加固维修，聘用不具备相应资格的施工作业人员，督促施工作业人员使用劳动防护用品不到位，对施工现场的安全管理不到位。对本次事故负有管理责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部14号令）第二十一条第（一）项[4]的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

（六）其他处理建议

1.市商务局。履行行业监管职责不到位，对事故发生负有监管责任。建议责成向市人民政府作书面检查。

2.马场坪街道办事处。履行本行政区域内生产经营单位安全生产巡查职责不到位，对事故发生负有监管责任。建议责成向市

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：

（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；

人民政府作书面检查。

七、事故主要教训

本次事故暴露出涉事企业、行业监管部门及乡镇（街道）在安全生产工作中存在的系统性、深层次问题，教训极为深刻。

（一）安全生产主体责任落实不到位

福泉市XX废旧物资回收有限公司安全生产规章制度和操作规程不健全，企业负责人对安全生产法律法规和安全规范的学习不够，违规将检维修作业发包给不具备资质的个人，承包人不具备相应的施工资质，施工现场的安全管理缺位，违规使用平衡重式叉车作为高处作业平台，督促作业人员使用劳动防护用品不到位，导致高处作业安全风险失控。

（二）作业人员安全意识淡薄

在不具备相应资格的情况下违规冒险开展高处作业，对高处作业的安全风险认识不足，未按规定使用个体劳动防护用品，将自身置于不安全的工作环境中。

（三）行业监管责任落实不到位

商务部门在对废旧物资回收企业的日常安全监管中，对企业现场的检查未能深入本质，对叉车这类设备在现场的存在状态、使用用途缺乏警觉，未能发现企业存在的风险隐患问题。

（四）乡镇（街道）巡查责任落实不到位

马场坪街道办未能有效组织力量对辖区内生产经营单位，特别是废旧回收等业态进行全面的风险辨识，安全生产责任和压力

未能有效传导至基层，对类似企业违规作业的日常巡查、报告机制不健全，未能及早发现和制止类似的违法违规行为。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决遏制同类事故发生，请各有关单位务必以对人民生命财产安全高度负责的态度，深刻反思，立即行动，切实堵塞漏洞，严防此类悲剧再次发生。现针对事故提出以下整改防范措施:

（一）压紧压实企业主体责任

福泉市XX废旧物资回收有限公司：一是要深刻吸取事故教训，组织从业人员开展事故警示教育，严防类似事故发生。二是要规范开展安全教育培训，明确安全管理责任人。三是要全面开展风险辨识，明确各生产区域、设施设备的安全管理责任人，定期对各风险点进行管控，及时消除安全隐患。四是要建立完善并严格执行危险作业安全管理制度，明确动火作业、高处作业等危险作业审批制度，严禁使用叉车、装载机等未经设计认证的设备替代专用登高设备。

（二）强化部门监管责任落实

一是市商务局、马场坪街道要组织负责监管的企业召开事故警示教育会，坚决杜绝同类事故发生。二是市商务局要加强行业监管，督促废旧物资回收企业落实安全生产主体责任，指导企业开展安全风险辨识管控，完善安全管理制度和操作规程，加强外包工程安全管理，加强检查焊接作业、高处作业等特种作业人员

持证情况，切实消除事故隐患。三是马场坪街道要组织对辖区内的生产经营单位开展底数排查，建立安全监管台账，明确各领域的巡查主体，要在巡查过程中加强检查焊接作业、高处作业等特种作业人员持证情况，若发现违法行为，要及时取证并向有关行业监管部门报告。四是由市安委办牵头报请市人民政府，组织市场监管、住建、商务、交通运输等部门进行专题研究，明确在工厂厂区、旅游景区、游乐场所之外的场所使用的场（厂）内专用机动车辆安全监管职责，将其安全使用纳入日常监督检查和执法范围。

（三）加强社会宣传与培训，提升全民安全意识

市商务局、马场坪街道等部门（单位）要通过媒体、宣传册、培训会等多种形式，向各行业企业和从业人员广泛宣传“叉车严禁载人”、“高处作业安全操作规范”等安全常识，持续提升从业人员的安全意识。

附件 1

事故伤亡人员名单

序号	姓名	性别	身份证号	住址	伤亡情况	备注
1	兰 X 金	男	522725XXXXXX4815	贵州省瓮安县中坪镇柏香村岩落水组	死亡	

附件 2

事故直接经济损失统计估算表

<table>
<tr><td>事故发生单位</td><td colspan="4">福泉市 XX 废旧物资回收公司</td></tr>
<tr><td>事故单位地址</td><td colspan="4">贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处
三堡村城关堡组</td></tr>
<tr><td>事故发生时间</td><td colspan="2">2025 年 10 月 25 日</td><td>事故发生地点</td><td>福泉市马场坪街道</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="4">杨 X 林</td></tr>
<tr><td>事故等级</td><td colspan="2">一般事故</td><td>事故特征</td><td>高处坠落</td></tr>
<tr><td>事故伤亡</td><td colspan="4">1 人死亡</td></tr>
<tr><td rowspan="11">直
接
经
济
损
失</td><td rowspan="4">人身伤亡后所支出的费用</td><td>医疗费用（含护理费用）</td><td colspan="2">5.00 万元</td></tr>
<tr><td>丧葬及抚恤费用</td><td colspan="2">209.60 万元</td></tr>
<tr><td>补助及救济费用</td><td colspan="2">0.00 万元</td></tr>
<tr><td>歇工工资</td><td colspan="2">0.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">善后处理费用</td><td>处理事故的事务性费用</td><td colspan="2">1.30 万元</td></tr>
<tr><td>事故赔偿费用</td><td colspan="2">0.00 万元</td></tr>
<tr><td>现场抢救费用</td><td colspan="2">0.00 万元</td></tr>
<tr><td>现场清理费用</td><td colspan="2">0.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财产损失价值</td><td>固定资产损失价值</td><td colspan="2">0.00 万元</td></tr>
<tr><td>流动资产损失价值</td><td colspan="2">0.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">总计：人民币 2159000.00（大写：贰佰壹拾伍万玖仟元整）</td></tr>
</table>