港口沙潭江广西泰之峰建筑有限公司
“1·9”一般高处坠落死亡事故调查报告

港口沙潭江广西泰之峰建筑有限公司

“1·9”一般高处坠落死亡事故调查组

2026年3月16日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关人员概况.....1
1.事故发生单位情况.....1
2.相关单位情况.....3
3.相关人员情况.....3
（二）事故发生经过.....4
（三）事故现场情况.....4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7
（一）有关责任人员.....7
（二）有关责任单位.....8
五、事故整改和防范建议.....8

2026年01月09日8时10分许，在广西钢之泰智能制造科技有限公司钢架厂房拆除工程施工现场发生一起工人不慎高处坠落安全事故，造成1人死亡，造成直接经济损失约148万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、住建、工信、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，区住建、工信、应急、卫健、公安、工会、人社、沙潭江街道办等部门为成员的港口沙潭江广西泰之峰建筑有限公司“1·9”一般高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，**港口沙潭江广西泰之峰建筑有限公司“1·9”一般高处坠落死亡事故是一起因高处作业人员安全意识淡薄，不正确使用安全带，在作业过程中不慎发生坠落而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1. 事故发生单位情况

广西泰之峰建筑有限公司（以下简称“泰之峰公司”），成立

于2025年10月14日，统一社会信用代码为91450902MAG0G1H71J，营业场所为玉林市玉州区美林街328号10幢516房，法定代表人李某峰，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可经营项目：建设工程施工；建筑劳务分包：施工专业作业；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般经营项目：土石方工程施工；普通机械设备安装服务；金属结构制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

泰之峰公司建筑业企业资质证书编号为D345132085；发证机关为玉林市住房和城乡建设局；资质类级及等级为施工劳务资质不分等级；有效期至2030年10月20日。

泰之峰公司安全生产许可证编号为（桂）JZ安许证字[2025]001866；许可范围为建筑施工；发证机关是广西壮族自治区住房和城乡建设厅；有效期至2028年12月12日。

2025年11月24日，泰之峰公司与广西钢之泰智能制造科技有限公司签订《钢结构厂房面板及墙面板拆除合同》，施工范围为：乙方负责对甲方位于港口区公车镇大西南临港工业园A区钢之泰智能制造科技有限公司防城港基地项目的主厂房的屋面板、透光板、气楼、排风球、泡沫、天沟、落水管（底板不拆除）、墙面、大门进行拆除落地和打砂房整体钢构拆除及仓库屋面拆除落地。负责

将拆除下来的全部钢结构材料按照甲方场内指定地点分类堆码整齐。

2.相关单位情况

广西钢之泰智能制造科技有限公司（以下简称“钢之泰公司”），成立于2008年10月21日，统一社会信用代码为91450600680129835R，住所为港口区公车镇大西南临港工业园A区，法定代表人娄开风，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：金属制品研发；金属结构制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属结构销售；建筑材料销售；集装箱销售；机械设备研发；建筑工程用机械制造；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售：风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组制造：海上风电相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属表面处理及热处理加工；特种设备销售；工程管理服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.相关人员情况

①李某峰，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为山东省单县终兴镇某某行政村某某村***号，泰之峰公司法定代表人兼施工现场管理员。事故发生时，正好到厂房外购买东西。

②**李某合**，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为贵州省

镇宁布依族苗族自治县某某镇某某村某某组，泰之峰公司施工班组长。事故发生时在现场，事故发生后立即向李某峰报告事故情况。

③刘某涛（事故死者），男，19**年**月**日出生，户籍地为贵州省镇宁布依族苗族自治县某某镇某某村某某组，泰之峰公司临时聘请人员（没有签订书面劳动合同，只有口头协议），持有高空作业设备操作证，操作机型为14米剪刀车、20米臂车。2025年12月01日至04日，刘某涛经过“三级”安全教育并通过考核，2026年01月09日，在钢之泰公司钢结构厂房顶拆除檩条时不慎坠落受伤致亡。

（二）事故发生经过

2026年01月09日07时25分许，刘某涛参加由李业锋、李某合主持的早班会。早班会结束后，刘某涛就操作剪刀式升降车开始拆除钢结构厂房檩条作业。一起参加拆除檩条的共有4人，其中3人操作剪刀式升降平台车、1人操作曲臂式升降平台车。4人分别在不同的地点开展拆除作业。08时许，刘某涛拆除完固定檩条与大梁的螺丝后，用充电式角磨机切割焊接在檩条与大梁上的角铁。08时10分许，在距离刘某涛约6米远作业的李某合听到檩条落下的声音，就低头望去，看见刘某涛紧跟随檩条之后坠落到地面并趴在地面不动。

（三）事故现场情况

经现场勘查，该事故发生在钢之泰公司西南角的钢结构厂房

里。该厂房的屋面板、墙面板已拆除，工人正在拆除厂房上的檩条。刘某涛拆除的檩条为该处厂房西北角的第一根檩条，檩条安装处距地面高约 9 米。刘某涛佩戴的安全带为五点双钩式安全带，安全带紧挂在掉落的檩条上（详见图 1 图）。刘某涛操作的剪刀式升降平台车平台护栏高约 1.2 米（详见图 2）。



图 1：事故现场图



图 2：剪刀式升降平台车

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，直接经济损失148万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年01月09日08时30分许，钢之泰公司向港口区应急管理局报告事故发生信息。港口区应急管理局接到事故信息后与公安、住建、工信、街道等部门工作人员到现场核实情况，于10时21分分别向港口区委办公室、区人民政府办公室和防城港市应急管理局书面报告事故相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李某合叫先下到地面的一名工友将刘某涛身体

翻过来，看见有血从刘某涛口中流出，因怕施救措施不当，会给刘某涛造成二次伤害，工友们不敢对刘某涛进行施救。李某合下到地面后立即打电话向李某峰报告，一名工友则打120电话呼救。10多分钟后，救护车赶到事故现场，医护人员随即对刘某涛进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

救护车于08时20分许赶到事故现场，医护人员随即对刘某涛进行抢救。经抢救无效，医生宣告刘某涛死亡。

事故发生后，死者家属与泰之峰公司经调解后签订调解协议书，未出现争议，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：刘某涛安全意识淡薄，在高处作业中未正确使用安全防护用品，将安全带系挂在要拆除的檩条上，导致其在檩条掉落时，被檩条拉着一起从高处坠落致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：泰之峰公司现场监管不到位，没有有效监督、教育刘某涛正确使用安全防护用品，从而导致事故发生。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.刘某涛，男，泰之峰公司工人，安全意识淡薄，在高处作业中

未正确使用安全防护用品，将安全带系挂在要拆除的檩条上，导致其在檩条掉落时，被檩条拉着一起从高处坠落，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[1]，依法应当追究法律责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.李某峰，男，泰之峰公司法定代表兼现场管理员，未严格落实岗位安全职责，对刘某涛不正确使用安全带进行高处作业违法违规行为未能及时发现、制止和纠正，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]规定，建议港口区应急管理部门依法进行调查处理。

（二）有关责任单位

泰之峰公司现场监管不到位，没有有效监督、教育刘某涛正确佩戴、使用安全带，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[3]规定，建议由港口区应急管理部门依法进行调查处理。

五、事故整改和防范建议

（一）泰之峰公司要切实履行企业安全生产主体责任，完善并严格落实本单位安全生产教育和培训制度，有效提高作业人员安全意识；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强督促、检查，及时发现并消除生产安全事故隐患，

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 :从业人员在作业过程中 ,应当严格落实岗位安全责任 ,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 :(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

防止生产安全事故发生。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口港口沙潭江广西泰之峰建筑有限公司

“1·9”一般高处坠落死亡事故调查组

2026年3月16日

调查组组长：

副　组　长：

成　　员：