索 引 号：	727471655/2026-00023
信息分类：	其他法定信息
发布机构：	巴州区应急管理局
发文日期：	2026-08-24
文　　号：	
关 键 词：	

巴州区玉堂街道四川鑫煜慧创建筑工程有限公司“7•15”一般高处坠落事故调查报告

2026-08-24 15:48　来源： 巴州区应急管理局

2024年7月15日，巴中市巴州区玉堂街道新桥棚户区改造项目工地发生一起工人高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失143万元。

依据《四川省安全生产委员会办公室关于印发<审计署审计工伤保险基金反馈涉及生产安全事故统计问题整改方案>的通知》（川安办〔2026〕20号）、华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）等有关法律法规规定，2026年4月21日，经巴中市巴州区人民政府准，成立由区委常委、常务副区长高俊峰为组长，区应急管理局局长杜东阳为副组长，巴州区相关部门及玉堂街道办事处为成员单位的事故调查组，并邀请区纪监委机关、区检察院参加，依法开展事故瞒报核查和事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及相关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措建议。

一、事故发生经过及报告处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月15日11时许，四川鑫煜慧创建筑工程有限公司工人龙*英（死者）在四川省巴中市巴州区玉堂街道新桥棚户区改造项目*号楼进行外架工字钢拆除业，当其回到**楼平台边缘取下安全绳时，不慎坠落，坠落高度约37米，120急救人员赶到对其进行抢救，后经抢救无效宣布龙*英死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，并立即报警，120急救人员赶到现场对龙*英进行抢救，后经抢救无效宣布龙*英死亡。巴中市公安局巴州区分玉堂派出所接警后，赶赴事故现场进行调查，确认龙*英符合高坠死亡特征，排除刑事案件及自杀可能。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.用人单位：四川鑫煜慧创建筑工程有限公司，成立日期：2022年1月24日；统一社会信用代码：91511902MA7HF6JK8D；类型：有限责任公司（自然人资或控股）；法定代表人：朱高峰；注册资本：贰仟万元整；经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包、建筑工程设计、住宅室内装饰装修、施工专业作业等业场所：四川省巴中市巴州区黄家沟景观大道西部国际商贸城二期五金机电批零中心、汽摩配批零中心16栋2层201号。

（二）事故相关单位情况

总承包单位：四川省商业建设有限责任公司。成立日期：1986年4月2日；统一社会信用代码：915100002018136l4P；类型：有限责任公司（非自然人投或控股的法人独资）；法定代表人：黄友根；注册资本：伍亿陆仟叁佰万元整；经营范围：各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、消防施工程施工等；营业场所：成都市武侯区长益东二路1号10栋12层1201号-1209号。

（三）死者基本情况

龙*英，女，50岁，汉族，地址：贵州省望谟县边饶镇**村交懂组**号，身份证号：522325**********。

（四）工程概况、合同签订及履行情况

四川省商业建设有限责任公司（甲方）与四川鑫煜慧创建筑工程有限公司（乙方）于2022年7月8日签订了《巴州区天星路安置还房建设项目施工合同》。工名称：巴州区天星路安置还房建设项目*号楼；工程规模：约14161.85平方米。

工程承包范围（第2.2.1项）：本项目6号楼除甲方供主材（钢筋、混凝土、砂浆、砖）的主体工程全部相关工作内容，包括但不限于根据甲方提供的工程施图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议纪要、记录等规定内容进行的工程。

承包方式（第2.2.3项）：包人工、包材料（除甲供钢筋、混凝土、砂浆、砖的一切材料）、包机械、包措施、包配合、包工期、包质量、包安全（含所有品、架料、维护架料）、包现场文明施工、包风险、包环境保护、包半成品、成品保护、包治安、包验收（含竣工验收所需隐蔽资料制作与签字确认）、包检测检测通过、包与其他单位的配合等。

合同约定：因非甲方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用（第9.1.1项）；乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的全负责。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任及发生的费用（第9.1.2项）。

（五）善后处置及直接经济损失情况

1．善后处置。2024年7月16日，四川鑫煜慧创建筑工程有限公司与死者家属达成赔偿协议，本次事故未造成其他不良社会影响。

2．人员伤亡和直接经济损失。事故造成1人死亡，直接经济损失约143万元。

三、涉事企业事故报告情况

2024年7月15日11时事故发生后，四川鑫煜慧创建筑工程有限公司现场管理人员立即拨打了120、110进行应急救援处置，后续向巴州区人社部门备案工故，进行工伤认定。该公司主要负责人不清楚事故报告流程和规定，除向上述部门报告外，未向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门告，存在瞒报行为。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

经综合分析，龙*英（死者）在事发项目*号楼进行外架工字钢拆除作业，当其回到**楼平台边缘时，安全绳操作不当，导致不慎坠落。

（二）间接原因

四川鑫煜慧创建筑工程有限公司未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；对从业人员佩戴、使用劳动防护用品教育培训不到位是造成此次事的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组认定，四川鑫煜慧创建筑工程有限公司“7·15”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

五、事故发现问题及处理建议

（一）免于追究责任人员

龙*英，四川鑫煜慧创建筑工程有限公司工人，因使用安全绳操作不当，导致不慎坠落。鉴于在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）事故相关企业及人员

1．四川鑫煜慧创建筑工程有限公司对从业人员安全生产教育培训不到位；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对本次事故发生负责任。

该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十五条的规定，建议由巴中市巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，对其予以行政处罚。四川鑫煜慧创建筑工程有限公司同时存在瞒事故行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的规定，建议由巴州区应急管理依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第（一）项的规定，对四川鑫煜慧创建筑工有限公司予以行政处罚。

2．朱高峰，四川鑫煜慧创建筑工程有限公司法定代表人及主要负责人。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对本次事故发生负有责任。

该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项的规定，建议由巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项的规定，对朱高峰个人予以行政处罚。朱高峰同时存在瞒报事故行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项、《生产安全事故告和调查处理条例》第九条第一款的规定，建议由巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款、《生产安全事故报告和调查处理例》第三十六条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项的规定，对朱高峰予以政处罚。

（三）行业监管部门及属地政府

1．巴中市巴州区住房和城乡建设局。履行安全监管职责不力，2024年3月13日，巴州区天星路安置还房建设项目在区住建局办理施工许可，事故发生前区住局对天星路安置还房项目开展日常安全监督检查4次，出具限期整改文书1份；未发现四川鑫煜慧创建筑工程有限公司未组织制定并实施本单位安全生产教育和培计划、对从业人员安全生产教育和培训不到位等问题。责成巴州区住建局向区政府作出深刻书面检查。

2．玉堂街道办事处。履行属地安全监管责任不到位，事故发生前玉堂街道办事处对天星路安置还房项目检查1次，未发现四川鑫煜慧创建筑工程有限公司未织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、对从业人员安全生产教育和培训不到位等问题。责成玉堂街道办事处向区政府作出深刻书面检查。

六、事故防范措施建议

（一）汲取事故教训，杜绝事故瞒报

各乡镇（街道）和行业部门要高度重视事故信息上报工作，严格按照事故报告的相关要求，及时、准确报告事故信息，住建部门要组织建筑行业领域生产经单位，学习生产安全事故报告相关规定，一旦发现迟报、漏报、谎报或瞒报事故，严肃追究相关单位和人员的责任。

（二）狠抓查漏补缺，树牢安全生产理念

四川鑫煜慧创建筑工程有限公司要进一步加强职工安全教育培训，严格遵守安全生产操作规程，开展违章行为自查自纠活动。要认真汲取本次事故教训，做经常性技术交底培训，提高项目安全管理水平。

（三）突出工作重点，扎实开展隐患排查

区住建局要督促全区建筑施工企业认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，认真吸取本次事故教训，要结合安全生产治本攻坚三年行对建筑施工领域开展专项隐患排查，督促施工企业严格落实安全生产主体责任。玉堂街道办事处要加大对辖区在建工地的巡查，落实属地责任，建立隐患整治单，闭环管理、逐一销号。

扫一扫在手机打开当前页