厚街镇“8·4”一般高处坠落事故调查报告

2017年8月4日16时10分左右，在厚街下汴社区的东莞市达锋水泥有限公司发生一起高处坠落伤人的一般生产安全事故，造成一名人员死亡。

为查明事故原因，依法追究相关单位和人员的责任，使相关责任人受到教育，落实事故整改措施，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，由东莞市人民政府成立厚街镇“8·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请东莞市第二市区人民检察院派员参加，组织相关部门单位对事故进行调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和科学论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位基本情况

东莞市达锋水泥有限公司，成立于2013年1月4日，法定代表人是万炜锋（东莞虎门人），公司类型是有限责任公司，注册号：91441900059968315W，营业期限为长期。该公司经营范围，产销：水泥制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司现有从业人员15人，公司设立了安全管理机构，专职安全管理人员1人。

二、事故发生经过和事故救援情况

2017年8月4日16时10分左右，东莞市达锋水泥有限公司带班班长喻芝军在吊装混凝土预制构件时，发现电动葫芦绳缆卡住无法动作。在未报告现场管理人员的情况下，从电动葫芦垂直支架爬上5米高的电动葫芦导轨，期间未做防坠落保护措施。在爬到电动葫芦处检查设备时，不慎坠落。此时正在事故发生车间装料的打管工王泽平马上跑过去，发现喻芝军爬在地上，立即把他翻过来，发现他稍微有点动，还有一点点呼吸。这时，其他工友跑过来把喻芝军扶住，同时公司主管立即拨打120和仁康医院的急救电话，另外有人去公司办公室叫人帮忙。后来公司的一台小车开过来，工友把喻芝军扶到车上等120过来。大概20至30分钟120救护车到了，经随车医生抢救无效检查确定喻芝军已经死亡，随后安监、派出所等相关部门单位也赶到现场。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成喻芝军（男，37岁，四川省乐山人，身份证号： ）一人死亡。

（二）直接经济损失

东莞市达锋水泥有限公司赔偿喻芝军家属及支付家属食宿费等费用合计7万元，社保赔偿70万元， 共计77万元。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）电动葫芦齿轮卡住运行不了。

（2）喻芝军非专业维修人员，违反安全操作规程，攀爬上工字梁去维修，不慎坠落。

2.间接原因

（1）东莞市达锋水泥有限公司未按规定教育和督促喻芝军等从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

(2) 喻芝军未配戴安全带等防坠落装备,未正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）事故性质

经调查认定，厚街镇“8·4”一般高处坠落事故是一起生产经营单位未按规定教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程、从业人员在作业过程中，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1. 喻芝军未严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程、未正确佩戴和使用劳动防护用品，违规操作，对事故发生负有责任。

2. 东莞市达锋水泥有限公司未按规定教育和督促从业人员严格4执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负有责任。

（二）对事故有关责任人和单位的处理意见

1. 鉴于喻芝军在事故中已死亡，建议不予追究责任。

2. 东莞市达锋水泥有限公司存在未按规定教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程的违法事实，违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，并发生造成一人死亡的生产安全事故，对事故发生负有责任，建议由安全监管部门依据相关法律法规依法对事故责任单位作出处罚。

3. 鉴于东莞市达锋水泥有限公司主要负责人万炜锋履行了安全生产工作职责，且配合事故调查及善后工作，建议不予追究责任。

六、事故防范和整改措施

东莞市达锋水泥有限公司应明确生产经营单位的职责，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，吸取厚街镇“8·4”一般高处坠落事故教训，并在今后的生产经营活动中，必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章的规定，落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施:

1. 明确谨记并落实生产经营单位及其主要负责人的职责，建立、健全单位安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，督促、检查单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2. 对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，了解事故应急处理措施。

3. 落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。

4. 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

二〇一七年九月二十二日

扫一扫在手机打开当前页

机关 适老化无障碍服务

版权声明 | 联系我们 | 网站地图

主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800

公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号

技术支持：开普云

-友情链接-