日照钢铁有限公司“8·12”事故调查报告

2020年8月12日23时40分许，日照钢铁有限公司发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失175万元。

2022年1月25日，根据省安委会《关于抓紧做好审计发现部分市县涉嫌瞒报漏报事故核查和整改工作的通知》的要求，日照市安委会办公室下发了《关于做好涉嫌瞒报漏报事故核查工作的通知》，经与人社部门对接排查，发现该起事故涉嫌瞒报。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故调查报告和处理办法》等有关规定，2022年2月23日，岚山区人民政府成立了由区应急局牵头，区工信局、区公安分局、区总工会等部门单位人员组成的日照钢铁有限公司“8·12”事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查，事故调查组还聘请有关专家参与事故调查。事故调查报告的有关情况及时与区纪委、监委进行汇报，区纪委、监委原则同意该起事故报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在综合分析有关当事人陈述、证人证言以及有关资料等证据的基础上，查清了事故经过、应急处置情况，分析了事故原因，认定了事故性质，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

日照钢铁有限公司（以下简称“日钢公司”）成立于2003年03月31日，注册地位于山东省日照市岚山区滨海路600号，法定代表人为闫秀训。经营范围废钢加工，生产、销售普碳钢、低合金钢与其它连铸方坯及其副产品,普通商品进出口(不含进口商品的分销业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准)。

（二）事故现场情况

2022年3月1日，事故调查组对事故现场进行现场勘查，事发地点位于日钢公司第二炼铁制造部原料场配料室顶层K601皮带生产线。两托辊支架间距40cm、托辊支架与下皮带间距25cm，皮带机架与西侧通道宽度90cm。事发当天作业现场气温高、皮带通廊作业区域闷热、噪音烦杂，光照、通风不良。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2020年8月12日23时许，夜班检修工相红杰、马振超两人对白天刚完成皮带更换的K601皮带进行日常巡检修作业。按照作业规定两名作业人员一前一后沿K601皮带机由南向北进行巡检，当两人巡检至皮带东侧上坡位置时，走在前面的相红杰发现马振超坐在地上，随后询问马振超情况，马振超回复没有事，只是头晕。两人在原地休息了一会后继续进行巡检作业，

两人继续巡检到皮带西侧斜坡处时，走在前面的相红杰发现马振超没有跟上，回头发现马振超趴在运转的皮带和辊轮夹上，相红杰立即拉起皮带拉绳开关，此时马振超处于昏迷状态。

（二）事故救援情况

相红杰电话通知检修课长梁浩，当班班长司吉正拨打日钢公司医院电话救援，司吉正与相红杰一同将马振超救出后抬至西侧楼梯楼位置，随后两人将马振超抬至一层等待救护车到来，零时25分许，救护车到达后将马振超送往日照市第二人民医院进行抢救，经医院医护人员进行抢救无效于2013年8月13日1:25分死亡。8月17日，日钢公司与死者家属达成善后赔偿协议，善后工作完成。

三、事故造成的人员伤亡

马振超，男，22岁，汉族，日照市东港区涛雒镇东川子村人，事发前系日钢公司第二烧结制造部技术员。

四、事故原因分析及性质认定

（一）事故原因分析

1.经调查询问，事发当天作业现场气温高、皮带通廊作业区域闷热、光照通风不良、现场机械设备安全防护齐全、检修路线无任何高处作业，事发时人员无外伤和出血点，线路全部进行穿管保护无漏电破损，排除触电、高处坠落、机械伤害意外能量释放造成的肌体创伤。

2.死者马振超生前身体情况：事故调查组调取了马振超在该公司2020年6月2日的职业健康检查表，显示马振超检查结论：（1）电测听异常。（2）血压偏高。（3）血糖偏低。处理意见为建议复查血压、血糖、电测听。房颤和心律不齐的心电图体检异常。此外，调查组还调取了2020年7月4日马振超在青岛市黄岛区区立医院的入院证明书、心脏超声影像报告单、病情诊断证明书、以及出院证明等检查有关证明，尤其在出院证明诊断出该人存在冠状动脉粥样硬化心脏病以及低血糖。出院证明中提示告诫患者病情未痊愈，有存在心力衰竭，诱发心肌梗死风险，而患者还强烈要求出院。

综合以上分析马振超的死亡符合《生产安全事故统计管理办法》中由于突发疾病导致死亡的规定。

（二）事故性质认定

经事故调查组调查认定，日照钢铁有限公司“8·12”事故是一起非生产安全事故。

五、防范措施建议

（一）依据《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》第二十四条第一款“在事故调查过程中，经事故调查组认定属于自然灾害、治安刑事案件或者其他非生产安全事故的”，终止事故调查工作。

（二）建议企业在以后的人员招聘和使用过程中严把用工关，加强对从业人员的职业健康查体，严防因疾病导致事故发生的情形。

日照钢铁有限公司“8·12”事故调查组

（岚山区应急管理局代章）

2022 年 6 月 27 日